

Bài 7

Công thức thi công nón măng

Giảng viên: PGS., TS. Nguyễn B., Kõ

1. Nguyên tắc chung trong giám sát	2
2. Nón măng từ nhiên	8
3. Nón côn giả cát	10
3.1. Bêc thêm, vật liệu kẽm thuỷ	10
3.2. Bêm Đp và	13
3.3. Gia cố nền bằng phương pháp hoa, hắc	13
3.4. Lùm chất liệu bêng, lùm tròn mặt/chiều sâu	15
4. Thi công măng cát	17
4.1. Các công trình sỏi	19
4.1.1. Giai đoạn sỏi xuỷ	19
4.1.2. Giai đoạn khoan, xới kho, vận chuyển	22
4.1.3. Lùa chấn búa tăng cát	22
4.1.4. Mèi nèi các vật mồi cát	23
4.1.5. Tranh từ tăng cát	23
4.1.6. Tiêu chuẩn đồng tăng cát	24
4.1.7. Chén riêng vật liệu ăn	25
4.1.8. Một số sự cố thường gặp	28
4.1.9. Nghiệm thu công thức tăng cát	29
4.2. Các khoan nhái	30
4.2.1. Yêu cầu chung	30
4.2.2. Khối lượng kiểm tra vật chất xói lý	31
4.2.3. Kiểm tra chất lượng lỗ cọc	34
4.2.4. Kiểm tra lỗ thông vật liệu bê tông	40
4.2.5. Kiểm tra chất lượng bê tông và công nghệ đổ bê tông	41
4.2.6. Kiểm tra chất lượng thân cọc	42
4.2.7. Kiểm tra sọc chôn tách cát	48
4.2.8. Một số hư hỏng thường gặp trong thi công các khoan nhái	50
4.2.9. Nghiệm thu các khoan nhái vật liệu	53
5. Thi công hè mó	54
Hình vẽ, biểu đồ	59

thi c<>ng nòn māng

PGS.TS. Nguyễn Bé Khoa

Giảm sút xagy dùng nòn mäng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc rÊt ®a d¹ng vµ kh_ phoc tạp tại hiện trường, đòi hỏi người kÿ sư giám sát cần có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm vµ phÊm chÊt cao v× nh÷ng lý do sau ®øy:

- Thường có sự không ăn khớp giữa điều kiện đất nền lúc thăm dò để thiết kế vự lóc thi cցng;
 - Cցng nghö dřing trong thi cցng nôn mäng cä thô kh,c nhau tr n c ng mét công trình (nền tự nhiên, nền cọc, nền cần gia cố, đào trên khô, dưới mức nước ngầm, ngoài lòng sông, đào ép ngầm);
 - Trong quá trình thi công thường bị chi phối bởi ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết (nắng kh c, mưa bão, lụt lội..) điều đó có ý nghĩa rất lớn trong việc lùa ch n cցng nghö thi cցng ®mo hè mäng;
 - Mäng l p k t c u b  che l p sau khi thi cցng xong n n c n s t gi,m s,t th n tr ng, t m m u v  trung th c trong su t qu, tr nh thi cցng, m t sai s t n o d i nh c kh u này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình bên trên, việc kh c ph c s a ch a s t c e l p ph c t p, t n k m v  c a khi ph li l m m i ®  thay th o.

1. Nguy^an t³c chung trong gi₂m s₂t

- 1) Vì òc lùa ch n bi n ph p thi c ng n n m ng ph li phi  h p v i i i i t u ki n  pa ch t c ng tr nh v p  pa ch t thu u v n c n   pa i m x y d ng v p c n so n th lo c ng ngh  thi công tương ứng cho từng loại nền (tự nhiên, nền gia cố, nền móng cọc) và cho từng loại công việc (như định vị c m m c, giải phóng và san l p mặt b ng,  uo m ng, c ng t c b  t ng, ch ng th m...);
 - 2) C c v t li u, c u ki n ho c b  ph n k t c u d ng khi x y d ng n n m ng ph li tho  m n yêu cầu của thiết kế và theo tiêu chuẩn sản phẩm của người đặt hàng y u c u;
 - 3) Ph i xử lý đất, nước thải lúc đào móng, tiếng  n và ch n động ( mo,  ang c c, rung..) theo những yêu cầu của tiêu chuẩn có liên quan đến môi trường (đối với nguồn nước, khu dân cư và công trình l n c n..);

- 4) Khi xây móng trên các loại nền đất có tính chất đặc biệt (đất lún ướt, đất đắp, đất chưa ổn định về cấu trúc, đất vùng dễ trượt lở, đất có hang động cac-tu..) cũng như móng của các công trình đặc biệt quan trọng phải tổ chức việc theo dõi sù biền ®éng cña ®Et nòn (chuyén vò ®óng-lón - và ngang, áp lực nước lỗ rỗng vv..) để điều chỉnh tốc độ và phương pháp làm móng lót thi công còng như để đánh giá độ tin cậy của giải pháp thiết kế - thi công lót khai thac còng trìn. Những chi phí cho công tác quan trắc này phải được lượng định trong lúc thi công kõ vu nóm trong gi, thunh công trìn;
- 5) Khi x®y dùng nòn vu móng ph®li cã sự giám sát kỹ thuật và chất lượng của chủ đầu tư (thường do tổ chức tư vấn giám sát thực hiện), lập thành biên bản nghiệm thu trung gian vu nghiém thu cuèi cing theo nh÷ng ti®u chuÈn ®. quy ®phn trước; Nội dung giám sát nói ở đây là theo tiêu chuẩn TCXD 79-1980 "Thi công vu nghiém thu c, c còng t,c nòn móng".
- 6) Chủ đầu tư (với sự trợ giúp của kỹ sư tư vấn) công bố văn bản chỉ dẫn kỹ thuật (Technical specification) cho nhµ thÇu biÕt ®Ó lµm cñn cø trong viÖc ®, nh gi, chất lượng và nghiệm thu cũng như tính toán gi, thunh.

Nội dung bản chỉ dẫn kỹ thuật nói trên phải chỉ ra được những điều quan trọng sau ®®y:

- C¬ së cña thiÔt kõ vu thi còng;
- LiÔt kª nh÷ng còng viÖc thi còng mét c, ch chi tiÔt vu y®u cÇu chÝnh trong tòng giai ®o¹n thi còng, lùa chän thiÔt b® thÝch híp;
- LËp danh mòc, khi cÇn ph®li trÝch dÈn, tÈt c¶ nh÷ng ti®u chuÈn thi còng vu kiểm tra, nghiệm thu trong đánh giá khối lượng và chất lượng công tác thi còng;
- Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư, kỹ sư tư vấn giám sát và nhà thầu, c, ch vu biÕn ph, p xö lý c, c tranh chÈp (kü thuÈt vu kinh tõ) nÕu cã xÈy ra.

Chó thÝch: Ví i nh÷ng còng trìn cã gi, trØ kho¶ng 50 triÖu USD, b¶n chØ dÈn kü thuÈt nãi træn cã thØ dµy ®Õn 500-700 trang A4;

VÝ dô cho ri®ng kh®u san nòn vu thi còng thi công vu dùng trên nền đất yếu, phần chỉ dẫn kỹ thuật có những nội dung như:

- (1) Quy ®phn chung (c¬ së cña chØ dÈn kü thuÈt san lÈp);
- (2) Định vị công trìn: xác định mòc, lưới không ché, toạ độ các điểm chuẩn., đo đạc ở hiện trường, xây dựng mòc, thiết bị đo, độ chính xác, tiêu chuÈn đìng;

- (3) C«ng t,c gi¶i phång mEt b»ng: ®Ac ®i0m chÝnh cña ®pa hñh, trñnh tù thi c«ng giải phóng mặt bằng (ranh giới giải phóng mặt bằng, dọn chướng ngại vật, ®mo bác ®Et yñu);
- (4) C«ng t,c thi c«ng v¶i ®pa kù thuEt vu bEc thÊm (khi xö lý nòn ®Et yñu), thunh ph®n c«ng viÖc, thiÖt b¶ sö döng;
- (5) Thi c«ng san lÈp mEt b»ng: má vEt liÖu ®%p, yªu cÇu thunh phÇn h¹t vu chÊt lượng vật liệu, các giai đoạn san lấp, thiết bị lu lèn, tiêu chuẩn cách kiểm tra ®é chÆt ®Et theo töng lí p;
- (6) Kù thuEt thi c«ng bEc thÊm: yªu cÇu kù thuEt cña vEt liÖu bEc thÊm (chøng chỉ của nhà máy cung cấp và kết quả kiểm tra của chủ đầu tư qua một phòng thí nghiệm nào đó), trình tự thi công, hướng đóng ép báç thám, yêu cÇu thiÖt b¶ thi c«ng, tiªu chuÈn nghiÖm thu;
- (7) Quy trñnh quan tr¾c nòn ®Et: quan tr¾c lón theo ®é s©u vu è bò mEt, quan tr¾c chuyển vị ngang, đo áp lực nước lô rñng, số điểm quan trắc, toạ độ các điểm Éy, biÖu mÉu ghi kÕt qu¶ quan tr¾c, c, ch ph®n tÝch kÕt qu¶ quan tr¾c.

Một ví dụ tương tự như vậy nhưng với đối tượng là cọc khoan nhái sÍ thÉy rá hñ-n è mÖc 4.2.

Ở đây cũng cần chỉ ra phạm vi nhiệm vụ của tư vấn giám sát thi công cho từng công việc thi công cụ thể (thành văn bản lưu hành trong phạm vi chủ đầu tư - Nhµ thÇu – Tư vấn giám sát). Ví dụ nói về nhiệm vụ của giám sát viên cho c«ng t,c san lÈp mEt b»ng:

- (1) Giám sát viên phải gửi báo cáo hàng tuần cho chủ đầu tư. Các báo cáo này ph¶li nªu lªn c,c vÊn ®Ø sau:
 - C,c sù viÖc xÈy ra.
 - Tñnh tr¹ng m,y thi c«ng vu kh¶l nñng chÈp nhËn.
 - C,c biªn b¶n sai ph¹m (NCR) ®. lÈp.
 - C,c biªn b¶n sai ph¹m ®ã được làm sáng tỏ.
 - C,c biªn b¶n sai ph¹m cßn tñi.
 - Các khuynh hướng bất lợi.
 - C,c nguyªn nh®n chÝnh cña sù chËm trØ.
 - C,c sai sät hoÆc kh«ng ®Cy ®ñ trong b,o c,o cña nhµ thÇu.
 - Tâm tÝt tiÖn trñnh hiÖn t¹i so ví i tiÖn ®é yªu cÇu.
 - Số lượng vật liệu đã đạt so với khối lượng yêu cầu.
 - Quy m« cho phðp khai th,c má ®Et.

- Chu kỳ lấy mẫu tại hiện trường và mức độ đạt tiêu chuẩn.
- Giê c_cng gi_m s_t.
- K_hnh_n cung c_Êp v_Êt li_Ôu c_na nh_µ th_Çu.
- S_onh gi_m, ch_øng ch_ø v_Êt li_Ôu.
- S_onh gi_m, t_xnh tr₁ng m_y thi c_cng.
- Khu vực san l_Êp.

Bản báo cáo hàng tuần phải được chuẩn bị xong trước 12 giờ của ngày thứ hai ở tu_Çn ti_Ôp theo. B_¶n b_so c_so h_µng th_{ng} t_æng k_Õt c_cb_so c_so h_µng tu_Çn v_µ thèng kê lại bằng đồ thị. Bản báo cáo hàng tháng phải được hoàn tất trước ngày thứ n_ m c_na th_{ng} k_Õ ti_Ôp.

(2) Giám sát viên phải lập báo cáo chung về hệ thống quản lý chất lượng:

- a) Giám sát viên phải phối hợp cùng chủ nhiệm quản lý chất lượng QA của chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng do nhà thầu tr_xnh v_µ ch_Êp nh_ n nh_µ th_Çu phô th_ uc hi_Ôn c_cng vi_Ôc san l_Êp;
- b) Hệ thống quản lý chất lượng phải dựa trên cơ sở ISO 9001 và ISO 9002.
C_sc y^au c_ u t_ei thi_Ôu c_na h_  thèng n_ uy ph_¶i bao gồm:
 - ❖ Kế hoạch chất lượng cụ thể của công trình (viết bằng lời);
 - ❖ Kế hoạch quản lý chất lượng cụ thể của công trình (dạng bi_Ôu ®å);
 - ❖ K_  ho_{ch} gi_m s_t v_µ th_  nghi_Ôm c_cng t_c san l_Êp (chung);
 - ❖ Kế hoạch giám sát và thí nghiệm cho các yêu cầu thí nghiệm tương ứng.
 - ❖ Phụ lục các thư mục quản lý chất lượng.
 - ❖ Thèng k^a bi_ n b_¶n b_so c_so sai ph¹m.
 - ❖ Thống kê các công việc được uỷ thác.
 - ❖ Y^au s_ch cho quy tr_xnh gi_m s_t.
 - ❖ M_ eu y^au c_ u gi_m ®_ nh.
 - ❖ Quy tr_xnh thi c_cng (c_cng t_c san l_Êp).
 - ❖ Mẫu biên bản quản lý chất lượng cho:
 - Giám sát thu nhận vật tư.
 - L_ ey m_ eu th_  nghi_Ôm.
 - Bi_ n b_¶n b_so c_so sai ph¹m.
 - Mẫu chấp nhận mặt bằng được nạo vét.
 - M_ eu ch_Êp nh_ n ngu_ an/b_i v_Êt li_Ôu.
 - M_ eu ch_Êp nh_ n b_ c th_ m v_µ v_¶li ®_ pa k_  thu_ t.
 - Ch_Êp nh_ n m_ eu th_  nghi_Ôm n_ nh.

- Biết bốn thí nghiệm nhanh..
- Biết bốn thí nghiệm nhanh (biết bốn thí nghiệm trong phỏng).
- Biết bốn [®]o [®]é lón.
- Chêp nhén m, y thi công cña nhụ thчу.
- Phụ lục các thư mục công trình.
- Phô lôc c,c [®]iòu lõ, tiau chuEn, quy trxnh, kõ ho1ch vu ti0n [®]é công trxnh.
- Bo co txnh hxnh thi công hung tuçn.
- Biết bốn c,c cuéc häp.
- Lý løch c,u bé chñ chèt cña nhụ thchu.
- Sơ đồ tổ chức nhân sự trên công trường.
- Phôn công trxch nhi0m tran công trường.
- Phụ lục các chữ ký có thẩm quyền trên công trường.
- Chøng chø vEt liöu.
- Chøng chø bEc thEm vu vøi [®]pa kü thuEt.
- MEt bøng tæng thØ c,c vø try thí nghiệm.
- Điều phối vật liệu tại công trường.

(c) Tất cả các báo cáo quản lý chất lượng phải có phụ lục và [®]nh dEu c,c [®]i0m liên quan phù hợp với yêu cầu của ISO. Tất cả các tài liệu được đính chính và có phụ lục kèm theo. Các trình tự của tài liệu được đánh rõ số tài liệu, vấn đề, nội dung, nguy bøt [®]chu, nguy köt thóc vu sø bøt [®]chu vu sø köt thóc theo thø tù néi dung hofc thø tù nguy thøng.

(3) Bo co cøng trxnh cña gim st vian

(a) Giám sát viên phải thường xuyên báo cáo với yêu cầu tối thiểu về các vấn đề sau:

- ❖ C,c chêp nhén m,y thi công.
- ❖ C,c chêp nhén má [®]Et/b*i* søng.
- ❖ C,c chêp nhén vEt liöu.
- ❖ Thèng k^a bian bøn sai ph1m.
- ❖ Bo co c,c bian bøn sai ph1m.
- ❖ DRR's.
- ❖ C,c bøn sao [®]. thay [®]æi cña bo c,u hung tuçn.
- ❖ C,c bøo c,u hung tuçn cña nhụ thchu.
- ❖ C,c bøo c,u hung thøng cña nhụ thchu.

- ❖ C, c b, o c, o h^ung tu^{ch}n v^u h^ung th, ng c^a gi, m s, t vi^an.
- ❖ M^{at} b[»]ng t^æng thÓ c^a c, c v^b tr^y th^y nghi^Øm.
- ❖ C, c bi^an b[¶]n ki^Øm k^a.
- ❖ C, c t^{ui} li^Øu g^oi [®]i v^u [®]Øn.
- ❖ C, c bi^an b[¶]n ki^Øm [®]ph^un h^v i m^{oc} [®]Ych c^o th^Ø.

- (b) Khi công trình được hoàn thành, hồ sơ trên sẽ được chuyển giao cho cơ quan chⁿ qu[¶]n.
- (c) S⁻n v^b chⁿ qu[¶]n s^l ki^Øm tra l¹i c, c b, o c, o c^a gi, m s, t vi^an v^u n^ou sai s^at s^e kh^urc từ chứng nhận hoàn thành của tư vấn. Giám sát viên phải đảm bảo việc chỉnh lý tất cả các sai sót trong báo cáo trước khi bàn giao cho công ty.

4. B, o c, o ho^un t^{Et} công trxnh c^a gi, m s, t vi^an

- (a) Trong v^Bng 7 ng^uy sau khi công vi^Øc san l^{Et} ho^un t^{Et}, gi, m s, t vi^an ph[¶]i g^oi b, o c, o ho^un th^unh công trxnh cho công ty.
- (b) B, o c, o s^l ghi ghi r^a s^u th^uc hi^Øn c^a nh^u th^uu:
- T^æng s^e bi^an b[¶]n sai ph^um [®]. g^oi [®]i.
 - S^u th^uc hi^Øn c^a ph^Bng th^y nghi^Øm.
 - S^u th^uc hi^Øn c^a nh^u th^uu phô.
 - C, c b^{ui} h^ac kinh nghi^Øm.
 - C, c v^{En} [®]Ø k^u thu^{Et} [®]. g^Æp ph[¶]i.
 - C, c g[¶]li ph^up cho c, c v^{En} [®]Ø k^u thu^{Et} ph^ut sinh.
 - Đóng góp ý kiến của giám sát viên cho các công trình trong tương lai.
 - C, c l^Unh v^uc v^u ph^um vi m^u nh^u th^uu/công ty c^{Ch}n c[¶]i ti^Øn.
 - S^{ang} g^{ap} ý ki^Øn [®]mo t^o cho c, n b^ec c^a nh^u th^uu/công ty.
- (c) Báo cáo công trình của giám sát viên phải được ký sự trưởng và giám đốc [®]i^Øu h^unh c^a [®]¬n v^b gi, m s, t x, c nh^{En}.
- (d) Báo cáo hoàn thành công trình phải được gửi cho chủ đầu tư và cho nhà thầu/công ty dưới hình thức như sau:
- B[¶]n g^{ec}: 01 b[¶]n.
 - B[¶]n sao: 06 b[¶]n.

Trong các văn bản trên, lúc đánh giá chất lượng công tác san lấp mặt bằng cần dựa vào c, c quy [®]ph^un h^v sau [®]cy:

Tất cả các công việc và thí nghiệm phải được tiến hành phù hợp với những tiêu chuẩn sau hoặc các tiêu chuẩn tương ứng với chúng đã được chủ đầu tư phê duyệt: Nhà thầu và giám sát viên không được phép thay đổi các điều lệ áp dụng,

tiêu chuẩn, chìa khóa tiêu chuẩn kinh nghiệm khi khai thác cát và chế tạo móng v.v
bản chính thức của chủ đầu tư, ví dụ:

- (a) AASHTO M145-87 - Phân loại испытаний физических свойств грунта по стандарту ААСХТО M145-87.
- (b) AASHTO T180-90 - Tương quan giữa dung trọng và độ ẩm của đất khi đầm nén.
- (c) AASHTO T190-86 - Xác định hình dạng riêng của vật liệu phân tách hiện trường bằng phương pháp rót cát.
- (d) AASHTO T100-90 - (ASTM D854-83) - Xác định trọng lượng riêng của vật liệu phân tách.
- (e) ASTM D1556 - Kiểm tra chất lượng cát.
- (f) Yêu cầu riêng của nhà thầu về quy trình giám sát.
- (g) Quy trình phê duyệt cát.
- (h) Hệ thống quản lý chất lượng được phê duyệt của đơn vị thi công.
- (i) Quy trình được phê duyệt của nhà thầu.
- (j) Kế hoạch chất lượng được phê duyệt của nhà thầu.

2. Nền móng tự nhiên

Cần giám sát theo một số nội dung chính như:

- 1) Các biện pháp bảo vệ hố móng để đất nền không bị xâm nhập (do mưa nắng, nước ngầm, nước mặt, phong hóa..);
- 2) Chèn vách hè vào giàn đỡ cho công trình lợp cát;
- 3) Việc bơm hút nước trong hố móng hoặc cạn hạ mực nước ngầm trong lúc đào móng phải được tiến hành bằng thiết kế bơm hút thích hợp;
- 4) Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật (biểu mẫu) về:
 - Tình trạng đất, độ dày móng;
 - Sét sét, độ dày móng;
 - Vị trí và kích thước;
 - Các hè chõa sẵn và các lớp chèn thêm cát móng;
 - Vv...;

Một số sai sót thường xảy ra trong giai đoạn đào hố móng có thể dẫn đến làm công trình bị lún lớn hoặc lún không đều được trình bày trong bảng 2.1 và cần giám sát cẩn thận.

B_{ài}ng 2.1. M_{át} s_e sai s_at th_{ường} g_ăp tr_{ong} thi c_{on}g d_{ào} móng noi tr_{óng} tr_{ái} v_a noi ch_ât h_ẹp.

No	Nguy _a n nh _c n v _u c, ch ph _b ng tr _s nh khi _® mu n-i trèng tr _¶ i	Nguy _a n nh _c n v _u c, ch ph _b ng tr _s nh khi _® mu g _ç n c _{on} g tr _x nh l _c n c _� n
1	D ất đáy hố móng bị nhão do nước mưa hoặc nước tràn vào đọng l _c u. B �o v�o _® , y hè mäng b�ng h�o th�ng thu v�a bom n�u�c ho�c ch�ua n _a n _® mu _® �n c�t thi�t k�o khi ch�ua chu�n b� _® n v�t li�u l�m l�p l�t ho�c l�m m�ng	Bi�n d�ng nh�p do _® mu h�e m�ng ho�c h�p e g�n: Tr�i�i _® �t e _® , y hè m�ng m�i i hay chuy�n d�ch ngang m�ng c� do _® �t e _® , y hè m�ng c�u bi� trượt. D �� d� ph�ng th�ng ph�i�i d�t m�ng m�i cao h�-n m�ng c� 0,5m ho�c ch�ng _® i c�n th�n th�nh h�e m�ng b�ng c�c b�n th�p hay c�c _® �t xim _� ng.
2	S �t e _® , y m�ng b� kh� v�u n�t n�i do n�ng hanh s� l�m h�ng c�u tr�c t�u nhi�n c�n _® �t, _® � b�n c�n _® �t s� gi�m v�u c _{on} g tr _x nh s� b� l�n. <i>C�n che ph�u ho�c ch�ua n�n d�o _®�n c�t thi�t k�o, d�ng e l�p _®�t c, ch _®, y m�ng 15-20cm tu� theo lo�i _®�t.</i>	Bi�n d�ng nh�p e g�n do t, c _® �ng _® �ng l�c c�n m�y thi c _{on} g: (a) Do m�y _® mu; (b) Do _® �ng c�c. S � ng�n ng�a c� th� d�ng bi�n ph�p gi�m ch�n _® �ng ho�c c�c �p hay c�c nh�i thay cho c�c _® �ng.
3	Bi�n d�ng l�p _® �t s�t e _® , y m�ng do , p l�c thu� t�nh. <i>C�n c�a h� th�ng b�-m ch�m kim _®� h� th�p m�c n�u�c ng�m quanh m�ng.</i>	Bi�n d�ng nh�a do h�t n�u�c ng�m � h� m�ng c _{on} g tr _x nh m�i, s� x�y ra hi�n tượng r�a tr�i _® �t e _® , y m�ng c� ho�c l�m t�ng , p l�c c�n _® �t t�u nhi�n (do kh�ng c�n , p l�c d�y n�i của n�u�c) v�a d�n d�n l�n th�m. S � ph _b ng tr _s nh, n�n d�ng c, c bi�n ph�p _® �gi�m gradient thu� l�c i <0,6.
4	S , y m�ng b� b�ng e c, c l�p s�t ho�c , s�t do b� gi�m , p l�c b�n th�n c�n _® �t ho�c do , p l�c thu� t�nh c�u n�u�c. <i>Ph�i t�nh to�n _®� gi� l�i l�p _®�t c�a chi�u d�y g�y ra , p l�c l�n h�-n �p l�c tr�ng n�. D��i v�i n�u�c th�i</i>	Bi�n d�ng c�n nh�p c� tr�n c�c ma s, t khi x�y d�ng g�n n� nh�p m�i tr�n m�ng b�l. V�ng ti�p gi�p nh�p m�i c�c ch�u ma s, t _®m n�n _®�t b� l�n v�u s�c ch�u t�l�i c�n c�c e _®�a b� gi�m _®i. N�n l�m h�ng t�ng ng�n c�ch gi�a hai c_{on}g tr_xnh c�-m�i.

	<i>phòng tránh giống như nêu ở điểm 3.</i>	
5	<p>Rõa trại ®Et trong nòn nhÊt lµ nòn c, t mµn hoÆc ®Et yÕu.</p> <p><i>Cách phòng tránh: dùng tường vây hoặc cần bờm hạ mực nước ngÇm, ph¶i x,c ®Þnh cÈn thÈn tèc độ bờm hút có kẽ đến hiện tượng rõa trại ®Ó ®¶m b¶o an toµn nòn cña c«ng trænh.</i></p>	<p>Biñn d¹ng nhµ cña nhµ cò do ®æ vÆt liÖu è gÇn nhµ hoÆc san nòn b»ng ®Et ®%p nh®n t¹o lµm hóng cÈu tróc tù nhiªn cña ®Et, nhÊt lµ khi gÆp ®Et sÐt yÕu è gÇn ®,y mäng. <i>Để tránh ảnh hưởng xấu phải quy định nơi ®æ vÆt liÖu vµ tiÖn ®é chÆt t¶i (thi c«ng nhµ mí i theo ®é cè kót t¹ng dÇn ví i thêi gian).</i></p>
6	<p>Bíng nòn do t¹ng ,p lùc thuû ®éng trong đất thấm nước.</p> <p><i>Gi¶m ®é dèc (gradient) thuû lùc (thường $i < 0,6$) b»ng c, ch kÐo s°u tường vây hoặc gia cường đáy móng bằng bờm ép ximăng trước khi đào như nói ở điểm 3.</i></p>	<p>Hxnh thµnh phôu lón cña mÆt do ®µo đường hầm trong lòng đất. Nhµng công trænh ngay è phía trên hoặc ở cạnh đường hÇm sÍ b¶ biñn d¹ng lón hoÆc nøt.</p> <p><i>Phßng tr, nh b»ng c, ch đp ®Èy c,c ®o¹n èng (thðp/bª t¹ng cèt thðp) chØ t¹o s½n hoặc gia cường vùng phía trên nóc hầm b»ng các rô c©y hoÆc b»ng trô xim®ng ®Et.</i></p>

3. Nòn cÇn gia cè

CÇn x,c ®Þnh râ c,c th«ng sè kiÔm tra sau:

- 1) Sé s°u vµ ph¹m vi gia cè (®Çm nòn bò mÆt hoÆc nÐn chÆt s°u b»ng các c, t, các xi măng đất... hoặc bằng phương pháp hoá học);
- 2) Chỉ số độ chât, độ bền, độ thấm xuyên nước so với yêu cầu thiết kế;
- 3) Công nghệ dùng trong kiểm tra chất lượng ®Et nòn sau khi c¶i t¹o/gia cè (lÈy mẫu, đồng vị phóng xạ, nén tĩnh tại hiện trường, xuyên tĩnh/động vv...);
- 4) Công tác nghiệm thu kết quả cải tạo đất nền cần quy định tương ứng với các yêu cầu của thiết kế về kích thước khối đất và các đặc trưng của đất đã gia cố như c,c sè liÖu sau ®©y:
 - MÆt b»ng vµ l,t c¾t khèi ®Et ®. c¶i t¹o;
 - Lý l¶ch kù thuÆt cña vÆt liÖu ®. díng trong gia cè;
 - NhÊt ký kiÔm tra c«ng viÖc;
 - Các số liệu về cường độ, tính thấm nước, độ ổn định nước của đất đã c¶i t¹o.

3.1. BÊc thÈm, v¶i ®pa kù thuÆt

Hiện nay ở nước ta đang áp dụng rộng rãi phương pháp bắc thấm (bằng thoát nước) hoặc vải địa kỹ thuật để cải tạo đất yếu. Đây là những tiến bộ kỹ thuật

trong xây dựng đường và nhà ít tầng. Vì vậy cần nắm vững những hiểu biết cơ bản sau đây:

- Phạm vi áp dụng của phương pháp (bảng 3.1 và bảng 3.2);
- Lựa chọn đúng phương pháp;
- Thiết kế bố trí theo những tiêu chuẩn tương ứng. Trên hình 3.1 trình bày ví dụ dùng phương pháp thoát nước thẳng đứng cho nền đường;
- Nắm được những yêu cầu cơ bản của từng phương pháp khi lựa chọn cách thoát nước như:
- Khả năng chuyển nước, cường độ, độ dẻo và độ bền của vật liệu; - cả khả năng ngăn chặn hạt đất nhỏ chui qua làm tắt đường thẩm của nước; ví dụ đối với vải địa kỹ thuật thường theo các số liệu kinh nghiệm sau:

$$O_{90}/O_{50} < 1,7 \text{ ở } 3;$$

$$O_{90}/D_{85} < 2 \text{ ở } 3; \text{ hoặc } O_{90}/D_{85} < 1,3 \text{ ở } 1,8;$$

$$O_{90}/D_{50} < 10 \text{ ở } 12;$$

Trong đó: O_{50} , O_{90} , O_{95} - Đường kính lỗ bộ lọc chiếm 50%, 90% và 95% toàn bộ diện tích bề lắc;

D_{50} , D_{85} - Đường kính hạt đất tương ứng với hàm lượng tích luỹ của đường phèn tích 1% là 50%, 85%.

Bảng 3.1. Khiết cung p đồng biến phèp kū thuết cùi tò nòn cho cùc loài két khac nhau

Cách chia cung	Cết	Hạn chế trên hay phốt vua	Sốm chết	Thot nước
Thết gian cùi tò	Phò thuéc sù tản tòi cùa thot vui	Tương đối ngắn	Lưu bụi	Lưu bụi
Thết h÷u c-	↑	↑		↑
Thết sđt cùa nguồn gèc nói lòa				
Thết sđt két dò cao				
Thết sđt két dò thêp				
Thết bìn			↑	↓
Thết cùt		↓		
Thếtさい			↓	
Thết thòi cùi tò	Tương tác giùa két vùi thòi vui	Xi mìn ho	Dung träng cao do hò sè ròng giùm	
cùa két	(Không thay két thòi thòi két)		(Thay két thòi thòi két)	

Bảng 3.2. Lĩnh vực ứng dụng vụ chọc nòng cña vải bạt kín thuỷ

Lĩnh vực ứng dụng	Chọc nòng				
	Phân cách	Tiau	Lắc	Gia cè	Blo vỗ
Đường đất và sân kho	•	O	O	O	
Đường đất và bãi đỗ xe	•	O	O	O	
Đê và các công trình ngăn nước	•	O	O	*	
Gia cố tường và mái dốc		•	O	•	
Tiau ngầm	O	O	•		
Lọc dưới rọ đá	O	O	•		
Lắc qua ép Ét	•	•	•		
Lắc qua kè súng, biòn	O		•		
Các công trình cát tảo Ét bong thuỷ lôi	•				
Khôp kín cát vĩnh Ét chèo chít thải	O			O	•
Ngắn chén cát vĩnh Ét chèo chít thải	O			O	•
Đường hầm không thấm nước				O	•
Ngắn chén cát hoa chít tảng hít p			•		•
Trạm bảo dưỡng đường sắt				•	
Sàn ván Éng vụn sơn giáp trát		•	O	•	
Hố thèng cát sỏi phèm cát hít p chít hác		•		•	

• Chọc nòng chính; O Chọc nòng phô; * Ứng dụng tuú thuộc loài Ét

Khả năng chuyển nước của bắc thấm hoặc vải địa kỹ thuật là thông số cần thiết dùng trong thiết kế, thường không nhỏ hơn $100\text{m}^3/\text{n}^3$ với suất khung nén hưng lực 276 KPa (40psi).

Hệ số thấm của vải địa kỹ thuật thường bắt buộc lớn hơn hoặc bằng 10 lần hở sét thèm cña Ét.

Ngoài những yêu cầu về vật liệu lọc, phương pháp này còn phải dùng ở những địa tàng thách hít p cña lít Ét yểu trong cát tróc Ét a tàng nai chung, trong Ét quan träng là áp lực gia tải trước (để tạo ra sự thoát nước) đạt truyền Ét yểu lít Ét yểu vụ khung lín quay Ét gày mít an Ét nh nai chung. Chỉ tiôt vò vén Ét vụy cát thó tóm hiết

trong cuộn "Công nghệ mí i xố lý nén ®Et yÓu – v i ®pa k u thu t v p b c th m" c n  Nguy n Vi t Trung, H p N i, 1997.

3.2. B m Đ p v a

Công nghệ phun Đ p v a (grouting technology), v i i  p l c 20-40 MPa hi n ®ang d ng trong x y d ng n n m ng v p c ng tr nh ng m nh m:

- Nh i i p c c l c r ng;
- L m chuy n v p v p d n ch t ®Et;
- Gi m d  h t n u c, t ng c ng d .

V i nhi u m c ti u sau:

- 1) R n ho  v p æn ®nh đất để truyền tải trọng xuống sâu trong thi công đường tàu điện ngầm, đường cao tốc và nền móng;
- 2) C ch ch n cho m ng m y;
- 3) L m h  th ng neo c  phun v a ®Ó gi æn ®nh, ch u l c k o;
- 4) B t i p c c v t n t trong c ng tr nh b  t ng v p th  x y;
- 5) L m l i p ph n m t k nh ®mo;
- 6) Phun kh  b  t ng l m l i p _o cho c ng tr nh ng m;
- 7) L m gi ng d u b ng xim ng gi ng khoan;
- 8) Phun v a ứng suất trước trên đường sông;
- 9) Phun v a t o c c ho c b lo v p x y l c c c b  khuy t t t.

Tr n h nh 3.2a tr nh b y c ch gia c  n n m ng, tr n h nh 3.2b gia c  m i d c v p thi c ng c ng tr nh ng m, v p tr n h nh 3.2c - b m t o m ng ch ng th m.

Tr n h nh 3.3 tr nh b y c ng ngh  b m Đ p gia c  n n v p tr n h nh 3.4 - kh i ®Et gia c  b ng b m Đ p.

3.3. Gia c  n n bằng phương pháp hóa học (xim ng, thu t tinh l ng ho c c c ch t t ng hợp kh c..) ở nước ta đã làm thực nghiệm khá lâu nhưng dùng nhiều nhất là phương pháp bơm v a xim ng.

Mục đích của phương pháp này thường dùng để:

- N ng cao cường độ của nền nhà đã sử dụng;
- Ph ng ng a nh ng bi n d ng c  t nh ph  h ng c n  k t c u;
- Thi c ng s a ch a m ng.

Tu y theo công nghệ gia c  và các quá trình xảy ra trong đất mà chia phương pháp gia c  nền làm 3 nh m chính: hóa học, nhiệt và hóa l y. Ưu vi t của phương pháp gia c  n y l u kh ng l m gi n ®o n s  d ng nh p v p c ng tr nh, nhanh, tin c y cao v p

trong nhiều trường hợp là phương pháp duy nhất để tăng độ bền của đất có sức chịu tải khung [®]n.

Các phương pháp thường dùng lựu: silicat ho₃, [®]iO₄ - silicat ho₃, silicat khý, amoni⁺ ho₃, thêm nhôm nhua... vụn cát thô tẩm hiếu chi tiết trong nhiều bụi lõi tham khung khíc.

Phương pháp gia cố hóa học cũng dùng để gia cường móng và tường chắn, tăng sức chịu lực cña các bùi vỗ móng chèng cát cát nh⁴⁺n m₃n, gia cát m₃i hè [®]uo vụn c₄ng tr₃nh [®]Et. Về lõi cát bùi [®]Ó gia cát bùng silicat lựu thuỷ tinh láng - dung dịch keo cña silicat natri ($Na_2O \cdot nSiO_2 + mH_2O$). Tuú theo lo¹i, thunh ph₃n vụn tr₃ng th₃i cña [®]Et c₄n gia cát m₃ d³ng mét hay hai dung dịch silicat ho₃.

Lo¹i mét dung dịch được dựa trên dung dịch tạo keo bơm vào trong đất gồm 2 hoặc 3 cát. Phổ biến nhất là ôxit phosphosilicat, ôxit lưu huỳnh-nh₃m-silicat, ôxit lưu huỳnh-fluo-silicat, hydro-fluo-silicat v.v.. Phương pháp một dung dịch thích hợp cho [®]Et cát cát hõ sè thêm 0,5-5m/nguy [®]a m.

Phương pháp 2 dung dịch d³ng [®]Ó gia cát [®]Et cát cát hõ sè thêm [®]0n 0,5m/nguy [®]a m vụn gồm 2 lần bơm lần lượt vào đất 2 dung dịch silicat Na và clorua Ca. Kết quả của phản ứng ho₃ hác lựu t³o ra xit keo silic lựum cho [®]Et t³ng [®]é b₃n ([®]0n 2-6Mpa) vụn khung thấm nước.

Phương pháp điện hóa silicat lựu dùa tr₃n sù t₃c [®]òng tổ hợp lên đất của hai phương pháp: silicat ho₃, vụn d₃ng [®]iO₄ 1 chiêu nh₃m gia cát cát h³t m₃n qu₃ Em vụn cát cát hõ sè thêm [®]0n 0,2 m/nguy [®]a m.

Phương pháp amonian hóa lựu dùa tr₃n vi₃c b₃m vụn trong [®]Et ho₃ng th₃e ([®]Ó lo¹i tr₃nh lõn s₃p) khý am₃nic dưới áp lực không lớn lắm.

Silicat ho₃ bùng khý gas dùng để làm cứng silicat Na. Phương pháp này dùng để gia cố [®]Et cát (k₃ c₃ [®]Et cacbonat) cát hõ sè thêm 0,1-0,2 m/ngày đêm cũng như đất có hàm lượng hữu cơ cao (đến 0,2). Độ bền của đất gia cố có thể đến 0,5-2MPa trong thời gian ng₃n.

Phương pháp thâm nhập nhựa dùng để gia cố đất cát có hệ số thấm 0,5-5m/nguy [®]a m bùng cát b₃m vụn trong [®]Et dung dịch nhua t₃ng h³p (cacbonic, phenol, epoxy..). T₃c d³ng cña nhua ho₃ s₃t₃ng l₃n khi b₃sung vụn dung dịch mét ₃t axit clohydric (đối với đất cát). Thời gian keo tụ rất dễ điều chỉnh bằng lượng chất d³ng cứng. Đất được gia cố bằng nhựa hoá sẽ không thấm nước và cường độ chịu nén 1-5Mpa. Ngoài việc gia cố nền, phương pháp này còn dùng để gia cố vùng s₃ đào xuyên của c₄ng tr₃nh ng₃m. Tuú theo cát [®]Et èng b₃m, cát thô gia cát [®]Et èc cát vụn tr₃ kh₃c nhau: th₃ng

Đồng, nghiêng, nằm ngang vuông kẽt hít p (hình 3.5) cần sao trán mết bong cát thô theo dạng băng dài, dưới toàn bộ móng, gia cố cục bộ không nối kết hoặc theo chu vi vành móng. Việc chọn phương pháp và sơ đồ gia cố phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của nền, hình dạng và kích thước của móng cũng như tải trọng tác dụng lên móng.

3.4. Lùm chét Đèt bong Cm/lu lìn trán mết hoặc chiêu sôu

Có các phương pháp sau:

- Lu lìn, Cm nén rắn tõ cao xuèng;
- Lìn chét Đèt qua lõi khoan (các cát, các đóm, các Đèt vôi ximăng, nasse mìn..);
- Cè kẽt Đéng (dynamic consolidation).

Các công nghệ thi công nài trán hiên Đèt. Phút triền Đèt cao nhẽ thiết kế thi công ngày càng hoàn thiện và phương pháp kiểm tra ngày càng cát Đé tin cậy cao. Nhìn thung số kiểm tra chính như đã trình bày ở đầu mục 3 và chi tiết thì theo những tiêu chuẩn thi công cụ thể của từng phương pháp.

Về ngày nén tách vuông Đèi ví i công trnh quan träng côn tiễn hình thí nghiệm nđn vuông cát cho Đèt cát Đé Cm chét khac nhau, trán cát sét Đé xay dùng biếu Đè quan hõ giia:

- Lực dính vuông Đè chét (thông qua γ_{kh} hay hõ sét Cm chét k_c);
- Gãc ma sét vuông Đè chét;
- Mô đun biến dạng/cường độ và độ chặt.

Khi chưa có số liệu thí nghiệm có thể dùng các số liệu tham khõo è c, c bñng sau Đc y trong thiết kế sơ bộ và khống chế chất lượng.

Bñng 3.3. Sét chét yáu cùu cña Đèt

Chợc nén cña Đèt lìn chét	Hõ sét Cm chét k_c
▪ Cho nòn móng cña nhõ vuông công trnh hoặc nòn cña thiết bị nặng cũng như nền có tải trọng phân bố đều lớn h-n 0,15MPa.	0,98-0,95
▪ Như trên, thiết bị nặng vừa, mặt nền có tải trọng 0,05-0,15 MPa.	0,95-0,92
▪ Như trên, thiết bị nhẹ, mặt nền có tải trọng nhỏ hơn 0,05 MPa.	0,92-0,90
▪ Ví ng khõng cát công trnh	0,9-0,88

Bảng 3.4. Trị ti^au chu^En c^an m^adun bi^On dⁱng E mét sè lo¹i [®]Et lìⁿ ch^At

S ^E t	E, MPa			
	Ở độ ẩm đầm ch ^A t tối ưu		Ở trạng thái bão hòa nước	
	k _c = 0,92	k _c = 0,95	k _c = 0,92	k _c = 0,95
Á c ^s t ho ^{ng} thæ (lít)	20	25	15	20
Á s ^D t v ^p s ^D t lít	25	30	20	25
C ^s t th [«]	30	40	-	-
C ^s t trung	25	30	-	-
C ^s t m ^b n	15	20	-	-

Bảng 3.5. Cường độ tính toán R₀ của nền đất lèn ch^At

S ^E t	R ₀ , MPa è h ^O sè k _c		
	0,92	0,95	0,97
Á c ^s t	0,2	0,25	0,28
Á s ^D t	0,25	0,3	0,32
S ^D t	0,3	0,35	0,4
C ^s t th [«]	0,3	0,4	0,5
C ^s t trung	0,25	0,3	0,4
C ^s t m ^b n	0,2	0,25	0,3

Bảng 3.6. Trị khống chế về chất lượng tầng đất lìⁿ ch^At (kinh nghiệm Trung Quốc)

Lo ¹ i h ^x nh k ^o t c ^Ê u	V ^p tr ^y l ⁱ p lì ⁿ ch ^A t	k _c	Sé Em W _{op} %
K ^o t c ^Ê u x ^o y, n ^g ng v ^p	Trong ph ¹ m vi t ^ç ng ch ^b u lùc	>0,96	W _{op} ± 2
K ^o t c ^Ê u khung	Dưới phạm vi tầng chịu lực	0,93-0,96	
K ^o t c ^Ê u chèng [®] i v ^p	Trong ph ¹ m vi t ^ç ng ch ^b u lùc	0,94-0,97	
kh ^a ng ph [¶] i k ^o t c ^Ê u khung	Dưới phạm vi tầng chịu lực	0,91-0,93	

Bảng 3.7. Trị tham khảo về độ ẩm tối ưu và độ chặt (khô) lớn nhất

Loại đất	Độ ẩm tối ưu (%)	Số chặt (khô) lý tưởng (g/cm ³)
Đất cát	8-12	1,8-1,88
Đất sét	19-23	1,58-1,70
Đất sét bồi	12-15	1,85-1,95
Đất bồi	16-22	1,61-1,80

Bảng 3.8. Trị tham khảo về độ ẩm tối ưu W_{op} %

Chỗ sét đập cát đất I _p	Số chặt khô lý tưởng γ _{dmax} (g/cm ³)	Độ ẩm tối ưu W _{op} (%)
<0	1,85	<13
0-14	1,75-1,85	13-15
14-17	1,70-1,75	15-17
17-20	1,65-1,70	17-19
20-22	1,60-1,75	19-21

Khi dùng phương pháp động để lèn chặt thì không chế sai khác giữa độ ẩm và độ ẩm tối ưu thay đổi trong – 6% -+2%.

4. Thi công măng cắc

Măng cắc (cắc chõ tõo sẵn rái h¹ vuông đất bằng, rung ĐP, ĐP, khoam thui hoặc cắc chõ tõo trong lõi tõo sẵn bằng cách nhồi bê tông, thường gọi chung là cọc nhồi) là giải pháp ưa dùng trong xây dựng công trình có tải trọng lớn trên nền đất yếu.

Ví dụ lùa chấn cắc chõ tõo sẵn (cắc gác, bê tông cết thđp hoặc thđp) hay cắc nhồi lùi cùn cõ vuông cát iõu kiõn cõ thõ chñ yõu sau ^{RC}y ^{R0} quyết định:

- Số lần cắc:
- Số lần cát lùi tráng;

- Số lượng và chất lượng của các thành phần;
- Yêu cầu của môi trường (rung động và tiếng ồn);
- Ảnh hưởng đến công trình lân cận và công trình ngầm;
- Khi nồng độ thi công cao như thế nào;
- Tiến độ thi công và thời gian hoàn thành của chủ đầu tư;
- Khả năng kinh tế của chủ đầu tư;
- V.v..

Cách tháo tham khảo theo kinh nghiệm trong bìa sau đây.

Bảng 4.1. Lùa chán lõi cát

Tính hạch	Loại cát	Cát Đپ	Cát Rỗng		Cát nhài
			B ^a tảng	Thđp	
Kích thước cọc và tần số trống cho phép	Đường kính (cm) Sé sôu (m) Tần số trống cho phép (tần)	20-30 15-20 20-40	30-55 20-40 50-120	50-80 25-150 100-170	80-120 40-60 150-700
Phương thức chịu lực cát cát	Chèn mói Mói + ma sát Ma sát	0 0 0	0 0 Δ	0 0 Δ	0 0 x
Sé sôu lấp đất chôn lùc	Sâu 10 m 10-20 m 20-30 m 30-60 m	0 0 Δ x	0 0 0 Δ	Δ Δ 0 0	Δ 0 0 0
Lấp đất xen kẽ dọc hàn 5 m	Số lượng N = 4-10 N = 10-20 Cát pha N = 15-30 N = 30-50 N > 50 Cát rải Cuối sai:	Δ x 0 Δ x 0	0 x 0 Δ x 0	0 0 0 0 Δ 0	0 0 0 0 0 0

	d < 10 cm 10-30 cm d > 30 cm	x x x	Δ x x	0 Δ x	0 Δ Δ
Nước ngầm	Không hạ được mực nước Tốc độ > 0,3m/s	0 0	0 0	0 0	0 x
Ảnh hưởng đến môi trường	Ôn vụ rung động Xây dựng trên nước Gчен công trình lõi n cđn Điển tích chđt hñp	0 0 0 0	x 0 Δ x	x 0 Δ Δ	Δ 0 Δ Δ

Chó thích:

- 0 – Thích hợp trong số dòng;
- Δ - Cần nghiên cứu trước khi sử dụng;
- x – Nại chung lụ khցng thích hợp.

4.1. Các chđ tđo sđn

Các công thức cần ghi nhớ khi tính toán (đã có sẵn yêu cầu nai vò các BTCT) gồm có:

- Giai đoạn sản xuất cọc (vật liệu và kích thước hình học);
- Giai o1n thđo khuđn, xđp kho, vđn chuyđn;
- Chđn bđa đđng cđc/hđ cđc;
- Trđnh tđu đđng/hđ cđc;
- Tiđu chuđn dđng đđng/hđ;
- Chđn đđng vụ tiđng đn;
- Nghiđm thu công tđc đđng/hđ cđc.

Dưới đây sẽ trđnh bđy ngđn gđn mét sđe yđu cđu chđnh trong các giai o1n nai trđn.

4.1.1. Giai o1n sđn xuđt - trong sđn xuđt các BTCT, cđn chó ý:

- Không chế đường kính d_{max} cđa cđt liđu ($d_{max} = 1:3$ đđn 1: 2,5 $a_{thđp}$);
- Cđt liđu (c, t+sái) khցng cđ tđnh xđm thđc vụ phđn đng kiđm silic;
- Lượng đđng ximđng $\geq 300\text{kg/m}^3$, nhưng không vượt quá 500kg/m^3 ;
- Sđ sđt cđa bđ tđng 8-18 cm (cđ gđng đđng bđ tđng khđc);

- Dùng phụ gia với liều lượng thích hợp.

Các kiểm tra cốt liệu và ximăng theo như tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép.

Sai số về trọng lượng các thành phần của hỗn hợp bê tông không vượt quá các giá trị sau ⁽⁸⁾ y:

- Ximăng : $\pm 2\%$;
- Cát lít thổi : $\pm 3\%$;
- Nước+ dung dịch phụ gia: $\pm 2\%$;

Hà số nghiệm thu cho các BTCT gồm:

- Bàn vỉ kết cấu;
- Phiếu kiểm tra vật liệu các;
- Phiếu nghiệm thu cết thép;
- Cường độ ép mẫu bê tông;
- Phương pháp dưỡng hộ;
- Phiếu kiểm tra kích thước cọc (bảng 4.2).

Chất lượng mặt ngoài cọc phải phù hợp yêu cầu:

- Mật các bông phảng, chiac ⁽⁸⁾ c, ⁽⁸⁾ e s^cu b^p sót è gác kh^cng qu, 10 mm;
- Séc s^cu v^t n^t cⁿa b^a t^cng do co ng^t kh^cng qu, 20mm, réng kh^cng qu, 0,5mm;
- Tổng diện tích mất mát do lém/sứt góc và rỗ tò ong không được quá 5% tổng diện tích bù mật các vụ kh^cng qu, t^cep trung;
- Đầu và mũi cọc không được rỗ, ghồ ghề, nứt/sứt.

Trên hình 4.1 trình bày một số bước kiểm tra chất lượng cọc trước khi đóng gồm có việc xác định độ đồng nhất và cường độ bê tông (siêu âm + súng bạt nẩy theo một số tiêu chuẩn hiện hành như 20TCN: 87, TCXD171: 1987, và TCXD 225: 1998), vị trí cốt thép trong cọc (cảm ứng điện từ); kích thước cọc ở đầu và mũi.

Tỷ lệ % số cọc cần kiểm tra do tư vấn giám sát và thiết kế quyết định trên cơ sở công nghệ chõ t^co vụ tr^cnh ⁽⁸⁾ e th^canh th^co ngh^co cⁿa nh^cu th^cu.

Bảng 4.2. Sai lệch cho phép về kích thước của cọc bê tông đúc sẵn

Loại cääc	Hàng mốc kiểm tra	Sai sè cho phép (mm)
Các b ^a t ^c ng cết thđp v ^o c s ^h n	Séc d ^u i c ^h nh m ^é t c ^h t ngang cña cääc Đường chéo mặt đầu cọc Séc d ^u y t ^c ng b ^o v ^o Séc v ^â ng cña cääc T ^c m e ^h m ^é t cääc Séc xi ^a n m ^é t v ^o c cääc so ví i đường tim cök V ^b tr ^ý l ^c ch ^o a cho tai m ^á c v ^o c ^h u cääc	± 5 10 ± 5 <1% chi ^u d ^u d ^u i cääc, ≤20 10 < 3 5
Các b ^a t ^c ng cết thđp v ^o c s ^h n, r ^c ng	Đường kính Séc d ^u y th ^u nh l ^c V ^b tr ^ý l ^c tr ^b n ruét cääc so ví i đường tim cök Đường tim mũi cök Séc xi ^a n cña m ^é t b ^é ch e ^h v ^o c trên hoặc dưới của đoạn cök so với đường tim cök T ^c ng v ^o e xi ^a n cña 2 m ^é t b ^é ch cña v ^o o ¹ n cääc gi [÷] a	± 5 -5 5 10 2 3
Khung cết thđp cña cääc	Kho ^ñ ng c [,] ch gi [÷] a c [,] c cết chñ Tim m ^é t cääc Kho ^ñ ng c [,] ch gi [÷] a c [,] c cết v ^o ai d ^í ng v ^b ng ho ^ñ c d ^í ng xo ^ñ n l ^c xo	± 5 10 ± 20

	Lưỡi thép ở đầu cọc Sé nhõa cña tai măc khái măt căc	± 10 $-0 \div 10$
--	--	--------------------------

4.1.2. - Giai đoạn thi công nón măng

Những hư hỏng có thể xảy ra ở giai đoạn này thường gặp là:

- Vận chuyển, xếp kho khi cường độ bê tông chưa đạt 70% cường độ thiết kế;
- Cầu móng không nhẹ nhàng, vị trí và số lượng các móng thép để cầu làm không đồng đều theo thiết kế quy định.

Để tránh hỏng gãy cọc, thông thường dùng 2 móng cho cọc dài dưới 20 m và 3 móng cho cọc dài 20 - 30m.

Tranh hinh 4.2 tranh bøy néi lùc (mõ men uèn) xuét hiòn trong căc khi xõp kho, vén chuyen và cầu lắp ở hiện trường; Tuỳ thuộc vào cách đặt móng cầu mà nội lực sẽ được tính toán tương ứng theo nguyên tắc sau: Khi số móng trên cọc ít hơn hoặc bằng 3 thì vị trí cña móng x, c, theo sù cõn bøng cña mõ men cm (hinh 4.3) cõn nõu sè móng lín h-n 3 thø trøi cña móng x, c, theo sù cõn bøng phøn lùc (hinh 4.4).

Những kiểm toán nói trên phải được thông hiểu giữa người thiết kế và thi công để tránh nứt hoặc gãy cọc trước khi đóng. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi chúng ta dùng cọc bê tông cốt thép dài trên 30 m hay cọc BTCT ứng suất trước.

4.1.3. Vì òc chän búa đồng căc

Mét sè nguyễn týc chung trong chän búa:

- Bølo ®m các xuyän qua tçng ®Et dùy (k0 c¶ tçng cõng xen kñp) cä mòi vuo được lớp chịu lực (cọc chống), đạt đến độ sâu thiết kế;
- Úng suét do va ®Ep gøy ra trong căc (øng suét xung kÿch) phøi nhá h-n cường độ của vật liệu cọc, ứng suất kéo do va đập nhỏ hơn cường độ chống kéo của bê tông thông thường, còn trong cọc BTCT ứng suất trước – nhá hơn tổng cường độ chống kéo của bê tông và trị ứng suất trước;
- Khèng chõ thoø ®ng tæng sè nh,t búa + thêi gian ®ång (chèng mái vu giøm hiòn quø ®ång);
- Sé xuyän vuo ®Et cña mét nh,t búa khøng nän qu, nhá: búa diezen $-1 \div 2$ mm/nh,t vu búa h-i $2 \div 3$ mm/nh,t ($\text{Ø} \text{ phøng háng búa} + m, y \text{ ®ång}$).

Còn cõ ®ò chän búa ®ång:

- Theo trọng lượng cọc (trọng lượng búa > trọng lượng căc);
- Theo lùc xung kÿch cña búa (lùc xung kÿch > lùc chèng xuyän);

- Theo phương trình truyền sóng ứng suất;
- Theo cách khống chế độ cứng (theo phương trình viphân bậc 3 về truyền sóng ống suét);
- Theo phương pháp đồ giải kinh nghiệm để chọn búa thuỷ lực cho thi công các ống thép;
- Theo phương pháp kinh nghiệm so sánh tổng hợp.

Chi tiết xem trong "Sæ tay cung tranh mang cac, B3/c Kinh, 1995".

4.1.4. Mèi nèi các vụ mòi cac

Mèi nèi gi-a c,c [®]o¹n các chõ t¹o s¹n (BTCT, gç, thĐp..) cã ý nghia r^Êt quy^Ôt [®]phn khi dùng cọc dài. Về phương diện chịu lực, mối nối có thể chịu lực nén và cũng có khả n^ëng xu^Êt hi^Ôn lùc nhæ, m[»] men vụ lùc c^¾t. Khi [®]ang th^x mèi nèi v^oa ch^øu lùc n^Øn v^oa ch^øu lùc nhæ.

Đối với cọc bê tông cốt thép thông thường các liên kết giữa đoạn cọc được thực hiện b»ng:

- H^øn qua m^Æt bých + thĐp gäc;
- H^øn qua thĐp b[¶]ln phñ k^{yn} m^Æt bých;
- Li^an k^Ôt b»ng chèt n^am [®]ang;
- Liên kết bằng chốt xỏ kiểu âm dương + đỗ vữa.

S^ëi ví i các BTCT tr^øn, r^cng cã th^Ø li^an k^Ôt b»ng mèi nèi h^øn ho^Æc nèi b»ng bul[«]ng.

Tại các nước có nền công nghiệp phát triển cao người ta dùng kiểu mối nối chế tạo cơ khí khá chính xác, rút ngắn việc ngừng chờ lùc hạ cọc và có được cây cọc dài với mối nèi ch^¾c ch^¾n l^µm cho các ch^øu t[¶]i ví i [®]é tin c^Éy cao.

Mét sè ki^Øu mèi nèi v^oa n^au cã th^Ø t[»]m th^Éy trong nhi^Ôu tui li^Ôu chuy^an kh[¶]o, ^ë [®]cy ch^ø n^au mét sè lo¹i ti^au bi^Øu.

Về mũi cọc, tuỳ theo điều kiện địa chất công trình và phương thức chịu lực của cọc m^u mòi s¹ cã c^Êu t¹o kh^{,c} nhau. Khi các [®]ang vụo n^Øn [®]Et m^Ôm th^x cã th^Ø d¹ng [®]Cu các b»ng ph[¶]ng; khi [®]ang vụo lí p [®]Et c^{ong}, vụo lí p [®], phong ho[,] b^e rei ho^Æc mòi các cã th^Ø chèng vụo lí p [®]Et [®], cã th^Ø n[»]m nghi^ang, các cña c^{,c} c^Çu lí n, [®]Ø [®]¶m b[¶]o s^{oc} chịu tải cũng như ổn định của cọc phải cấu tạo mũi cọc một cách cẩn thận, đúng tâm [®]Ø các kh[«]ng b^b l^øch hướng khi đóng/hạ vào trong đất.

Nh^ëng chi ti^Ôt c^Êu t¹o vụ thi^Ôt k^Ô mèi nèi vụ mòi các cã ý nghia kinh t^Ø – k^ü thu^Êt trong công trình móng cọc nói chung và cũng là những điều kiện dễ bị xem thường của người thiết kế lẫn người thi công.

4.1.5. Tranh từ [®]ang cac

Trình tự đóng/h¹ các trong công nghệ thi công móng các cọc đùa vuông cọc yếu hèn sau quyết định:

- Điều kiện hiện trường và môi trường;
- Vật liệu di chuyển thích hợp;
- Công trình lân cận và tuyến đường ống ngầm;
- Tính chất đất nền;
- Kích thước cọc, khoảng cách, vị trí, số lượng, chiều dài cọc;
- Thiết bị dùng đóng/h¹ các;
- Số lượng đài cọc và yêu cầu sử dụng.

Một số trình tự thường dùng trong thi công đóng hạ cọc trình bày ở hình 4.5. Việc lựa chọn cách đóng móng phụ thuộc vào tính chất kỹ thuật mỏ trong từng trường hợp cụ thể theo cọc yếu hèn nêu trên.

Thông thường, nguyên tắc để xác định trình tự đóng cọc là:

(1) Cọc vuông mết đặc cần các vật liệu kinh phí xung quanh:

- Chia khu vực nghiên cứu thành hai;
- Chia 2 hướng đối xứng, từ giữa đóng ra;
- Chia 4 hướng từ giữa đóng ra;
- Đóng theo 1 hướng.

(2) Cọc vuông cao thiết kế không móng: Móng sâu hơn - đóng trước, nông hơn - đóng sau;

(3) Cọc vuông có chấn cát: Các lín - đóng trước, cọc nhỏ - đóng sau; các đui - đóng trước, cọc ngắn - đóng sau;

(4) Cọc vuông hành phòn bè cát: Các trung nhâm - đóng trước, cọc đơn - đóng sau;

(5) Cọc vuông cát đặc chinh xác lòi - đóng sau: Sẽ chính xác thép - đóng trước, độ chính xác cao - đóng sau.

4.1.6. Tiêu chuẩn chia thành các

Xác định tiêu chuẩn chia thành các theo yêu cầu thiết kế không móng theo quy định như sau: Căn cứ vào kinh nghiệm thu được. Hai điều kiện quyết định đóng móng là: theo yêu cầu móng cần phải đóng theo quy định trong thiết kế móng theo yêu cầu móng (có khi còn gọi là theo độ chối). Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hai điều kiện nêu trên và cả khi móng không móng.

Tiêu chuẩn khống chế việc dừng đóng cọc nên quy định như sau;

(1) Nếu mũi cọc đặt vào tầng đất thường thì độ sâu thiết kế làm tiêu chuẩn chính xác theo yêu cầu thiết kế móng không móng;

- (2) Nonu moi cac ®Et vuo líp ®Et c,t tõ chEt voa tré lan thx lÉy ®é xuyan scu lum tiau chuÈn chính cbn ®é scu cac - tham khlo;
- (3) Khi độ xuyên đã đạt yêu cầu nhưng cọc chưa đạt đến độ sâu thiết kế thì nên đóng tiếp 3 đợt, mỗi đợt 10 nhát với độ xuyên của 10 nhát này không được lín h-n ®é xuyan quy ®Phnh cna thiöt kō;
- (4) Khi cÇn thiöt ding c,ch ®ång thö ®Ó x,c ®Phnh ®é xuyan khèng chö. Tham khlo kinh nghiÖm cna Trung Quèc è b¶ng 4.3.

B¶ng 4.3. KiÖn nghØ vò tiau chuÈn khèng chö döng ®ång cac (kinh nghiÖm Trung Quèc)

Lo <small>i</small> c <small>ac</small>		C <small>ac</small> BTCT r <small>ç</small> ng				C <small>ac</small> BTCT <small>®Æ</small> c					
Kích thước cọc (cm)	Mòn kín	Mòn hẽ	Mòn kín	Mòn hẽ	40x40	45x45	50x50	50x50			
S <small>Ê</small> t è mòn c <small>ac</small> (<small>tr</small> sèN)	S <small>Ê</small> t c <small>,t</small> (30-50)	S <small>Ê</small> t s <small>đ</small> t c <small>ø</small> ng (20-25)	S <small>Ê</small> t c <small>,t</small> c <small>ø</small> ng (20-25)	S <small>Ê</small> t s <small>đ</small> t c <small>ø</small> ng (20-25)	S <small>Ê</small> t s <small>đ</small> t c <small>ø</small> ng (20-25)		S <small>Ê</small> t c <small>,t</small> (30-50)				
Lo <small>i</small> b <small>oa</small>	S <small>i</small> ^a zen	20-25 c <small>�</small> p		30-40 c <small>�</small> p		30 c <small>�</small> p	30-35 c <small>�</small> p	35-45 c <small>�</small> p	40-45 c <small>�</small> p		
	H <small>-i</small>	4-7 T		7-10 T		7 T	7-10 T	10 T	10 T		
T <small>р</small> sè khèng ch <small>ö</small> t <small>æ</small> ng sè nh <small>,t</small> <small>®å</small> ng	≤ 2000 -2500				≤ 1500 -2000						
Sè nh <small>,t</small> <small>®å</small> ng khèng ch <small>ö</small> è 5 m cu <small>�</small> ci <small>�</small> ng	≤ 700 -800				≤ 500 -600						
T <small>р</small> sè <small>®é</small> xuy <small>a</small> n cu <small>�</small> ci <small>�</small> ng	S <small>ie</small> zen	2 - 3mm/nh <small>,t</small>				2 - 3mm/nh <small>,t</small>					
	H <small>-i</small>	3 - 4mm/nh <small>,t</small>				3 - 4mm/nh <small>,t</small>					

4.1.7. Ch nh ®éng vu ti ng  n

Vấn đề ảnh hưởng về chấn động cũng như tiếng ồn đối với công trình và con người do thi công đóng cọc gây ra cần phải được xem xét vì nó có thể dẫn đến những hậu

quý[®], ng tiõc, nhÊt lú khi thi công ®ång cäc gÇn c«ng tr»nh[®]. x©y hoÆc gÇn khu d©n cư (hình 4.6).

Tiêu chuẩn để khống chế dao động và tiếng ồn do chấn động gây ra đối với người vµ c«ng tr»nh cä thÓ tham kh¶o:

- Tiªu chuÈn Liªn X« (cò): Nr. 1304 – 75;
- Tiªu chuÈn CHLB Séc: DIN 4150 – 1986;
- Tiªu chuÈn Thuþ SÜ : SN 640312 – 1978;
- Tiªu chuÈn Anh : BS 5228, Part 4 - 1992a (b¶ng 4.4a).
- Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5949-1998 (b¶ng 4.4b).

Về độ ồn thường khống chế 70 – 75 dB ®èi ví i khu è vµ 70 – 85 dB ®èi ví i khu thương mại; Khi ồn quá giới hạn trên phải tìm cách giám ồn. Cách phòng chống ảnh hưởng chấn động và ồn:

- X, c ®Þnh kho¶ng c, ch an toµn khi ®ång (hình 4.7);
- Chọn cách đóng (trọng lượng + độ cao rơi búa), loại búa hợp lý;
- Khoan dÉn, ®ång vç, Đp;
- Lµm hµo c, ch chÊn;
- Đặt vật liệu tường tiêu âm, giảm thanh, đệm lót đầu mũ cọc;
- V..v..

B¶ng 4. 4a. ¶nh hưởng của dao động đối với các đối tượng khác nhau
(theo tiªu chuÈn Anh BS 5228 Part 4 1992a)

Ví dô	Đối tượng quan tâm	Th¢ng sè ®o vµ ph¹m vi ®é nh¹y		
		ChuyÓn v¢ (mm)	VËn tèc (mm/s)	Gia tèc (g)
Phương tiện thí nghiÖm	ThiÕt b¢ vµ vËn hµnh	(0,25-1) x10 ⁻³ (0,1Hz-30Hz)		(0,1-5) x10 ⁻³ (30Hz-200Hz)
C¬ së vi ®iÖn tö	ThiÕt b¢ vµ vËn hµnh		(6-400) x10 ⁻³ (3Hz-100Hz)	(0,5-8) x10 ⁻³ (5Hz-200Hz)

Công tc thi ccng nòn mang

Máy măc chín <small>h</small> x <small>c</small>	Thi <small>ết</small> b <small>p</small> v <small>µ</small> v <small>Ē</small> n h <small>u</small> nh	(0,1-1) x10 ⁻³		
Máy t <small>ính</small>	Thi <small>ết</small> b <small>p</small> v <small>µ</small> v <small>Ē</small> n h <small>u</small> nh	(3-250) x10 ⁻³		0,1-0,25 sai sè trung phuong (SSTP) (t <small>e</small> i [®] a 300Hz)
Ví xö lý	Thi <small>ết</small> b <small>p</small> v <small>µ</small> v <small>Ē</small> n h <small>u</small> nh			0,1-1
Bönh viÖn và nơi cư trú	Con người		0,15-15 (hướng [®] øng) (8Hz-80Hz) 0,4-40 (hướng ngang) (2Hz-80Hz)	0,5-50 (SSTP hướng đứng) (4Hz-8Hz)
V <small>�</small> n phßng	Con người		0,5-20 (hướng đứng) (8Hz-80Hz) 1-50 (hướng ngang) (2Hz-80Hz)	
Xương máy	Con người		1-20 (hướng [®] øng) (8Hz-80Hz) 3,2-52 (hướng ngang) (2Hz-80Hz)	(4-650)x10 ⁻³ (SSTP hướng [®] øng) (4Hz-8Hz)
Khu dân cư hoặc thương m <small>�</small> i	C <small>c</small> ng tr <small>x</small> nh		1-50	
Óng d <small>�</small> en kh <small>�</small> ho <small>�</small> c nước	D <small>b</small> ch vô ng <small>�</small> m dưới đất	(10-400) x10 ⁻³	1-50	

Bảng 4.4b. Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư
(tính theo mức âm tương đương dBA, TCVN 5949-1998)

Khu vực	Thời gian		
	từ 6h-18h	từ 18h-22h	từ 22h-6h
1. Khu vực côn trùng bị ô nhiễm: bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, chùa chiền.	50	45	40
2. Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.	60	55	50
3. Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ, sân xuất	75	70	50

4.1.8. Một số sự cố thường gặp

- Khó xuyên và không đạt được độ sâu thiết kế quy định;
- Các bộ xoay vụn nghiêng quay lén;
- Cọc đóng đến độ sâu thiết kế nhưng sức chịu tải không đủ;
- Sự khác biệt dị thường vào túi liêu pha chét lóc tăng so với ban đầu;
- Thân hoặc mối nối cọc bị hỏng/gãy ảnh hưởng đến việc tiếp tục ép/dóng;
- Cọc đóng trước bị trồi lên khi đóng các cọc sau;
- Không đóng tiếp được nữa do thời gian đóng kéo dài hoặc tạm ngừng;
- Biến dạng nón lín đến trượt cả khối đất;
- Các bộ lõi chấn động sai vị trí;
- V.v..

Những nguyên nhân trên phải được phân tích, tìm cách khắc phục, xử lý.. mới có thể tăng tiếp, cả khi phai tăng thô sơ tìm ra công nghệ vụn tránh từ tăng các hố p lý.

Ví dụ nguyên nhân gây trồi nón cát thô lõi:

- (1) Tài liệu điều tra ĐCCT không giống thực tế hoặc sai, làm người thiết kế không thực hiện hoặc thực hiện sai trong kiểm toán phản hồi;

- (2) Phương pháp và công nghệ thi công không đúng làm tăng áp lực nước lỗ rỗng, dưới tác dụng của ép chặt + chấn động dẫn đến mái đất bị trượt;
- (3) Khiết cách biến phelp khèng chõ tèc ®é ®ång cäc;
- (4) Xõp cäc è træn m,i dèc hoæc bþ ®mu è ch®n dèc...,
- (5) Trong thời gian đóng cọc, mực nước của sông gần đó bị đột ngột hạ thấp.

Cách phòng ngừa vụ xổ lý:

- (1) Sâu tra kù ®Et nòn, gi¶m kho¶ng c, ch gi÷a c,c lç khoan th' m dß;
- (2) Cân kióm to,n æn ®phnh trong thiêt kõ thi c«ng cäc è ví ng bê dèc;
- (3) Giảm ảnh hưởng chấn động (khoan dẫn – Đp – h¹ cäc);
- (4) Đèng træn tù ®ång tõ gÇn ®Ôn xa;
- (5) TíØn ®é thi c«ng chÆm;
- (6) Gi¶m thiêu t¶i træng thi c«ng, ®xnh chØ gia t'ng t¶i è m,i dèc;
- (7) Theo dõi kỹ môi trường xây dựng: điều kiện thuỷ văn sóng biển, chú ý sự thay đổi mực nước, phòng ngừa việc hạ thấp đột ngột mực nước;
- (8) Nghiên cứu viöc ®mu hè mäng s°u trong khi ®ång cäc, kióm to,n æn ®phnh cña đất sau khi đóng cọc trước khi ®mu mäng s°u;
- (9) Theo dõi đo đạc áp lực nước lỗ rỗng và chuyển vị để khống chế tiến độ đóng cäc.

4.1.9. Nghiêm thu c«ng t,c ®ång cäc

Chất lượng hàn cọc cần phải được thể hiện ở các điểm chính sau:

- (1) Chất lượng mối nối giữa các đoạn cọc (nếu có);
- (2) Sai lệch v¢ trý cäc so ví i quy ®phnh cña thiêt kõ;
- (3) Sai lệch về độ cao đầu cọc: thường không quá 50 – 100mm;
- (4) Độ nghiêng của cọc không vượt quá 1% đối với cọc thẳng đứng và không vượt quá 1,5% góc nghiêng giữa trục cọc và đường nghiêng của búa;
- (5) Bò mât cäc: nöt, mĐo mä, kh«ng b»ng ph¼ng.

Tổng hợp những ®iêu træn trong b¶ng 4.5 (hoæc b¶ng 10 cña TCXD 79: 1980)

Bảng 4.5. Sai lỗ cho phép với về trục các chốt tay sơn tra và mặt bông
(kinh nghiệm của Trung Quốc)

Loại các	Hình mô hình kiểm tra	Sai lỗ cho phép (mm)
Các BTCT (áp dụng sơn, các kẹp, các gá)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các phẳng tròn cách nhau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hướng vuông góc với trục đầm; 2. Hướng song song với trục đầm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Các trong nhau 1-2 chi tiết hoặc các trong hụng cách ▪ Các trong măng cách 3-20 các ▪ Các trong măng cách trên 20 các: <ol style="list-style-type: none"> 1. Các ở mép ngoài 2. Các trung gian 	100 150 100 $\leq 1/2$ đường kính cọc (hoặc cạnh các) $1/2$ đường kính cọc (hoặc cạnh các) 1 đường kính (hoặc cạnh cọc)
Các bìn (barett) bông BTCT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vết tròn ▪ Sết thẳng (áp dụng) ▪ Khe hở giữa các các - Sết chèng thâm - Sết chấn (áp dụng) 	100 1% ≤ 20 ≤ 25

4.2. Các khoan nhồi

Các khoan nhồi trong những năm gần đây đã được áp dụng nhiều trong xây dựng nhôm cao tầng, cột lín vụn nhôm công nghiệp cá tì trang lín. So với các chốt tay sơn, việc thi công cọc nhồi có nhiều phức tạp hơn, do đó phương pháp và cách giám sát, kiểm tra chất lượng phải lumper hốt sọc chu (áp dụng), từ mục đích thiết kế kiểm tra hiên (áp dụng)..

Dưới đây trình bày tóm tắt những nội dung chính mà người kỹ sư giám sát phải nắm vững để nâng cao hơn nữa trách nhiệm cũng như chất lượng giám sát.

4.2.1. Yêu cầu chung

Vì vậy giám sát phải dựa vào công nghệ thi công và chương trình đảm bảo chất lượng đã duyệt. Trong chương trình đảm bảo chất lượng thi công của nhà thầu cần thể hiện chi tiết è 3 khía cạnh sau:

- Công nghệ tòi lõi (đuôi, đầu, khoan, đục), cách gián thuỷ lõi các (èng chèng suốt chiều dài cọc hoặc dung dịch) và chất lượng lõi (đúng vị trí, không nghiêng quá trị số cho phép, cẩn lắng ở đáy lõi được thổi rửa sạch đúng yêu cầu);
- Chỗ tòi, lõi lắng cết thđp vụ gián lồng thđp án ®nh trong qu, trìn ®æ b² t²ng;
- Khối lượng bê tông, chất lượng và công nghệ đổ bê tông.

Về mặt quản lý và kiểm tra chất lượng cọc thì chia làm 2 giai đoạn: trước khi thành hình các vụ sau khi ®. thi công xong các.

Chỗ tòi côn phái kiểm tra vụ ®. nh gi, gồm các:

- Chất lượng lõi cọc trước khi đổ bê tông;
- Chất lượng và khối lượng bê tông đổ vào cọc;
- Lồng cết thđp trong lõi các (sù lian tóc, nghiêng lõi, trãi...);
- Chất lượng sản phẩm (tình trạng, kích thước thân cọc và sức chịu tải của các).

Nóu dìng dung dñch sđt (hoặc ho, phém kh, c) ®Ó án ®nh thuỷ lõi các thx côn phái quản lý chất lượng dung dịch này về các mặt:

- Chỗ tòi dung dñch ®t ti²u chuÈn ®. ®Ó ra;
- Sđu chñnh dung dñch (mét ®é vụ ®é nhí t.. .) theo ®iùu kiÖn ®pa chÈt công trìn - ®pa chÈt thuû vñ vụ công nghệ khoan cõ thô;
- Thu hải, lõm giáp vụ sô dông lõi dung dñch;
- Hệ thống thiết bị để kiểm tra chất lượng dung dịch tại hiện trường.

4.2.2. Khối lượng kiểm tra và cách xử lý

Vô nguyênc, công trìn cũng quan trọng (vô ý nghĩa kinh tõ, lõi sô, x. héi.. .), chñu tòi trống lín, thi công trong ®iùu kiÖn ®pa chÈt phòc tòi, công nghệ thi công cá ®é tin cậy thấp, người thi công (và thiết kế) có trình độ và kinh nghiệm ít thì cần tiến hành quản lý và kiểm tra chất lượng có mật độ (tỷ lệ %) cao hơn, tức là nếu độ rủi ro

cung nhu cầu thợ mộc yêu cầu về quản lý và đánh giá chất lượng cần phải nghiêm ngặt ví i mệt rẽ dùy h-n.

Mặt khác, như sẽ được trình bày chi tiết hơn ở mục này, cách kiểm tra bằng phương pháp không phá hỏng (NDT) nhờ những thiết bị khá hiện đại đã có ở nước ta, cho phép thực hiện việc kiểm tra chất lượng cọc hết sức nhanh chóng với giá cả chấp nhận được. Vì vậy trong tiêu chuẩn TCXD 206: 1998 “Cọc khoan nhồi - yêu cầu và chia tách thi công” đã đưa ra khái niệm kiểm tra tối thiểu (bảng 4.6).

Bảng 4.6. Khái niệm kiểm tra chất lượng bê tông thân cọc
(theo TCXD 206: 1998)

Thể loại kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu, %
Sử dụng vịnh cña thon các	<ul style="list-style-type: none"> - So sánh thô túch bả tống rẽ vho lõi các ví i thô túch hnh hác cña các - Khoan lỗ lõi - Siêu m, tìn x¹ gama cā rẽt èng trước - Phương pháp biến dạng nhỏ (PIT, MIM), quan sát khuyết tết qua èng lỗ lõi bong camera v² tuy³n - Phương pháp biến dạng lớn PDA 	<ul style="list-style-type: none"> 100 1-2% + phương pháp kh₂c 10-25% + phương pháp kh₂c ≥ 50 4% và không dưới 5 cọc
Sé m ₂ réng ho ₂ c rẽ ngum cña mòn các vho ₂ ,	Khoan đường kính nhỏ (36mm) ở vi ₂ ng m ₂ réng rẽ ho ₂ c xuy ³ n qua mòn các	2-3 lõi lõm thõ ho ₂ c theo b ₂ ng 4.7
Cường độ bê tống thon các	<ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm mõi lõi rẽ bả tống - Thí nghiệm tr²n lõi bả tống lõi khoan - Theo tèc rẽ khoan (khoan thæi kh₂ng lỗ lõi) - Sóng b₂t n₂y ho₂c si²u m₂ rẽ i bả tống è r₂u các 	<ul style="list-style-type: none"> Theo yêu cầu cña gi₂m s₂t 35

Chó thíc:

- 1) Thông thường cần kết hợp từ 2 phương pháp khác nhau trở lên để tiến hành so sánh cho mét thang sè kiêm tra nau è bìng nụy. Khi các cää L/D>30 thì phương pháp kiêm tra qua èng ®Et sòn sít lú chñ yñu (L-chiều dài, D-đường kính);
- 2) Lớp bê tông bảo vệ đường kính cọc và hình dạng bề ngoài của cốt thép có thể kiêm tra è chç ®Çu các, khi ®. Io¹i bá lí p b² tóng cæn è phÿa tr²n cét ®Çu các.

§Èi ví i nhñg công trình có số lượng cọc trong mỗi móng là ít và tải trọng truyền lên móng lớn, kết cấu có độ nhạy cao khi lún không đều xảy ra, người ta yêu cầu tỷ lệ đặt ống để kiểm tra khá nhiều như trình bày ở bảng 4.7 dưới đây.

Bảng 4.7. Quy ®Þnh tû lõ % các cÇn ®Et sòn èng vµ kiêm tra ®ei ví i c«ng tranh giao th«ng
(DTU 13.2, P1 - 212, 9-1992, Ph.p)

(N - tæng sè các thi c«ng, n - sè các trong mét mảng trô)

Cách thõc tiop nhñn lùc cña các	N	n ≤ 4				n >4			
		Số lượng ống ®Et sòn		Số lượng cọc kiêm tra		Số lượng èng ®Et sòn		Số lượng cọc kiêm tra	
		C, c èng 50/60	Ống 102/114	Th'm dB th°n cää NDT	Khoan lÊy lai t¹i mòi cää	C, c èng 60/60	Ống 102/114	Th'm dB th°n cää NDT	Khoan lÊy lai t¹i mòi cää
Chỗ cää ma s,t Cóc bé	≤ 50	100	0	100	0	100	0	50-100	0
	>50	100	0	100	1	50-100	0	50-100	0
Ma s,t cök bé vµ mòi cää	≤ 50	100	≥ 50	100	30	100	≥ 30	50-100	≥ 20
	>50	100	≥ 30	50-100	20	50-100	≥ 20	50-100	≥ 10
Chỗ cää mòi cää	≤ 50	100	100	100	50-100	100	50- 100	50-100	≥ 30
	>50	100	50-100	50-100	≥ 30	50-100	≥ 30	50-100	≥ 20

Không nhất thiết phải kiểm tra tất cả các cọc có đặt sẵn ống. Thông thường người ta chửi tiôn hình kiểm tra theo mét tông lõi nạo [®] so với cọc cắc [®]. [®] Kết quả, nếu thấy chất lượng tốt và đạt kết quả ổn định thì có thể dừng. Nếu có nghi vấn thì phải tiếp tục kiểm tra cho hốt sè cắc [®]. [®] Kết quả.

Ngoài ra còn cần kiểm tra hành bùn tràn hố 4.8 [®] trước hiên tràn từ kiểm tra tố [®] n gip [®] ôn phọc tòp theo mực [®] khai thác ở ng suối cho phép vụ [®] rãnh rò rỉ cát thô xép ra trong quanh thi công cắc.

4.2.3 Kiểm tra chất lượng lỗ cọc

Yêu cầu về chất lượng

Chất lượng lỗ cọc là một trong các yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng cọc. Công việc khoan vụ dẫn lỗ cắc, sau [®] là lỗ cát giòn thành vách lỗ cắc lỗ nhón công đoạn quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng lỗ cắc tèt hay xép. Các chửi tiêu vô chất lượng lỗ cọc gồm vị trí, kích thước hình học, độ nghiêng lệch, tình trạng thành vách và lớp cặn lắng ở đáy lỗ. Trong bảng 4.8 trình bày các thông số để đánh giá chất lượng và phương pháp kiểm tra chúng.

Bảng 4.8. Các thang sè côn kiểm tra vào lỗ cắc

Thang sè kiểm tra	Phương pháp kiểm tra
Tính trung lỗ cắc	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bằng mắt naked eye - Dùng phương pháp siêu âm hoặc camera ghi chụp thành lỗ cắc
Vật liệu, [®] độ thẳng [®] đồng vụ [®] sút	<ul style="list-style-type: none"> - So [®] với mèc vụ tuy ôn chuồn - So sánh khối lượng đất lấy lên với thể tích hình học của cắc - Theo lượng dung dịch giữ thành - Theo chiêu dại tê khoan - Quay dài - Máy đo độ nghiêng, phương pháp siêu âm
Kích thước lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu, calip, thước xếp mở và tự ghi độ lớn nhỏ đường kính - Theo đường kính, thước xếp mở và tự ghi độ lớn nhỏ đường kính - Theo đường kính ống giữ thành

Tính trung trung ý lõi vụn đất sét cát trong lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Theo để cát chia mòn khoan khi để riêng - Lấy mẫu vụn sét và lõi khoan, để riêng trước và sau thời gian giữ thành không ít hơn 4 giờ (trước lõi và bát tống) - Độ sạch của nước thổi rửa - Phương pháp quả tạ rơi hoặc xuyên động - Phương pháp điện (điện trở, điện dung..) - Phương pháp âm.
---	---

Bảng 4.9. Sai sè cho phép vào lõi cát

Tiêu chuẩn	Số lượng %	Phạm vi %
ADSC	2% trên suét chiết dại cát	7,5 cm
FHWA (1998)	2% trên suét chiết dại cát	1/24 của đường kính cọc hoặc 7,5 cm
FHWA (1990)	1/48	7,5 cm
ACI	+ Sỏi víi cát khung cát cát thấp 1,5% trên suét chiết dại cát. + Sỏi víi cát cát cát thấp 2% trên suét chiết dại cát	4% của đường kính cọc hoặc 7,5cm
ICE	1/75	7,5 cm
CGS	2% trên suét chiết dại cát	+ 7,5 cm + 15 cm ở vị trí cát cát trung bình

Chú thích:

ADSC: Hiệp hội các nhà thầu cát khoan nhái Mỹ;

FHWA: Cục đường bộ Liên bang Mỹ;

ACI: Viện bát tống Mỹ;

ICE: Viện Xây dựng dân dụng Anh;

CGS: Hiệp hội Sữa kü thuỷ Canada.

Vị trí của lỗ cọc trên mặt bằng, độ nghiêng cũng như kích thước hình học của nó thường không đúng với thiết kế quy định, nhưng không được sai lệch quá giới hạn nào. Các phím vi sai sè này do thiết kế không theo tiêu chuẩn thiết kế vụ thi công cọc nhồi. Nhưng ngay tiêu chuẩn của các nước khác nhau cũng có những quy định cho phép sai sè khác nhau (xem bảng 4.9).

Theo tiêu chuẩn của Trung Quốc thì yêu cầu sai số về giá trị cao hơn không so với bảng 4.9 như sau: Phải nhỏ hơn 1/500 đối với những công trình đòi hỏi cao và thấp nhất là không quá 1/100.

Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn nhiều nước và tình hình thi công thực tế ở Việt Nam, TCXD 206 : 1998 quy định sai số cho phép về lỗ cọc nhồi như trong bảng 1 của tiêu chuẩn này.

Khi số đông bằng tròn không chú ý rằng: Khi ví i nhìng cung trình Bi hài cao, sai số lượng cọc ít hoặc có những yêu cầu đặc biệt khác thì cần phải giảm các trị số cho phép trên, đặc biệt là độ thẳng đứng. Ví dụ như công trình cầu khầu độ lớn, nhịp bê tông cốt thép ứng suất trước liên tục, số lượng cọc là 10 cho mỗi trụ thì có thể phải quy định độ nghiêng cho lỗ cọc không được quá 1/200.

Ngoài kích thước và vị trí hình học như đã nói ở trên còn phải đảm bảo lượng cặn lắng ở đáy lỗ không được dày quá các giá trị sau:

- Các chèn ≤ 50mm;
- Các ma sát + chèn ≤ 100mm;
- Các ma sát ≤ 200mm.

Phương pháp kiểm tra

1. Kiểm tra kích thước và tình trạng thành vách lỗ cọc

• So đường kính lỗ cọc

Thiết bị đo đường kính lỗ cọc gồm 3 bộ phận cấu thành: đầu đo, bộ phận phóng đại và bộ phận ghi (hình 4.9) có thể đo lỗ cọc đường kính lên đến 1,2m. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị là do cảm biến co dãn điện tử "ring ten" ở đầu máy làm thay đổi điện trở, từ đó làm thay đổi điện áp, kết quả của sự thay đổi được hiển thị bằng số hoặc máy ghi lưu giữ. Trị điện áp biểu thị và đường kính cọc có quan hệ:

$$\phi = \phi_0 + k \frac{\Delta V}{I}$$

Trong đó: ϕ - Đường kính lỗ cọc đo được, m; ϕ_0 - Đường kính lỗ cọc lòc; ΔV - Biến化的, V; k - Hỗn số m /Ω; I - Cường độ dòng điện, Ampe.

• Sết nghiệm vụ tính trọng lượng vách lỗ cọc

Khi thi công cọc trong điều kiện có nước ngầm và có dùng dung dịch sét để giữ thịnh thịnh trung thịnh v, ch, ®é th/ing ®øng vµ ®é dµy lí p cän l/ing ch/ cã m, y m/ác mới kiểm tra được.

Phương pháp sóng âm: Nguyên lý là dựa vào hiệu ứng điện áp của tinh thể mà phát sinh ra sóng siêu âm, thông qua bộ chuyển đổi năng lượng sóng âm đặt ở đầu dò (phát và thu), ta đo được các đại lượng:

$$t = L/C$$

Trong ®ã:

t - thời gian sóng âm qua môi trường, giây;

L - Đoạn đường của sóng truyền qua (âm trinh), m;

C - Võn tèc cña sâng ®m, m/gi®y.

Tranh hnh 4.10 l/µ thiÓt b/®o thịnh l/ç khoan DM - 686II cña NhEt theo nguy/®n t/®c sâng ®m nái tr/®n v/í i ®é sâu đ/® đến 100m và đường kính lỗ đ/® đến 4m và trên hình 4.11 l/µ c, ch l/çp ®Æt vµ k/®t qu/®o.

2. S/ô b/ô dµy lí p cän l/ing è ®, y l/ç c/äc

Phương pháp chuỳ roi: D/ing chuú hnh c/»n b»ng ®ång n/®ng kho/ing 1kg, c/ã tai ®Ó buéc d/®y vµ th/® ch/®m ch/®m vµo l/ç khoan. Ph/®n ®o, n m/Æt lí p cän l/ing b»ng c/¶m gi, c tay cầm dây, độ dày lớp c/ n là hiệu số giữa độ sâu đ/® được lúc khoan xong với độ sâu đ/® được bằng chuỳ này.

Phương pháp điện trở: Dựa vào tính chất dẫn điện khác nhau của môi trường không đồng nhất (gồm nước + dung dịch giữ thịnh vµ c,c h/®t cän l/ing) m/µ ph/®n ®o, n chi/®u dµy lí p cän l/ing n/®y b»ng tr/® s/  bi/®n ®Æi cña ®i/®n tr/ .

Theo ®/nh Iu/®t Ohm:

$$V_2 = V_1 \frac{R}{R_x + R}$$

Trong ®ã: V_1 - S/ i/®n ,p æn ®/nh cña d/ ng xoay chi/®u (V);

V_2 - Điện áp đo được (V);

R - S/ i/®n tr/  ®i/®u ch/®nh (Ω);

R_x - Tr/® ®i/®n tr/  cña ®Æt è ®, y l/ç (Ω).

R_x phụ thuộc vào môi trường, R_x kh/c nhau s/  /øng v/í i tr/® ®i/®n ,p V_2 kh/c nhau, s/  đọc được V_2 ở máy phóng đại. Cách đo như sau: Thả ch/ m đầu dò vào lỗ khoan, theo d/ i s/  thay ®Æi V_2 , khi kim ch/  V_2 bi/®n ®Æi ®/ét ng/ t, ghi l/ i ®é s/ u h/ , ti/ p t/ c th/® ®/ u

d_B, kim ch_uV₂, ghi l¹i[®]é s[©]u h₂.., cho đến khi đầu dò không chìm được nữa, ghi lại độ s[©]u h₃. S_é s[©]u c_na c_ac khoan[®]. bi_Ôt l_pH n^an c_a th_Ô t_ynh chi_Ôu d_pu l_pc_hen l³ng l_p:

$$(H - h_1) \text{ ho} \mathcal{E}c (H - h_2) \text{ ho} \mathcal{E}c (H - h_3) \dots$$

Tr^an hình 4.12 a trình bày nguyên lý xác định chiều dày lớp cặn lăng bằng phương pháp [®]i_Ön tr_e.

Phương pháp điện dung: Dùa v_uo nguy^an lý kho_lng c_{,ch} gi_a hai cùc b_¶n kim lo¹i và kích thước giữa chúng không thay đổi thì điện dung và suất điện giải của môi trường tỷ lệ thuận với nhau, suất điện giải của môi trường nước + dung dịch giữ thành + cặn lăng.. có sự khác biệt, do đó từ sự thay đổi của suất điện giải ta suy được chiều dày lớp cặn lăng. Trên hình 4.12b trình bày sơ đồ bộ đo cặn lăng bằng phương pháp [®]i_Ön dung.

Phương pháp âm (sonic): Dùa v_uo nguy^an lý ph_¶n x¹ c_na s^ang[®]m khi g_¶p c_{,c} giao diện khác nhau trên đường truyền sóng. Đầu đo làm hai chức năng phát và thu. Khi sóng gặp mặt lớp cặn lăng phản xạ lại, ghi được thời gian này là t₁, khi g_¶p[®]y l_pc_hen (đất đá nguyên dạng) phản xạ lại, ghi được t₂, chi_Ôu d_pu l_pc_hen l³ng s_i l_p:

$$h = \left(\frac{t_1 - t_2}{2} \right) C$$

Trong [®]ã: h - S_é d_pu l_pc_hen l³ng;

t₁ v_u t₂ - Thời gian ph_{,t}v_u thu khi s^ang g_¶p m_¶t v_u[®]y l_pl_pc_hen l³ng, gi[©]y;
C - T_ce[®]s^ang[®]m trong c_hen l³ng, m/gi[©]y.

Th_{ết} ra c_hen l³ng h_xnh th_unh trong thời gian t_o l_c [®]Ôn l_c [®]æ b^a t_«ng, tr¹ng th_i c_na l_p n_py t_o tr^an xu_èng \rightarrow [®]Æc \rightarrow h_t. Do v_Èy, th_Ô n_uo l_pc_hen l³ng còng kh_«ng c_a [®]ph_nh ngh_la r_a r_png v_u còng kh_«ng c_a m_¶t b_Ø m_¶t c_hen l³ng x_{,c} [®]ph_nh c_o th_Ø m_u ch_n y_Ø dùa v_u kinh nghi_Øm.

3. S_iÔu ch_Ø v_u qu_¶n lý dung d_pch gi_÷ th_unh

Tr_ù trường hợp lớp đất ở hiện trường thi công cọc khoan nhồi có thể tự tạo thành dung dịch sét ra hoặc tạo lỗ và giữ thành bằng phương pháp có ống chống đều phải đ_ing dung d_pch ch_Ø t_o s_an để giữ thành lỗ cọc. Chế tạo dung dịch phải được thiết kế cấp phối tuỳ theo thiết bị, công nghệ thi công, phương pháp khoan lỗ và điều kiện địa ch_Èt c_hu_{ng} tr_xnh v_u[®]pa ch_Èt thu_û v_u c_na [®]pa [®]i_Øm x[©]y dùng [®]Ø quy_Ô [®]ph_nh.

Trong b_¶ng 4.10 tr_xnh b_pu c_{,c} yêu cầu về chất lượng của dung dịch sét lúc chế tạo ban [®]Çu c_Bn khi s_öd_øng c_a th_Ô tham kh_¶lo b_¶ng 4.11 [®]Ø [®]i_Øu ch_Ø, qu_¶n lý v_u ki_Øm tra.

Bảng 4.10. Chú ti^au tính n^ong ban [®]Cu cña dung d^bch s^dt (n^oU dⁱng)

H ^o ng m ^c c	Chú ti ^a u tính n ^o ng	Phương pháp kiểm tra
1. Khối lượng riêng	1,05 – 1,15	Tù träng k ^o dung d ^b ch s ^d t ho ^{ac} Bom ^a k ^o
2. S ^e nhí t	18 – 45 s	Phương pháp phễu 500/700cc
3. Hàm lượng cát	< 6%	
4. T ^u l ^o ch ^{Et} keo	> 95%	Phương pháp đong cốc
5. L ^u ng m ^a t nước	< 30ml/30 phót	Dụng cụ đo l ^u ng m ^a t nước
6. S ^e d ^{uy} cña ,o s ^d t	1- 3/mm/30 phót	Dụng cụ đo l ^u ng m ^a t nước
7. L ^u c c ^h t t ^u nh	1 phót: 20-30 mg/cm ² 10 phót: 50 - 100 mg/cm ²	L ^u c k ^o c ^h t t ^u nh
8. T ^u nh æn [®] ph ⁿ h	< 0,03 g/cm ²	
9. Tr ^u s ^e pH	7 - 9	Gi ^E y thö pH

Bảng 4.11. Chú ti^au k^u thu^{Et} cña dung d^bch s^dt bentonite trong s^o d^ong (kinh nghi^{Om} cña Nh^{Et})

Phương ph ^s p khoan	S ^p a t ^ç ng	Chú ti ^a u k ^u thu ^{Et} cña dung d ^b ch s ^d t					
		Kh ^e i l ^u ng ri ^a ng	S ^e nhí t (Pa.S)	H ^u m l ^u ng cát, %	T ^u l ^o ch ^{Et} keo, %	M ^a t nước (ml/30min)	S ^e pH
Tu ^ç n h ^o rn thu ^{En} , khoan d ^{Ep}	S ^{Et} s ^d t	1,05-1,20	16-22	< 8-4	> 90-95	< 25	8 - 10
	S ^{Et} c ^h t S ^{Et} s ¹ n Cu [®] , d ^m	1,2-1,45	19-28	< 8-4	> 90-95	< 15	8 - 10
Khoan [®] Ey, khoan ngo ¹ m	S ^{Et} s ^d t	1,1-1,2	18-24	< 4	> 95	< 30	8-11
	S ^{Et} c ^h t s ^a i s ¹ n	1,2-1,4	22-30	< 4	> 95	< 20	8-11

Khoan tučn hořn nghéch	ŞEt sđt	1,02- 1,06	16-20	< 4	> 95	< 20	8-10
	ŞEt c, t	1,0-1,10	19-28	< 4	> 95	< 20	8-10
	ŞEt s¹n	1,1-1,15	20-25	< 4	> 95	< 20	8-10

4.2.4. Kiểm tra lồng thép vuông bằng rèng

Lồng cốt thép ngoài việc phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế như quy cách, chủng loại, phèm cốt que hàn, quy cách mối hàn, độ dài đường hàn, ngoại quan và chất lượng đường hàn.. còn phải phù hợp yêu cầu sau đây:

- Sai sè cho phđp trong chõ tõo lồng cết thđp:
 - Cù ly gi÷a c,c cết chñ ± 10mm;
 - Cù ly cết ®ai hořc cết lß xo ± 20mm;
 - Đường kính lồng cốt thép ± 10mm;
 - Sé dui lồng cết thđp ± 50mm;
 - Sé th½ng cña lồng thđp < 1/100;
- Sai sè cho phđp cña líp b¶o vØ cết thđp chñ cña lồng thđp:
 - Cọc đổ bê tông dưới nước ± 20mm;
 - Cọc không đổ bê tông dưới nước ± 10mm.

Các ống đo được làm bằng thép hoặc nhựa PVC (có khả năng gi÷ ®óng v¢ trÝ khi vận chuyển và đổ bê tông) được nối với nhau bằng măng xông (không hàn) đảm bảo không lọt nước vào trong ống và trong ống đổ đầy nước sạch. Các ống này phải đặt song song và đưa xuống tới đáy lồng thép (hình 4.13b), được cố định cứng vuông lồng thép và được bịt kín ở hai đầu. Nút dưới vừa đảm bảo cho đầu dưới kín nước tuy vẫn cho phép sau này khoan thủng được khi cần thiết. Dùng một đường đường kiểm tra sự th«ng suét cña èng ®o nh»m b¶o ®¶lm viÔc di chuyØn c,c ®Çu dß trong èng sї dô dung. Đầu ống phía trên được chuẩn bị sao cho cao hơn mặt bê tông của đầu cọc ít nhất bằng 0,2 m. Đường kính trong tối thiểu của ống đo là 40mm, khoảng cách giữa các ống đo ®èi ví i mãi cÊu kiÖn mäng n»m trong kho¶ng 0,30m - 1,50m (hình 4.13a).

Šèi ví i các có tiết diện ngang hình tròn, đường kính D (hình 4.13b) số lượng ống dự tính như sau:

- Hai èng nÕu D < 0,60m;
- Ba èng nÕu 0,60m < D ≤ 1,20m;

- Ít nhất 4 èng nõu $D > 1,20m$.

4.2.5. Kiểm tra chất lượng bê tông và công nghệ đổ bê tông

Thi công bê tông cho các khoan nhồi trong đất có nước ngầm phải tuân theo quy định về đổ bê tông dưới nước và phải có sự quản lý chất lượng bê tông khi đổ bằng các thang sè sau [©]y:

- Sê sot (cho tông xe [®]æ);
- Cết liêu thay trong bê tông không lín hìn cù hít theo yêu cầu của công nghệ;
- Chất lượng ximăng;
- Mực hòn hít bê tông trong hè khoan;
- Sê sút ngập èng đến bê tông trong hòn hít bê tông;
- Khối lượng bê tông đã đổ trong lỗ cọc;
- Cường độ bê tông sau 7 và 28 ngày.

Cần thiết lập cho từng cọc một đường cong đổ bê tông quan hệ giữa luồng thúc tõ cõa bê tông với các vị trí hòn hít (lý thuyết) cõa cõa qua tông [®]é sút khõc nhau. Đường cong nói trên phải có ít nhất 5 điểm phân bố trên toàn bộ chiều dài cọc. Trường hợp bê tông sai lệch không bình thường so với tính toán (ít quá hoặc nhiều qu $> 30\%$) thì phải dùng các biện pháp đặc biệt để thẩm định tìm nguyên nhân và phương pháp [®]æ thích hít.

Ngoài điều kiện về cường độ, bê tông cho cọc khoan nhồi phải có độ sút lớn để đảm bảo sút lõi tõ cõa cõa (bảng 4.12) với phép kiểm tra chất chít trước khi đổ, và lượng ximăng thường không nhỏ hơn $350kg/m^3$ bê tông.

Bảng 4.12. Sê sot cõa bê tông các nhai (theo TCXD 205-1998)

Sítu kiong sô dông	Sê sot
Đổ tự do trong nước, cốt thép có khoảng cách lớn cho phép bê tông dính chuyõn dõ dung	7,5 – 12,5
Khoảng cách cết tháp không \geq lín, \geq 0 cho phép bê tông dính chuyõn dõ dung, khi cết \geq các nõm trong vĩng võch tõm. Khi đường kính cọc nhỏ hơn 600 mm	10 – 17,5
Khi bê tông được đổ dưới nước hoặc trong môi trường dung dịch sút ben-to-nít qua èng [®] æ (tremie)	> 15

Việc thi công đổ bê tông cho cọc thường tiến hành cùng lúc với việc khoan tạo lỗ cho các cọc khác. Những chấn động rung sẽ có ảnh hưởng không tốt đến quá trình đóng cứng của bê tông tươi.

Do vậy cần phải hạn chế chấn động trong mỗi trường đất bằng thông số vận tốc chuyển động cực đại của chất điểm như trình bày trong bảng 4.13.

Bảng 4.13. Mức vận tốc chấn động cho phép ở vị trí bê tông

Tuổi của bê tông	Vận tốc cung cấp cho phép (mm/s)
0-4 giờ	Không hạn chế
4 - 24 giờ	5, tết nhết lù khung cỡ chấn động
1 - 7 ngày	50

4.2.6. Kiểm tra chất lượng thân cọc

Chất lượng của cọc sau khi đổ xong bê tông thường thể hiện bằng các chỉ tiêu sau:

- Số nguyên vẹn (số toàn khép của các);
- Số tiếp xúc giữa mói các vật liệu;
- Số chìu tách của các.

Một số phương pháp kiểm tra thường dùng gồm có:

4.2.6.1. Phương pháp siêu âm truyền qua

Việc thăm dò bằng siêu âm một cấu kiện móng bằng bê tông có đặt trước ít nhất hai ống đo, song song, bao gồm các bước (hình 4.14) như sau:

- Cho mét (độ sâu) vào trong một ống đo đã đầy nước sạch và phát sóng siêu âm truyền qua bê tông của cấu kiện móng;
- Cho một đầu dò thứ hai (đầu thu) vào một ống khác cũng đầy nước và thu sóng siêu âm này để cùng mức độ súng của mét phảt sóng; khi cần (ví dụ lỗ đòn tách lõi hàng) cỡ thô hai (độ sâu thu phát không cùng là mức độ súng nhưng khoảng cách chéo này phải được xác định).

- Trận suét đặc chiêu cao c, c èng, ®o thêi gian truyòn säng si^u ©m gi÷a hai ®Çu dß;
- Ghi lại sự thay đổi biên độ của tín hiệu nhận được.

Mét sè c, ch ®, nh gi, kÔt qu¶ kiØm tra

Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra do chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao thực hiện và chịu trách nhiệm trước người đặt yêu cầu.

Để đánh giá chất lượng bê tông của cấu kiện móng thường phải dựa vào các đặc trưng âm đo được (như vận tốc, biên độ, năng lượng, thời gian truyền..) hoặc vào hình dáng của sóng âm được ghi lại trên màn hình.

Trong bảng 4.14 trình bày cách đánh giá chất lượng bê tông theo một số đặc trưng säng si^u ©m vµ tr^n hñnh 4.15 tr^n hñnh bµy vÍ dô hñnh d, ng säng ©m ®èi ví i cäc cä khuyÔt tËt.

B¶ng 4.14. Đánh giá chất lượng bê tông thân cọc khoan nhồi theo đặc trưng sóng âm

Chất lượng	Thêi gian truyòn	Bi^n ®é	Hñnh d¹ng säng
Tèt	§Òu ®Æn kh«ng ®ét biÕn	Kh«ng bþ suy gi¶m lín	Bình thường
Ph©n tÇng	T`ng lín	Cä suy gi¶m	BiÕn ®æi l¹
Nøt gÉy	T`ng ®ét biÕn	Suy gi¶m râ rÖt	BiÕn ®æi l¹

Phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông bằng siêu âm không cho thông tin về cường độ (hoặc các đặc trưng cơ học khác như môđun đàn hồi, hệ số Poisson). Muốn có được các thông tin này, ở các công trường lớn (với khối lượng bê tông nhiều) phải tiến hành xây dựng các tương quan giữa đặc trưng cơ học nào đó (cần dùng nó trong kiểm soát chất lượng) với đặc trưng âm.

Trong trường hợp muốn có những số liệu sơ bộ về chất lượng hoặc cường độ bê tông thông qua các đặc trưng sóng âm có thể tham khảo bảng 4.15 và 4.16.

B¶ng 4.15. Đánh giá chất lượng bê tông thân cọc bằng vận tốc xung

Téc ®é xung		S, nh gi, chất lượng
ft/s	m/s	
Tr^n 15.000	Tr^n 4570	RÊt tèt

12.000 - 15.000	3660 - 4570	Tèt
10.000 - 12.000	3050 - 3660	Nghi ngê
7.000 - 10.000	2135 - 3050	Kđm
Dưới 7.000	Dưới 2135	Rết kđm

Bảng 4.16. Cấp chất lượng bê tông thân cọc theo vận tốc siêu âm
(kinh nghiệm Trung Quốc)

Vận tốc cm (m/s)	< 2000	2000-3000	3000-3500	3500-4000	>4000
Chất lượng bê tông	Rết kđm	Kđm	Trung bình	Tèt	Rết tèt
Cấp chất lượng của các	V	IV	III	II	I

4.2.6.2. Phương pháp đồng vị phóng xạ (tia gamma)

Để kiểm tra chất lượng và phát hiện khuyết tật trong bê tông móng, người ta sử dụng nguồn γ áng vía C_s -137 (hoặc C_{r-60}) để khảo sát đặc trưng cơ bản của vật liệu.

Khi truyền qua bê tông, cường độ bức xạ bị giảm yếu do sự hấp thụ của bê tông. Về lý thuyết đã chứng minh được: mật độ bê tông thay đổi phụ thuộc tuyến tính với logarit của cường độ bức xạ I thu nhận theo phương trình:

$$\rho = A + B \ln I$$

Trong đó: A, B được xác định trên mẫu chuẩn trong phòng thí nghiệm phụ thuộc vào cường độ bức xạ ban đầu Io, chiều dày của móng d, hệ số suy giảm μ vu mét sè tham sè kh. c.

Khi chiêu dụy d khung γ tại thväc viöc x, c γ phnh p chü hoan ton phô thuéc vuöc ph,t vu thu phäng x¹.

Tõ mEt γ và sự phân bố của nó sẽ xác định được các khuyết tật và độ đồng nhất cña bê tông mảng.

4.2.6.3. Phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)

Phương pháp thử bằng biến dạng nhỏ dựa trên nguyên lý phän x¹ khi tré kh. ng thay γ , cña säng øng suEt truyØn đặc theo thäc, gý ra bëi t,c γ éng cña lùc xung t¹i γ ü cäc.

Nguyên lý công tác của thiết bị dùng trong phương pháp này được trình bày về nguyên tắc ở hình 4.16 ví i trnh tù thuc hiÖn chủ yếu như sau:

- Đing búa tay cã lüp bé cñm biÖn lùc, ®ang län ®Çu cäc;
- Ghi l'i hñh sñng lùc xung lpm ®iòu kiÖn biñ;

Lùc cñn è mÆt bñn cña cäc m« pháng theo luËt t¾t dçn tuyÖn tÝnh, lùc cñn è mòi cäc m« pháng theo lß xo vµ bé phËn t¾t dçn;

Đing c,c tham số giả định của đất để tính bằng phương pháp lắp và điều chỉnh trở kháng để sao cho hình sóng tính toán tương đối khớp với hình sóng đo được từ thực tế, tố ®ã ph,n ®o,n vµ trÝ vµ ®é lín khuyÖt tËt.

Ngoài phương pháp biến dạng nhỏ PIT theo trường phái của Mü, è ViÖn c-, hac ViÖt Nam cã hÖ thèng thiÖt bþ MIMP-15 kiểm tra chất lượng cọc theo nguyên lý trở kháng cơ học (MIM) của người Pháp theo tiêu chuẩn Pháp NF 160-94.

4.2.6.4. Phương pháp biến dạng lớn (PDA)

Phương pháp thử bằng biến dạng lớn (theo mô hñh E.A. Smith hoÆc theo Case) lµ phương pháp đo sóng của lực ở đầu cọc và sóng vận tốc (tích phân gia tốc) rồi tiến hµnh ph®n tích thêi gian thùc ®èi ví i hñh sñng (b»ng c,c tÝnh lÆp) dùa trªn lý thuyÖt truyÖn sñng øng suËt trong thanh còng vµ liän tóc do lùc va ch'm däc trôc t'i ®Çu cäc g®y ra.

Nguyên lý của phương pháp như trình bày trên hình 4.17.

Các đầu đo gia tốc và ứng suất được gắn chặt vào cọc, các tín hiệu từ đầu đo được truyền từ cọc như năng lượng lớn nhất của búa, ứng suất kéo nén lớn nhËt cña cäc, sœc chÞu t¶i Case-Goble, hệ số độ nguyên vẹn.. được quan sát trong quá trình thí nghiệm trªn hÖ thèng m,y ph®n tích vµ hiÖn thÞ.

Các số liệu hiện trường được phân tích bằng chương trình CAPWAP (hoÆc Case) nh»m x,c ®Þnh sœc chÞu t¶i tæng céng cña cäc, sœc chèng ma s,t cña ®Et è mÆt bñn vµ ở mũi cọc cùng một số thông tin khác về công nghệ đóng và chất lượng cọc.

Kết quả kiểm tra chất lượng cọc bằng phương pháp biến dạng lớn được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng và có dạng như trình bày trªn hñh 4.18.

Că thô ph_n ®o_n mօc ®é khuyõt tËt (că tÝnh chÊt ®þnh tÝnh) cña cäc theo hÖ sè hoyn chñnh þ (theo b¶ng 4.17).

B¶ng 4.17. Ph_ _n ®o_ _n m c ®  khuy t t t c n th n c c

Hö sè β	1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	< 0,6
Moc ®é khuyÔt tËt	Houn chñnh	Tæn thËt Ýt	Ph¸ hñng	Nøt gÝy

Như đã lưu ý trên đây, các phương pháp kiểm tra không phá hỏng vừa nêu có những hạn chế của nó. Do vậy cần áp dụng cao hơn trong việc xác định khuyết tật của cọc thường phải dùng không ít hơn hai phương pháp khác nhau để cùng kiểm tra và xác nhận, không vội tin vào một phương pháp nào khi có nhiều nghi ngờ về kết quả. Có thể để khẳng định, phải dùng các phương pháp trực giác tuy tốn kém và công kềnh như khoan lấy mẫu hoặc đào khi điều kiện cho phép.

Trong bảng 4.18 và 4.19 tóm tắt nêu một số ưu và nhược điểm cũng như phạm vi áp dụng của các phương pháp kiểm tra nói trên.

Bảng 4.18. Các phương pháp truyền qua trực tiếp (tia gamma hoặc siêu âm)

	Phương pháp kiểm tra bằng si ^a u ^o m truy ^o n qua	Phương pháp kiểm tra bằng gamma truy ^o n qua
Ngu ^a n t ^b c v ^u ^o i ^u ki ^o n p d ^o ng	<p>-^Şo s^ang si^au ^om truy^on qua c_{,c} èng ^oEt s^hn ho^{Ec} c_{,c} l^c khoan l^Ey m^U.</p> <p>-Các dao động được truyền từ mét èng kh_{,c} cⁱng cao ^oé ^o diện nhau có đ^o đầy nước. Vùng m^{Et} ^o th^{Ep} s^h l^{um} t^hng photon tr^an ^oÇu ^o.</p>	<p>-^Şo s^ang x¹ gi^a c_{,c} èng ^oEt s^hn ho^{Ec} c_{,c} l^c khoan l^Ey m^U.</p> <p>-Ngu^an ph^ang x¹ v^u ^oÇu thu ^o trong c_{,c} èng g^çn nhau ho^{Ec} ^odiện nhau có đ^o đầy nước. Vùng m^{Et} ^o th^{Ep} s^h l^{um} t^hng photon tr^an ^oÇu ^o.</p>
l ^u ^o i ^o m	<p>-Tương đối nhanh</p> <p>-Xác định được khuyết tật gi^a c_{,c} èng kh_{,chu}^{En}</p> <p>-Kh^{eng} b^h h¹n ch^o ^oé s^ou</p> <p>-Xem k^ot qu^u ngay tr^an m^{un}</p>	<p>-Tương đối nhanh</p> <p>-Xác định được khuyết tật giữa các èng kh_{,chu}^{En}</p> <p>-Kh^{eng} b^h h¹n ch^o ^oé s^ou</p> <p>-Xem k^ot qu^u ngay tr^an m^{un} h^xnh</p>

	hình	
Nhược điểm	<ul style="list-style-type: none"> -Phải đặt trước các ống hoặc phì khoan lõi -Khó xác định được khuyết tết ở gần mặt bén của cääc 	<ul style="list-style-type: none"> -Phải đặt trước các ống hoặc phải khoan lõi -Cần thử gậy nhịm phang x1 -Khoảng cách lín nhết giữa các cääc là 80cm.
Ưng dụng	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra đường chết của bát tay hoạc xéc pnh bết kú khuyết tết nạo trong các 	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra đường chết của bát tay hoạc xéc pnh bết kú khuyết tết nạo trong thon các

Bảng 4.19. Các phương pháp thử động bê mặt (PIT, MIM, PDA)

	Phương pháp thử động biến dính nhá (gá - PIT, MIM)	Phương pháp thử động biến dạng lín (PDA)
Nguyên tắc vự iới kiểm p động	<ul style="list-style-type: none"> -So thời gian truy cập sang đặc trong bát tay. -Đึง búa gá vuốt gáy ra chày sang dãy các truy cập sang nhanh xuểng gáp mồi các hoạc bết kú khuyết tết nạo sít phìn x1 lõi bờ mết. -Việc phòn tích sít tiõn hụnh sau 	<ul style="list-style-type: none"> -So với thời gian đặc. -Đึง búa rì từ do trán gáy ra chày sang dãy các vuốt trong gáy -Dùng lý thuyết phương trình truy cập sang gáy phòn tích
Ưu điểm	<ul style="list-style-type: none"> -Không cần chôn ống trước -Thiết bị gắn nhén xách tay -Nhanh 	<ul style="list-style-type: none"> -Không cần chôn ống trước -Thiết bị gắn nhén xách tay -Nhanh
Nhược điểm	<ul style="list-style-type: none"> -Không xác định được đường kính các -Không xác định được các khuyết tết trong phạm vi 30cm ở giữa các hoạc chiết dại lín hơn 30 lần đường kính 	<ul style="list-style-type: none"> -Phì cää quí búa rì gáy và ép trán giữa các khoan nhái -Việc chèn bù thõ rết phoc t?p vuông bị hái sù cõn thõn cao.
Ứng dụng	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra sít bé tĩnh đường nhết của bát tay vuốt gáy sít bé 	<ul style="list-style-type: none"> -Xéc pnh khé chýnh xéc vuốt mõc gáy khuyết tết trán thon các.

	khuyết tết trong thon các	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định sốc chịu tải của các (phòn bè ma sát thường bùn+sốc chèng è mỏi) - Xây dựng được biểu đồ quan hệ tải trang chuỷn vph.
--	---------------------------	---

4.2.7. Kiểm tra sốc chịu tải của cọc

Sức chịu tải của cọc là thông số quan trọng và có ý nghĩa nhất phản ánh chất lượng của cọc đã thi công. Việc thử cọc để xác định sức chịu tải của nó thường là công việc tốn kém và không phải bao giờ cũng có thể thực hiện được cho nhiều loại các тип công trường.

Thí nghiệm bằng phương pháp động khi dùng các công thức động quen biết của Gerxevanov và Hiley là điều mà nhà thầu thường áp dụng lâu nay, chỉ có điều là đối với cọc nhồi đường kính lớn, phương pháp thử động vừa nói tá ra khung tin cậy.

Thí nghiệm bằng biến dạng lớn PDA tuy là một công cụ khá hiện đại và được dùng rộng rãi ở các nước phát triển nhưng cũng chỉ thích hợp cho cọc đóng hoặc cọc nhồi đường kính nhỏ.

1. Phương pháp thử cọc bằng nén tĩnh được xem là phương pháp kinh điển và đáng tin cậy tuy rằng khi so sánh các phương pháp nén tĩnh khác nhau đã chứng tỏ rằng chúng thường cho các kết quả không giống nhau. Điều đó phụ thuộc vào phương pháp gia tải, quy ước về độ lún ứng với tải trọng giới hạn khác nhau và cách xác định sốc chịu tải giái hàn khác nhau. Về trung bình ra nghị ngê vụ tranh chấp côn phái xác định quy trình thử tĩnh cọc trong chương trình kiểm tra chất lượng của mình trên cơ sở lựa chọn một trong các tiêu chuẩn như TCXD 88-82 (Việt Nam, số 1000), ASTM D1142-81 (Mỹ) hoặc CP 2004 (Anh).

Điều kiện trang (quyền năng, vật liệu xây dựng, bao cát) víi hổn thèng kích thuỷ lực hoặc dùng phương pháp neo với hệ thống kích thuỷ lực là cách thường dùng hiện nay trong thử tĩnh. Trong hình 4.19 trung bấy hổn thèng thiết kế neo côn hàn BAUER (CHLB) Đức để thử tĩnh cọc nhồi đường kính 1200mm, dài 18,50m với tải trọng 1700 tấn è 12,1m tại A rãp xát.

2. Phương pháp thử tĩnh cọc có gắn thiết bị đo lực và chuyển vị

Quanh tròn các theo chiều sâu, thông tin thu được gồm: Lực Q_i , chuyển位 Δ_i ở cọc i với chiều sâu L_i của cọc. Đây là phương pháp do Hiệp hội thí nghiệm vật liệu của Mỹ (ASTM) đề nghị. Sơ đồ cọc có gắn thiết bị đo như hình ảnh trên và quan hệ Q_i với Δ_i có thể biểu diễn:

điều:

$$Q_i = \frac{2AE\Delta_i}{L_i} - Q$$

Trong đó:

A , E - lần lượt là diện tích tiệm cận và módun đàn hồi của cọc;

Δ_i - chuyển vị đo được của cọc ở độ sâu L_i ;

Q - công suất trung gian i của cọc.

Cấp tải trọng Q có thể tiến hành như thử tĩnh truyền thống và kết quả thu được không chịu ảnh hưởng với lực ứng biến với công suất i của cọc mà chỉ quanh tròn các theo chiều sâu v với phản ứng lún δ mồi cọc, i lún này có ý nghĩa quan trọng trong thực tế tính toán và kiểm tra sọc chìa tách cọc.

Đối với cọc đóng, thiết bị đo được gắn trung gian ngoài cọc, cần phải ví dụ cọc nhồi, gắn thiết bị trước khi đổ bê tông.

Nhờ kết quả đo của phương pháp này cho phép xác định hợp lý chiều dài của cọc cũng như việc tính lún (từ áp lực ở mũi cọc) sẽ chính xác hơn so với các phương pháp thử truyền thống.

3. Phương pháp thử hiện đại

Khi cọc nhồi có đường kính và chiều dài lớn với sức chịu tải hàng ngàn tấn thì phương pháp thử tĩnh nói trên không thể thực hiện được. Hơn nữa khi những cọc này ở giữa súng khoan hoặc bị vỡ tháo chia thành hai phần neo là phương pháp không có tính khả thi. Do vậy người ta đã tìm phương pháp khác để thử sức chịu tải của cọc.

- **Phương pháp hợp tải trọng OSTERBERG**
- **Nguyên lý:** Dùng mét (hay nhịp) hép tách trung OSTERBERG (hép súng lumen với nhau như kích thước lực) đặt ở mũi khoan cọc nhồi hoặc ở 2 vị trí mũi và thân cọc trước khi đổ bê tông thân cọc. Sau khi bê tông đã đủ cường độ tiến hành thử tải bằng búa đập 10 kN lực trong hép kích.

Theo nguyên lý phún lục, lục truyòn xuèng ®Et è mòi cäc b»ng lục truyòn län thön cọc, ngược lại với lực này là trọng lượng cọc và ma sát đất chung quanh. Việc thử së ®1t ®Ön ph, ho1i khi mét trong hai ph, ho1i xÈy ra è mòi vµ quanh thön cäc. Dùa theo các thiết bị đo chuyển vị và đo lực gắn sẵn trong hộp OSTERBERG së vë được các biÓu ®å quan hÖ gi÷a lục t,c dÔng vµ chuyÖn vØ mòi cäc vµ chuyÖn vØ thön cäc. Tuú theo trường hợp phá hoại có thể thu được một trong hai dạng biểu đồ quan hệ tải trọng chuyển vị có dạng gần giống như biểu đồ P-S trong thử tĩnh truyền thống. Phương ph,p nøy phïi hïp ví i c,c cọc có sức chống cho phép ở thành bên và mũi tương đương nhau, nếu không, phải ước tính để đặt hộp áp lực tại nhiều tầng trong thân cọc.

- **Phương pháp thử tĩnh động STATNAMIC**

Nguyên lý: SÆt mét thiÕt bØ d¹ng ®éng c¬ phún lục vµ ®èi træng län ®Çu cäc. Th«ng qua viÖc ®ét nhiªn liÖu r³n trong buång ,p lục cña ®éng c¬ sÍ t¹o nªn mét ,p suÆt ®Èy khèi ®èi træng län phía trªn ®ång thêi sÍ gøy ra mét lục t,c dÔng län ®Çu cäc theo chiều ngược lại. Đo chuyển vị của cọc dưới tác dụng của lực nổ và các thông số biến d¹ng + gia tốc đầu cọc së xác định được sức chịu tải của cọc (hình 4.22).

C,c sè liÖu vØ quan hÖ t¶i træng-chuyển vị của cọc được xác định bằng hộp tải trọng vµ ®Çu ®o laser g¾n s½n trong thiÕt bØ STATNAMIC. Trªn hñnh 4.23 tr»nh bøy cÊu t¹o cña thiÕt bØ nøy.

Trong phương pháp STATNAMIC người ta đã xác định được gia tốc a của khối phún lục ($F_{12} = ma$) d¢ch chuyÖn län phía trªn lín gÈp 20 l¢n gia tèc cña cäc d¢ch chuyển xuống phía dưới ($F_{21} = -F_{12}$). Như vậy trọng lượng của khối phản lực chỉ cần b»ng 1/20 ®ối trọng dự kiến trong thử tĩnh đã tạo nên được một lực lớn gấp 20 lần lực truyòn län ®Çu cäc. Nhé ®ã viÖc thö t¶i b»ng STATNAMIC sÍ gi¶m rÈt nhiÖu vØ quy mô và chi phí so với thử tĩnh nhưng kết quả đạt được rất gần với phương pháp tĩnh.

STATNAMIC được ph,t triÖn tõ n'm 1988 ví i t¶i træng ®1t ®Ön 0,1MN. SÕn 1994 đã có thiết bị thí nghiệm đến 30MN. Các nước Mỹ, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Đức, Israel và Hàn Quốc đã dùng phương pháp này. Năm 1995 tư vấn Anh ACER đã đề nghị dùng phương pháp này để thử cọc ống thđp t¹i c¶ng c«ngten- T®n ThuËn (thịnphố Hồ Chí Minh) với tải trọng 3MN nhưng chưa được phía Việt Nam chấp thuận.

4.2.8. Một số hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi

Các hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi rất đa dạng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong bảng 4.20 trình bày những dạng hư hỏng chính.

Ở đây cần lưu ý đến một số nguyên nhân chung gây ra cọc kém chất lượng thường xảy ra ở khâu khoan rải dàn lõi và khâu [®]æ b^a t[«]ng.

Các nguyên nhân bao quát thường là:

- Do kđm am hiểu mét phcn hay tojn bé bñn chEt cña ®Et nòn vµ ®iòu kiÖn ®pa chEt thuû vñn cña ®pa ®iòm xøy dùng;
- Do kiểm tra không đầy đủ trên công trường của chủ đầu tư hay nhà thầu vì không có hoặc thiếu tư vấn giám sát có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tư chEt cÇn thiÖt;
- Do hîp ®ång quy ®Þnh qu, eo hÑp hoÆc kô ho1ch thi c«ng ví i tiÖn ®é kh«ng thých hîp cho nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i cÈn thËn;
- Do thiÖu kh¶i nñng hoÆc tñnh cÈu th¶i cña nhµ thÇu khi thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc qu, phoc t1p;
- Sau cïng lµ do viÖc hojn thµnh mét các bao gâm mét sè thao t,c ®¬n gi¶n hîp thành nhưng những người thực hiện thiếu tinh tế và không có những kỹ xảo cần thiết (vì ít kinh nghiệm) mặc dù họ đã được lựa chọn khá kỹ nhưng vẫn không lµm chñ tèt.

Bảng 4.20. Các hư hỏng có thể gặp ở cọc khoan nhồi. Phương pháp xác định

Môc	Loại hư hỏng	Nguyên nhòn cä thô	Hư hỏng một chô	Hư hỏng nhiều chô
1	Sai vø trÝ lÖch t ^c m	SÞnh vø sai vµ th ^c n các kh«ng th¶ng	Quan s,t vµ ®o ® ¹ c	Quan s,t vµ ®o ® ¹ c
2	Sót gÉy è ch ^c n	ThiÖt bþ thi c«ng va ph¶i ®ønh các	Thö b»ng si ^a u ®m hoÆc gâ b»ng phương pháp PIT, MIN..	KiÖm tra b»ng si ^a u ®m hoÆc gamma trong c,c èng ch�n s�n hoÆc c,c lõi khoan n»m ngo¶i l�ng th�p
3	Th ^c n phxnh ra hoÆc th�t l ⁱ i	Si qua v�ng ®Et x�p	Ph�i hîp kiÖm tra chất lượng bằng quan s,t ví i mét	Như mục 2

Công t_c thi c_cng nòn mäng

			ho \acute{e} c tæ h \acute{e} p c _c phuong pháp NDT thường dùng	
4	Cã hang hèc	Do khoan qua c _c t trong nước không cã èng v _c ch ho \acute{e} c đi \acute{e} ng dung d \acute{e} ch	Như mục 3	Như mục 2
5	Mòi cäc xèp	Do v _c ch lë ho \acute{e} c kh \acute{e} ng l \acute{u} m s ¹ ch ho \acute{e} n to \acute{u} n \circ y	Phèi h \acute{e} p ki \acute{u} m tra chất lượng bằng quan s _c t ví i ki \acute{u} m tra si \acute{u} \circ m ho \acute{e} c gamma trong c _c èng qua \circ y cäc	
6	Th \acute{e} u k \acute{y} nh c _c t n»m ngang	Do èng b ^a t \acute{e} ng b \acute{u} r \acute{e} i khái b ^a t \acute{e} ng	Như mục 3	Như mục 2
7	H \acute{u} ngoui h \acute{o} ng lång th \acute{u} p	Do \circ é sôt c \acute{a} n b ^a t \acute{e} ng th \acute{e} p ho \acute{e} c c \acute{e} t th \acute{u} p qu _c d \acute{u} y	Như mục 3	Ki \acute{u} m tra chất lượng b»ng quan s _c t k \acute{o} t h \acute{e} p b»ng si \acute{u} \circ m ho \acute{e} c gamma trong c _c èng ho \acute{e} c c _c l \acute{c} khoan n»m ngo \acute{u} i lång th \acute{u} p
8	R \acute{e} tæ ong ho \acute{e} c m \acute{E} t v \acute{u} a ho \acute{e} c t ¹ o th \acute{u} nh hang trong b ^a t \acute{e} ng	Do lượng nước kh \acute{e} ng c \acute{O} n b»ng ho \acute{e} c \circ æ b ^a t \acute{e} ng trực tiếp vào nước	Như mục 3	Như mục 2
9	L \acute{E} n c _c m \acute{u} nh vôn	Do kh \acute{e} ng l \acute{u} m s ¹ ch m \acute{u} n khoan	S \acute{o} c \acute{E} n th \acute{E} n kh \acute{e} i lượng bê tông cộng với như mục 3	S \acute{o} c \acute{E} n th \acute{E} n kh \acute{e} i lượng bê tông cộng với như mục 2

Ở công đoạn tạo lỗ, những hư hỏng có thể là do hậu quả của:

- K \acute{u} thu \acute{E} t thi \acute{O} t b \acute{u} khoan ho \acute{e} c l \acute{o} ¹i cäc \circ . lùa chän kh \acute{e} ng th \acute{y} ch h \acute{e} p ví i \circ \acute{E} t nòn;
- M \acute{E} t dung d \acute{e} ch khoan \circ ét ngét (khi g \acute{E} p hang c_c-t \acute{u} ho \acute{e} c th¹ch cao) ho \acute{e} c sù
trái l \acute{a} n nhanh ch \acute{a} ng c \acute{a} n \circ \acute{E} t b \acute{u} sôt lë v \acute{u} o th \acute{u} nh l \acute{c} khoan, 2 sù c \acute{e} nøy d \acute{o} t¹o
th \acute{u} nh “ngoui dù ki \acute{u} n thi \acute{O} t k \acute{O} ”;
- Sù qu \acute{u} ln lý k \acute{E} m khi khoan t¹o l \acute{c} do sô dông l \acute{o} ¹i dung d \acute{e} ch cã th \acute{u} nh ph \acute{C} n
không tương ứng với điều kiện đất nền và công nghệ khoan hoặc kiểm tra
kh \acute{e} ng t \acute{E} t sù bi \acute{u} n \circ æi th \acute{u} nh ph \acute{C} n dung d \acute{e} ch (nh \acute{E} t l \acute{u} m \acute{E} t \circ é v \acute{u} \circ é nhí t);
- Sù nghi \acute{a} ng l \acute{O} ch, b \acute{E} p b^anh c \acute{a} n h \acute{o} thèng m_cy khoan l \acute{c} khi g \acute{E} p \circ , mà c \acute{a} i ho \acute{e} c
l \acute{I} p \circ , nghi \acute{a} ng. Nh \acute{u} ng sai l \acute{O} ch v \acute{u} tr \acute{y} ki \acute{u} n nøy phô thuéc v \acute{u} o hi \acute{u} u qu \acute{u} v \acute{u} o sù

kiểm soát của thiết bị dẫn hướng, điều đó ắt dẫn đến tình trạng không tôn trọng độ thẳng đứng của cọc và vượt quá độ nghiêng dự kiến (cho phép) của thiết kế;

-Lumen s¹ch m_{in}n khoan trong l_cc_ac kh_{on}g t_{et}, [®]y l_ck_oan c_al_ip c_{en}d_{uy}, sinh ra sù ti_{op}x_{oc}x_{eu}ví i l_ip [®]Et ch_bu l_{uc}t₁i m_{oi}c_ac, lumen n_{hi}om b_{en}v_ugi_{pm}ch_{et}l_{uong}b_et_{ong};

Ở công đoạn đổ bê tông vào cọc thường gặp những sai sót do một số nguyên nhân sau:

-Thi_{ot}b_b[®]æb^at_{ng}kh_{on}g th_{ich}h_ip ho_{ac}t_{nh}tr₁ng lumen vi_{oc}x_{eu};

-Ch_b[®]o c_{on}g ngh_o[®]æb^at_{ng}k_{dm}: sai s_{at}trongvi_{oc}cungc_{ep}b^at_{ng}kh_{on}gli_ant_{oc},gi_n[®]o₁ntrongkhi[®]æ,rótèng[®]æqu_nhanh;

-Cấp liệu không đều sẽ dẫn đến lượng bê tông chiếm chỗ ban đầu không đủ do[®]æqu_nhanh;

-Sô dông b^at_{ng}c_ath_{un}ph_{cn}kh_{on}gth_{ich}h_ip,[®]ésót ho_{ac}t_{nh}d_{to}kh_{on}g[®]nv_ud_ob_bph_{cn}t_{ng}.

Mét sè nguy^an nh^cn kh_clumen háng c_ac ho_{ac}lumen gi_{pm}s_{oc}ch_but_{pi}c_{na}c_ac_ath₀l_u:

-Sự lưu thông mạch nước ngầm làm trôi cục bộ bê tông tươi;

-Sù s_{áp}x_{op}l₁i[®]Et n_{on}do ch_{en}[®]éngs₁d_{en}[®]Onsùsuygi_{pm}ma s_tc_{na}m_{at}b^anho_{ac}s_{oc}ch_{eng}ëm_{oi}c_ac;

-Th_{ei}gian d_nc_{ch}k_{do}d_{pi}qu_nquy[®]pnhg_i÷ak_{hu}khoant₁ol_cv_u[®]æb^at_{ng}v_uc_ac g[®]yra sùsót l_éëv_ch l_ckhoanv_ul₃ng[®]ängc_{en}qu_nd_{uy}ë[®]y;

-Sử dụng khoan địa chất đối với cọc có đường kính quá bé, lúc đó bê tông kh_{on}gc_a[®]ñth_{ei}gian[®]0chi_{om}ch_ctrongl_cc_ac s₁g[®]yra cho c_ac b_bgi_n[®]o₁nëth[®]nho_{ac}x_{ep}ëm_{oi}.

Như vậy, 3 nhóm nguyên nhân nói trên (quản lý và trình độ, trong lúc tạo lỗ v_ugiai đoạn đổ bê tông) thường chiếm tỷ trọng đáng kể gây ra sự cố chất lượng cho cọc khoan nhồi. Thường người thi công đã dự kiến trước các tình huống, chuẩn bị sẵn biện pháp xử lý hoặc khắc phục, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tiên liệu hết, nên kinh nghiệm trong và ngoài nước đều chỉ ra rằng phải lấy việc giám sát chặt chẽ và ghi chép đầy đủ là cách bảo đảm chất lượng cọc tin cậy nhất.

4.2.9. Nghi_{om} thu c_ac khoan nh_{ai}v_u[®]pi theo TCXD 206: 1998 trong[®]åc_cn ch_oý c_cc néi dung ch_{inh}sau[®]cy:

Ph_{cn}t₁ol_c:

-Mực nước ngầm hoặc mực nước sông biển;

-Téc[®]év_uqu_ntr_{nh}thi c_{on}gt₁ol_c;

- Kích thước và vị trí thực của lỗ cọc (mức lệch tâm và độ thẳng đứng);
- Đường kính và độ sâu làm lỗ, đường kính và độ dài của ống chống hoặc ống \varnothing nh vòi tách mít; \varnothing é dui thíc tõ cña cäc, \varnothing é thòng \varnothing óng cña cäc;
- Biàn báln kiõm tra theo bpng 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, sù cè vµ c, ch xõ lý (nõu cã).

Phân giải thịnh vượng cè thđp:

- Lo¹i dung dñch gi÷ thịnh vượng biõn ph,p quáln lý dung dñch;
- Théi gian thi c«ng cho mci c«ng \varnothing o¹n;
- Bố trí cốt thép, phương pháp nối đầu và độ cao đoạn đầu phần đỗ bê tông;
- Biàn báln kiõm tra theo bpng 4.9 vµ 4.10;
- Nhõng trôc træc vµ sù cè (nõu cã) vµ c, ch xõ lý;
- Loại thợ và số người tham gia thi công.

Phần kiểm tra chất lượng cọc:

- Bao cáo kiểm tra chất lượng cọc và sức chịu tải của cọc đơn;
- Báln vĩ hojn c«ng móng cäc khi \varnothing uo hè móng \varnothing õn cét thiõt kõ vµ báln vĩ cét cao \varnothing ú cäc;
Nghiõm thu \varnothing ui cäc gãm c,c tui liõu sau \varnothing cy:
- Biàn báln thi c«ng vµ kiõm tra cét thđp b^a t«ng \varnothing ui cäc;
- Biàn báln vò cét neo gi÷a \varnothing ú cäc ví i \varnothing ui cäc, cù ly mđp biän cña cäc è mđp \varnothing ui, lí p bão vò cè thđp \varnothing ui cäc;
- Báln ghi vò \varnothing é dñy, bò dui vµ bò réng cña \varnothing ui cäc vµ tñh hñh ngo¹i quan cña \varnothing ui cäc.

5. Thi c«ng hè \varnothing uo

Khi thiõt kõ vµ thi c«ng hñ \varnothing uo(s^cu h-n 2 mđt) trong khu \varnothing . x^cy dùng (ë g n hoæc phía dưới công trình đã có) cần chú ý các tình hình sau đây:

- Lón vµ biõn d¹ng cña nhµ ë g n hè \varnothing uo;
- Sù sót l e thịnh hè do kh ng ch ng \varnothing ì hoæc thiõt kõ biõn ph,p thi c«ng kh ng \varnothing óng;

Các giải pháp thường áp dụng trong trường h p n i tr n l :

- Đóng tường bằng bản thép để ngăn ngừa biến dạng nhà bên cạnh hoặc để bảo vệ thành hố đào hoặc tường trong đất.
- Gia c e n n \varnothing  t b ng silicat hoæc xim ng, hay c c xim ng \varnothing  t, c c b^a t«ng;
- D ng neo \varnothing  t gi÷ thịnh, b lo v o hè móng.

Việc lùa chấn biến phاض nho trong sè nai trân lù phô thuéc vpho ®iùu kiòn ®pa chđt công trình, địa chất thuỷ văn, độ sâu hố móng và các điều kiện địa phương khác.

Ngoài các biện pháp thi công nói trên, khi nào trong đất yếu có mực nước ngầm cao người thiết kế và thi công cần phđi chó ý ®ñn cung t,c quan tr¾c ®pa kù thuđt quanh hè ®mo vph c¶ cung trxnh l¢n c n, mph e ®y chñ yñu lù:

- Đặt ống đo theo dõi động thái mực nước ngầm (có hoặc không có biện pháp hạ mực nước ngầm). Điều này nói kỹ trong mục 4 của TCXD 79:1980;
- Sét èng đo sự thay đổi áp lực nước lõi rỗng để phòng ngừa thành hố móng bị trượt;
- Sét èng ®o chuyñn v¢ ngang (inclinometer) ®ó ki0m so,t sù biòn d1ng cña ®Et quanh hố móng và của bản thân thành cù (cọc ván thép, cọc cù, tường bê tông...); cã khi phđi ®o néi lùc trong c,c thanh chèng;
- Sét mèc ®o lòn vph nöt cña phđn cung trxnh b n c1nh ti p gi,p ví i hè móng.

Việc quan trắc địa kỹ thuật nói trên (geotechnical instrumentation) thường do đơn vị chuyñn m n thuc hiòn. Trân c-s quan tr¾c ®ã s i ch  ®1o, ®iùu khi0n qu, trxnh ®mo hè móng cho an toàn và không gây sự cố. Những sự cố thường gặp trong thi công đào móng được trình bày trên hình (5.1).

Tùy theo tính chất đất, độ sâu của hố móng và vị trí mực nước ngầm mà vách hố móng lù nghiêng hay thẳng ®øng. Trong ®Et Ýt Em cho phđp hè ®mo c  v, ch th ng ®øng, kh ng c n ch ng ®ì n u th i gian ®mo h  n y kh ng k o d i vph khi kh ng c  cung trình ở gần hoặc không gần hố móng tương lai, theo qui định sau:

- Sét h n l n, s i s n, c,t d o... kh ng s u qu, 1m;
- Á c,t c ng, c,t vph s t d o m m... kh ng s u qu, 1,25m;
- Á s t vph s t d o c ng... kh ng s u qu, 1,5m;
- Á s t vph s t n a c ng.. kh ng s u qu, 2m;
- Á s t vph s t c ng.. kh ng s u qu, 3m.

Trong nh ng hè móng c  ®é s u b  h n 5m c  th  theo c,c gi i ph,p ch ng ®ì trxnh b y e h nh 5.2 n u ®pa ®iùm kh ng cho phđp ®mo c  m,i nghi ng, c n khi cho phđp đào có mái nghi ng thì có thể theo bảng 5.1 dưới đây:

Bảng 5.1. Sé dèc lín nhât cña v, ch hè mäng

Sết	Sé dèc lín nhât v, ch hè mäng (cao/ngang) è ®é s°u, m ®õn		
	1,5	3	5
Sết ®¾p	1: 0,67	1:1	1: 1,25
Sết c,t, sai, ®ết Em (không b.o hoa)	1: 0,5	1:1	1:1
Sết sđt:			
▪ c,t	1: 0,25	1: 0,67	1: 0,85
▪ sđt	1: 0	1: 0,25	1: 0,5
▪ Sđt	1: 0	1: 0,5	1: 0,5

Ngoài phương pháp chống giữ thành hố móng bằng cọc bản thép (hiện nay có loại b»ng nhùa cốt thuỷ tinh) như nhiều người biết, người ta còn dùng cọc ximäng đất hoặc các b»ng cết còng ®Ó chèng gi÷ thunh hè mäng (h»nh 5.3) vµ ®Ó gi÷ æn ®phnh cho h»ng các cõ (1 hoæc nhiøu h»ng) ph¶i chèng ®ì b»ng c,c thanh chèng b»n trong hoæc neo gi÷ ra xung quanh theo trình tự đào sâu dần vào đất. Neo cọc/tường cù hay các c»ng tr»nh ch»u nhæ/lết kh,c l» mét c»ng nghö ri»ng, rết ®a d»ng (thiêt b», c»u t»o) được nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới thực hiện (5.4).

Một biến tướng khác của cọc ximäng/bê tông khi d»ng ®Ó b»lo v» h» mäng s°u vµ l»m luôn chức năng móng của công trình bên trên, hiện nay thường dùng phương pháp tường trong đất đỗ bê tông tại chỗ hoặc lắp vào hào đào bằng các mảng tường đúc sẵn (h»nh 5.5).

Yêu cầu của công nghệ đào và phương pháp giữ thunh b»ng dung d»ch bentonite còng tương tự như đã trình bày ở phần cọc khoan nhồi, khi cần phải tìm hiều sâu hơn về công nghệ tường trong đất này (một số công ty nước ngoài đã thi công tầng hầm nhà cao t»ng è thunh phè Hå Chí Minh).

Các phương pháp chống gi÷ thunh hè mäng nái tr»n cã ph¹m vi ,p d»ng cña nã (b»ng 5.2).

Bảng 5.2. Phạm vi áp dụng có hiệu quả các phương pháp đào móng sâu
 (kinh nghiệm của Ukraine)

Síđu kiöñ nòn ®Et	Diören tých cóng tranh (m ²)	Độ sâu (m) với phương pháp xây dựng đề nghị		
		Hè ®uo hè ®õn ®é s°u	Giõng chxm è ®é s°u h-n	Tường trong ®Et è ®é s°u h-n
Cát, ®é ñem tù nhíñ	75	5	5,5	5
	450	6,5	8,5	6,5
	1250	11,5	16	11,5
Á sđt è ®é ñem tù nhíñ	75	5	6	5
	450	6	10	6
	1250	13	8,5	13
Cát bờ hoa nước	75	5	5	5
	450	5	5	5
	1250	7	10	7
Á sđt bờ hoa nước	75	5,5	6	5,5
	450	9	11,5	9
	1250	17	20	17

Công nghệ róng hiện nay, ví i thiôt bù hiõn ®i, trong ®Et sđt mòn hoàc nòn ®ång nhất, người ta đã thi công tường trong đất sâu đến 30-40m hoàc h-n. Tuy vEy còng cần thấy rằng, phương pháp này không thích dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đất hòn lớn, có nhiều hang hốc giữa các tầng đá không được lấp nhét bằng ®Et hít nhá, do ®ã dung dñch sđt sỉ chý mEt vuø trong ®Et vu hè ®uo khñng thể thành công được;

- Nón cac-tu có nhiệm vụ dung dịch sét bù chảy met vu do ④a trân ④y trân hè khung e cing ④é sū côn thiết vu ④iù ④a dEñ ④On ph, ho1i nhanh chanh thunh hè mäng;
- Bìn nh-o, ④fc biêt lụ khi lo1i bìn nụy n»m ngay trân mEt ④Et;
- SEt ④p trân vинг mí i san nòn hay vинг ④Et cò gâm nòn vEt còng b»ng thép như đường ray, dầm hoặc là chỗ giao nhau của các loại công trình ngầm và lối kĩ thuật mà việc di chuyển chúng không thể thực hiện được;
- S, tping còng nòn chống lín h-n 150-200mm.

Cường độ nén của bê tông dùng cho tường trong đất đỗ tại chỗ (theo GOST 4798-68) lμ 250-300 còn cho tường đúc sẵn: mác 300. Đáy bằng bê tông cốt thép mác 200-250.

Khi tường trong đất có chức năng chống thấm thì tùy thuộc vào gradient thuỷ lực (5-10, 10-12 và hơn 12) mà dùng bê tông có mác chống thấm tương ứng B6, B8 và B12.

Khi khung cã sè liùu thí nghiệm, trong thiết kế s- bé cã thô d-ring m,c b^a t^{ng} chõ t^o từ ximang poocläng như ở bảng 5.3.

Bảng 5.3. Mác bê tông dùng cho xây dựng tường trong đất

Mác b ^a t ^{ng}	
Theo cường độ nén	Theo chèng thêm
M200	B6
M350	B8
M300	B12

Víöc kiểm tra chất lượng bê tông của tường thực hiện theo những phương pháp dùng trong thi công cọc khoan nhồi, ở đây thêm chỉ tiêu là tính chống thấm nước, đặc biệt lμ e c,c mèi nèi/m¹ch ngõng thi c^{ng}.

Ch-_cng 7

Gi_s, m_s, t_t thi c_héng v_hu_m nghi_höm thu n_hòn v_hu_m m_ăng c_héng tr_xnh

I. M_e ®_Çu

Gi_s, m_s, t_t thi c_héng n_hòn v_hu_m m_ăng c_héng tr_xnh v_hò m_Æt ch_Êt l₋ing, n_ai trong ch-_cng n_hu_y, ch_n y_hòu t_Êp trung v_huo c_héng t_c ®_Êt, c_héng tr_xnh ®_Êt, n_hòn gia c_e v_hu_m c_héng t_c thi c_héng m_ăng c_ac. S₋bé gi_i thi_hòu mét s_e ph-_cng ph_p th_o ®_Ó bi_Ôt.

§Ó th_uc hi_hòn t_et c_héng t_c gi_m, m_s, t_t n_hu_y ng-_ei k_ü s- t- v_hèn c_hen t_xm hi_hòu v_hu_m n^{3/4}m v_h÷ng nh-_cng ®_Æc ®_iÓm ch_Ynh t_ang qu_t nh_Êt d-ii ®_Óy.

1. §_Æc ®_iÓm c_na c_héng t_c gi_m, m_s, t_t thi c_héng n_hòn m_ăng.

Kh_c v_ii c_c, c_c c_héng tr_xnh tr_an m_Æt ®_Êt, c_héng tr_xnh thi c_héng n_hòn m_ăng c_a nh-_cng ®_Æc thi_hòu m_hu_m ng-_ei k_ü s- t- v_hèn c_hen bi_Ôt ®_Ó c_héng t_c gi_m, m_s, t_t ®_lt k_Ôt qu_¶ cao v_hu_m thi c_héng c_a ch_Êt l₋ing , nh- l_u :

1) Th-_eng c_a s_ù sai kh_c gi_a t_ui li_hòu kh_¶o s_t ®_Þa ch_Êt c_héng tr_xnh, ®_Þa ch_Êt thu_u v_h n n_ u trong h  s₋ thi_hòu k_Ô thi c_héng v_ii ®_iÓm k_iÓm ®_Êt n_hòn th_uc t_O l c m  m_ăng; bi_Ôt l₋eng tr-ic v_hu_m dù k_iÓm nh-_cng thay ®_æi ph-_cng , n thi c_héng (c_a k_hi c_¶ thi_hòu k_Ô) c_a th_Ó x_¶y ra n_hòn c_a s_ù sai kh_c l n;

2) Trong qu_t, tr_xnh thi c_héng th-_eng b_P chi ph i b i s u bi_Ôn ®_æi kh_Y h  u (n ng kh_c, m-a b_·o, l t), ®_iÓm n_hu_y c_a ¶_{nh} h-_eng l n ®_Ón ch_Êt l₋ing thi c_héng.

3) C_héng ngh_hò thi c_héng n_hòn m_ăng c_a th_Ó r_Êt kh_c nhau tr_an c ng m t c_héng tr_xnh (n_hòn t u nh n_an, n_hòn gia c_e, n_hòn c_ac, ®_{mu} tr_an kh_c hay d-ii n-ic ng_Çm, tr_an c_n ho_Æc ngo_¶ i l ng s_ ng, bi_Ôn); n_an ph_¶i c_a c_{ch} gi_m, m_s, t_t th_Ych h p;

4) Ph_¶i c_a bi_Ôn ph_p x  l y nh-_cng v_h n ®_Ò li_an quan ®_Ón m i tr-_eng do thi c_héng g_Óy ra (®_Êt, n-ic th_¶i l c ®_{mu} m_ăng, dung d_Pch s_Dt khi l m c c khoan nh i,  n v_hu_m ch_Ên ®_ ng ®_ i khu d_On c- v_hu_m c_héng tr_xnh   g_Çn, c_a th_Ó g_Óy bi_Ôn d_ ng ho_Æc n i l c th_ m sinh ra trong m t ph_Çn c_héng tr_xnh hi_hòn h u n m g_Çn h  m ng m i vv....);

5) M ng l_u k_Ôt c_h u_m k_h u_m sau khi thi c_héng (nh- m ng tr_an n_hòn t u nh n_an) ho_Æc ngay trong l c thi c_héng (nh- n_hòn gia c_e, m ng c c) n_an c_hen tu_ n th i_h m_ang ng_Æt vi_ c ghi ch_Dp (k_Pth i, t u m , trung th c) l c thi c_héng ®_Ó tr_xnh nh-_cng ph c t_ p khi c c nghi ng  v_hò ch_Êt l₋ing (kh  k_iÓm tra ho_Æc k_iÓm tra v_ii chi ph_Y cao).

2. Kh i l₋ing ki_h m tra.

K_iÓm tra ch_Êt l₋ing ngo_¶ i hi_hòn tr-_eng th-_eng theo ph-_cng ph_p ng_ u_m v_ii m t t_Êp h p c_c m_ u_m th  (hay ®_o k_iÓm, quan s_t) c  gi_i h_ n. Do ®_ a ®_Ó k_Ôt qu_¶ k_iÓm tra c  ®_ tin c y cao c_hen ph_¶i th c hi_hòn nh-_cng ph_Dp ®_o/th  v_ii m t m t ®_ nh_Êt ®_ nh_  tu_t theo x_c, c_{su}_ t b_ o ®_ m do nh  t- v_h n thi_hòu k_Ô (ho_Æc ch n ®_ Çu t-) y_au c_hu_m (theo kinh nghi_h m c_c n-ic t n ti_ n, th ng th-_eng l y x_c, c_{su}_ t b_ o ®_ m P = 0,95).

  i v_ii m ng, m t ®_  (%) l y m_ u_m hay s  l n k_iÓm tra c  th_  tham kh_¶o theo b_ ng 7.1.

B_ ng 7.1. M t ®_  k_iÓm tra (%) trong 1 ®_ n v_P m ng b_P k_iÓm tra khi x_c, c_{su}_ t b_ o ®_ m P = 0,95 (theo quy ®_Pnh trong [1]).

§ _� n v _P b _P k _i Óm tra	Sai s� %		
	5	10	20
M�ng	13	4	2

Ch  th_Ych :

(1) Khi t nh to_n c_c tr_P s  k_iÓm ngh_hò tr_an ®_ y b_ ng ph-_cng ph_p th ng k_ato_n h c ®_  ch_Êp nh n c_c gi_¶ ®_Pnh sau.

- T  tr ng c_c k_iÓm khuy_ t (s  sai l ch kh ng h p v i y_au c_hu_m c a thi_hòu k_Ô ho_Æc t i_hu_m chu_ n) trong 1 ®_ n v_P b_P k_iÓm tra kh ng v t qu_t, 10%;

C«ng t,c thi c«ng nÒn mäng

- Sè l-îng c,c th«ng sè kiÓm tra thay ®æi trong ph'm vi 3 ®Ôn 15;
- Sè l-îng nh÷ng ®¬n vP ®ång nhÊt (mét lk s¶n phÈm, 1 ®û s¶n xuÊt cã cïng c«ng nghÖ vu vÈt liÖu) cña s¶n phÈm ®em kiÓm tra kh«ng lín b'äm (20 ®Ôn 250);
- TÊt c¶ c,c th«ng sè kiÓm tra lú cã gi, trP nh- nhau vu tÈt c¶ c,c yºu cÇu cña thiÖt kÖ vu cña Tiºu chuÈn ®Ôu ®-ic tu®n thñ. VÈy hÖ sè biÖn ®æi Vp (lú tû sè gi÷a sai sè qu®n ph-¬ng vii trP trung b×nh sè häc, tÝnh b»ng %) ®Ó tÝnh to,n cã thÓ lÈy trong ph'm vi 20 - 25%.

(2) Tuú theo ph-¬ng ph,p thö dïng trong kiÓm tra chÊt l-îng sÍ cã qui ®Pnh cõ thÓ c,c th«ng sè kiÓm tra vu sè mÉu cÇn kiÓm tra còng nh- cã thÓ nºu nh÷ng tiºu chÝ dïng ®Ó xö lý c,c khiÓm khuyÖt nh- : chÈp nhËn, sôa ch÷a hoÆc ph, bá. §iÖu nuy do kü s- thiÖt kÖ hoÆc t- vÈn dù ,n quyÖt ®Pnh.

3. Thùc hiÖn kiÓm tra.

- Theo gai ®o¹n kiÓm tra, ta cã :
 - KiÓm tra ®Çu vu : vÈt liÖu, s¶n phÈm, tui liÖu kü thuÈt, chøng chØ ...;
 - KiÓm tra thao t,c : theo c«ng nghÖ thi c«ng hoÆc ngay sau khi hoµn thµnh;
 - KiÓm tra ®Ó nghiÖm thu : xem xDt kÖt luËn ®Ó lµm tiÖp hoÆc ®-a vu vu so dông;
 - Theo khèi l-îng kiÓm tra, ta cã :
 - KiÓm tra tÊt c¶ s¶n phÈm tõ chi tiÖt ®Ôn hoµn chØnh;
 - KiÓm tra cã lùa chän theo yºu cÇu cña tiºu chuÈn, qui ph'm
 - Theo chu kú kiÓm tra, ta cã :
 - KiÓm tra liºn tõc khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra nuo ®ä cña qu, tr×nh c«ng nghÖ xuÊt hiÖn mét c,ch liºn tõc;
 - KiÓm tra ®Pnh kú khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra xuÊt hiÖn qua mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Pnh nuo ®ä;
 - KiÓm tra chíp nho,ng thùc hiÖn mét c,ch ngÉu nhiºn ®-ic chñ yÖu dïng khi c,c kiÓm tra nãi trºn (tÊt c¶, ®Pnh kú hoÆc lùa chän) tå ra kh«ng hïp lý (vÝ dô kiÓm tra ®é chÆt cña ®Êt khi lÈp l'i c,c huo mäng);
 - Theo ph-¬ng ph,p kiÓm tra, ta cã kiÓm tra b»ng dông cõ thiÖt bP ®o, b»ng m³at, b»ng thanh tra kü thuÈt vu b»ng ph®n tÝch c,c ghi chDp trong qu, tr×nh thi c«ng s¶n xuÊt.
- §¬n vP thùc hiÖn thÝ nghiÖm (th-éng lµ c,c c«ng ty hoÆc phßng thÝ nghiÖm cã chuyºn mºn sCú) cÇn ®-ic x,c ®Pnh tr-ic vii sù chÈp thuÈn cña chñ dù ,n, tæ chøc t- vÈn gi,m s,t vu nhµ thÇu, th«ng th-éng gïm cã : Phßng thÝ nghiÖm cña nhµ thÇu; phßng thÝ nghiÖm trung gian; phßng thÝ nghiÖm træng tui (khi cÇn xö lý c,c tranh chÈp).

II. Mäng trªn nÒn tù nhiªn.

1.1. Tiºu chuÈn dïng ®Ó kiÓm tra thi c«ng nÒn mäng tù nhiªn cã thÓ tham kh¶o :

- TCXD 79-1980 : Thi c«ng vu nghiÖm thu c,c c«ng t,c nÒn mäng;
- TCVN 4195 ÷ 4202 : 1995 - §Êt x®y dùng . Ph-¬ng ph,p thö;
- ThÝ nghiÖm ®Êt t'i hiÖn tr-éng : xuyºn tÜnh, xuyºn ®éng, xuyºn tiºu chuÈn vu c³at c, nh;
- TCXD 193 : 1996, 210 vu 211 : 1998 - Dung sai trong x®y dùng c«ng tr×nh;
- C«ng t,c tr¾c ®Pa trong x®y dùng;
- SNiP 3.02.01-87 : C«ng tr×nh ®Êt, nÒn vu mäng.

1.2. C,c th«ng sè vu tiºu chÝ kiÓm tra chÊt l-îng hè mäng vu nÒn ®Êt ®¾p (xem b¶ng 7.2)

C,c sai lÖch giíi h¹n nºu è cét 3 cña b¶ng 7.2 do thiÖt kÖ qui ®Pnh, nÖu kh«ng cã th× cã thÓ tham kh¶o è cét vu.

B¶ng 7.2. C,c th«ng sè vu tiºu chÝ kiÓm tra chÊt l-îng nÒn ®Êt (theo kiÖn nghiP cña [1]).

STT	Thµnh phÇn c,c th«ng sè vu tiºu chÝ kiÓm tra	Sai sè giíi h¹n so vii th«ng sè vu tiºu cÇu cña tiºu chuÈn
1	2	3
1	§Êt vu vÈt liÖu dïng lµm nÒn vu c«ng tr×nh b»ng ®Êt	Thay ®æi thiÖt kÖ chØ khi ®-ic c- quan thiÖt kÖ vu ng-éi ®Æt hµng ®ång ý
2	Tæ chøc tho,t n-ic mÆt : <ul style="list-style-type: none"> - Khi cã c«ng tr×nh tho,t n-ic hoÆc c,c kªnh t'm vu 	Tõ c¹nh phÝa trªn cña hè ®mu

Công t_c thi c_ong n_on māng

	l _e @Et	2	3
1			
3	- Khi cā c,c bē @%4p ē nh _o ng chç thEp		Lum c,c r,nh tho,t ē phYá thEp vñi khoing c,ch kh _o ng th-a h-n 50m (tuú t _x nh h _x nh m-a ló)
4	H ⁱ mùc n-ic ngCm b _x ng ph- _x ng ph,p nh@n t'o KiÓm tra t _x nh h _x nh m,i dèc vµ @,y hè/ hµo @µo khi h ⁱ n-ic ngCm		ViÓc ti <u>a</u> n-ic cCn ph i tiÓn hµnh l <i>a</i> n tôc Kh _x ng cho phDp n-ic kÐo @Et @i vµ sEp l _e m,i dèc hè māng Ph i theo dâi h _x ng nguy
5	KiÓm tra @é lón cña nhµ vµ c _x ng tr _x nh trong vñg cā h ⁱ n-ic ngCm		Tr [%] 4c @ ¹ c theo c,c mèc @Et tr ^a n c,c nhµ hoÆc c _x ng tr _x nh. §é lón kh _x ng @-ic lín h-n @é lón cho phDp trong ti <u>a</u> chuÈn thiÓt kÕ nÒn māng. Kh _x ng @-ic lín h-n 5cm
6	Sai lÖch cña trôc māng so vñi trôc thiÓt kÕ		Kh _x ng @-ic nhá h-n 30 cm
7	KÝch th-ic hè māng vµ hè @µo so vñi kÝch th-ic māng		
8	Khoing c,ch gi _x a ch@n m,i dèc vµ c _x ng tr _x nh (@èi vñi hè māng @µo cā m,i dèc)		
9	BÒ réng tèi thiÓu cña hµo @µo: - D-ii māng b _x ng vµ kÕt cÊu ngCm kh,c		Kh _x ng @-ic nhá h-n bÒ réng kÕt cÊu cä tÝnh @Ón kÝch th-ic cèt pha, l _e p c,ch n-ic, chèng @i + 0,2m mçi b ^a n Tuú thuéc vµo kÕt cÊu c,c mèi nèi @-eng èng
10	- D-ii c,c @-êng èng n-ic (trõ @-êng èng chÝnh) theo @é dèc 1:0,5 vµ dèc h-n		Kh _x ng @-ic nhá h-n @-eng kÝnh ngoµi cña èng céng th ^a m 0,5m
	- D-ii c,c @-êng èng n-ic cä m,i dèc tho i h-n 1 : 0,5		- §Ó l _i mét l _e p @Et cä chiÓu d _x y theo thiÓt kÕ B _x o vÖ kÕt cÊu tù nhi <u>a</u> n cña @Et khi @µo gCn @Ón cèt thiÓt kÕ
11	B _x o vÖ @,y hè māng/hµo @µo trong @Et vµ tÝnh chÊt cña nã b _b nh h-ëng cña t,c @éng thêi thiÓt		Kh _x ng lín h-n 5 cm
12	Sai lÖch cèt nÒn @,y māng so vñi cèt thiÓt kÕ		Kh _x ng @-ic lín h-n 5 cm vµ kh _x ng l _u m l _e thµnh hµo
13	Sai lÖch cèt @,y c,c hµo @Et @-êng èng n-ic vµ @-êng c,p @iÓn sau khi lum l _e p lât		Kh _x ng lín h-n 0,5 cm/m
14	Sai lÖch vÖ @é dèc thiÓt kÕ cña hµo @µo BÒ réng cho phDp cña n ³ 4p @Ëy khi thi c _x ng hµo @µo:		

	2	3
15	- Khi phñ b _x ng b ^a t _x ng hoÆc asphan - Khi n ³ 4p @Ëy kh _x ng ph i @Óc s ¹ /2n - Khi n ³ 4p @Ëy @Óc s ¹ /2n	Linh-nb@réng hµo @µom _x b ^a n 10cm Linh-nb@réng hµo @µom _x b ^a n 25cm Võa @óng kÝch th-ic tÊm.
	- Sè l-ëng vµ kÝch th-ic c,c bÊc trong ph ¹ m vi hè @µo: - Hè @µo trong nhµ ë vñi @Et @, cøng - Trong c,c @Et kh,c Tû sè chiÓu cao : réng cña bÊc	Kh _x ng lín h-n 3 Kh _x ng lín h-n 5 Kh _x ng bÐ h-n 1 : 2 trong @Et sÐt vµ 1 : 3 trong @Et c,t
16	Y ^a u cÇu d _x ng c,c lo ¹ i @Et @%4p kh,c nhau khi @µo hè māng : - Khi kh _x ng cä gi i ph,p thiÓt kÕ - Khi cä gi i ph,p thiÓt kÕ	Kh _x ng cho phDp MÆt cña l _e p @Et Ýt thÊm n-ic ë b ^a n d-ii l _e p thÊm h-n ph i cä @é dèc 0,04 - 0,1 so vñi trôc bi ^a n @Et

Công t_c thi c^{on} nòn mäng

			③4p
17	§é Èm W cña ④Et ④Cm chÆt khi lu lìn " kh<"		AW ₀ < W < BW ₀ W ₀ - ④é Èm tèt nhÆt A vµ B lÊy theo b¶ng 6 cña SNiP 3.02.01.87 Lu b¾t buéc khi thÓ tÝch lín h-n 10 ngun m ³ .
18	ThÝ nghiÖm ④Cm chÆt ④Et ③4p vµ ④Et lÊp l'i khe mäng trong thiÖt kÕ kh <ng biöt<="" chø="" cã="" dén="" nh÷ng="" td="" ④æc=""><td></td><td></td></ng>		
19	Sai sè gi÷a cèt ④Et lÊp khe mäng vµ líp t-n nÒn so víi thiÖt kÕ: - PhÝa b^n ngoüi nhµ - PhÝa trong nhµ ë chç cõa ④i, cõa sæ, chç thu n-ic, m,ng n-ic		Kh <ng> lín h-n 5 cm Kh<ng> lín h-n 20 mm</ng></ng>
20	Chºnh lÖch cèt nÒn trong c,c nhµ liÒn kÒ		Kh <ng> lín h-n 10mm</ng>
21	§é cao ④Et lÊp khe mäng phÝa ngoüi nhµ		§Òn cèt ④m b¶o tho, t ④-ic n-ic mÆt
22	ChÆt l-îng líp phñ lÊp ④-êng èng n-ic vµ ④-êng c,p khi trong thiÖt kÕ kh <ng biöt<="" chø="" cã="" dén="" nh÷ng="" td="" ④æc=""><td></td><td>B»ng ④Et mÒm : c,t, c,t sái kh<ng 50mm,="" c¶="" cã="" cøng.<="" g�m="" h-n="" h¹t="" lo'i="" lín="" sdt="" sdt,="" td="" trô="" ④et=""></ng></td></ng>		B»ng ④Et mÒm : c,t, c,t sái kh <ng 50mm,="" c¶="" cã="" cøng.<="" g�m="" h-n="" h¹t="" lo'i="" lín="" sdt="" sdt,="" td="" trô="" ④et=""></ng>
23	BÒ dµy líp ④Et lÊp ④-êng èng n-ic vµ c,p :		
1	2		3
24	- PhÝa tr^n ④-êng c,p - PhÝa tr^n èng sµnh, èng xi m^n amíng, èng polietilen - PhÝa tr^n c,c èng kh,c §Et lÊp l'i cho c,c hµo mäng: - Khi kh <ng (trô="")<br="" b¶n="" cã="" l-îng="" th@n="" th^m="" træng="" t i="" ④et=""></ng> - Trong tr-êng hîp cã t i træng th^m - Trong c,c khe hÑp, ë ④Èy kh <ng chæt="" cã="" cçu<="" ph-¬ng="" td="" tiòn="" y^u="" ④cm="" ④on="" ④é=""><td></td><td>Kh<ng> nhá h-n 10 cm Kh<ng> nhá h-n 50 cm Kh<ng> nhá h-n 20 cm Cã thÓ kh<ng chæt="" ding="" l<="" lêy="" nh-ng="" ph¶i="" ru="" theo="" tuyön="" vµ="" ④cm<br=""></ng>§Cm töng líp theo chØ dÉn cña thiÖt kÕ ChØ lÊp b»ng ④Et cã tÝnh nÐn thÊp (m« ④un biÖn d¹ng 20 MPa vµ h-n) ④, d^m, hcñ hîp c,t sái, c,t kh< vµ th« trung b»nh TiÒn hµnh theo c<ng do="" kõ="" nghö="" qui="" td="" thiöt="" ④phnh<=""></ng></ng></ng></ng></td></ng>		Kh <ng> nhá h-n 10 cm Kh<ng> nhá h-n 50 cm Kh<ng> nhá h-n 20 cm Cã thÓ kh<ng chæt="" ding="" l<="" lêy="" nh-ng="" ph¶i="" ru="" theo="" tuyön="" vµ="" ④cm<br=""></ng>§Cm töng líp theo chØ dÉn cña thiÖt kÕ ChØ lÊp b»ng ④Et cã tÝnh nÐn thÊp (m« ④un biÖn d¹ng 20 MPa vµ h-n) ④, d^m, hcñ hîp c,t sái, c,t kh< vµ th« trung b»nh TiÒn hµnh theo c<ng do="" kõ="" nghö="" qui="" td="" thiöt="" ④phnh<=""></ng></ng></ng></ng>
25	NÒn ③4p cã gia c-êng cøng c,c m,i dèc hoÆc trong tr-êng hîp khi ④é chÆt cña ④Et ë m,i dèc b»ng ④é chÆt cña th@n nÒn ③4p		
26	§3/4p nÒn kh <ng chæt<br="" cã="" ④cm=""></ng> - Theo thiÖt kÕ - Khi kh <ng cã="" kõ<br="" thiöt=""></ng> - §3/4p b»ng ④, - §3/4p b»ng ④Et		ChØ víi chiÒu cao phßng lón; Theo chØ dÉn ④Æc biÖt Dù tr÷ chiÒu cao 6% Dù tr÷ chiÒu cao 9%
27	§Cm chÆt töng líp ④Et ③4p		Líp sau chØ ④-ic ③4p khi líp tr-ic ④· ④-ic ④Cm chÆt ④t y^u cÇu
28	Líp chËp phñ gi÷a c,c vÖt ④Cm b»ng c¬ giíi		0,1 - 0,3m
29	Sai sè h»nh h�c cña nÒn ③4p : - V¶ trÝ trôc nÒn ④-êng s³/₄t - Trôc ④-êng « t« - BÒ réng nÒn phÝa tr^n vµ d-ii (ë mÆt vµ ë ch@n		+ 10 cm + 20 cm + 15 cm

Công t_c thi c^ong n^on m^ang

)	+ 5 cm
- C ^e t cao m ^A Et n ^o n	
- S ^e nghi ^a ng c ^a n m ⁱ ^{3/4} p	Kh ^c ng cho ph ^D p t ^c ng cao

1.3. KⁱÓm tra vi^Öc b[¶]o v^Ö m[<]i tr-^cng trong thi c^ong c^ong t,c ^RÉt

Nh^cng th^cng tin c^an bi^Öt v^µ c^ong vi^Öc c^an x^o lý c^a li^an quan :

- Líp ^RÉt m^u dⁱng ^RÓ tr^ang tr^tt ph[¶]i ^R-ic thu gom ^RÓ t,i s^od^ong cho vi^Öc canh t,c sau n^uy. Kh^cng c^an b^ac b^a lⁱp ^RÉt m^u n^ou chi^Öu d^uy b^D h⁼n 10 cm;

- Khi thi c^ong ^Ruo ^RÉt m^u ph,t hi^Ön c,c di s[¶]n ho^Ac c^ae v^Ét th^x ph[¶]i t^lm d^ong vi^Öc ^Ruo ^RÉt v^µ b,o ngay cho ch^Ynh quy^Ön ^RPa ph-^cng bi^Öt ^RÓ x^o lý;

- SⁱÖu tra c^ong tr^xnh [¶] g^cn m^ang, ^RÒ ph^bng s^u c^e khi ^Ruo (vⁱ háng ^R-^cng èng d^Én ^Ri^Ön n-ic, c,p th^cng tin, c^eng r^cnh tho,t n-ic, nh^u [¶] g^cn);

- Nh^cng h^ln ch^Ö v^Ö ti^Öng [¶]n v^µ ch^Èn ^Réng (theo ti^au chu^Èn chung v^µ theo qui ^RPh^h c^an ^RPa ph-^cng);

- Thu d^an, x^o lý r,c, bⁱn, th^uc v^Ét m^oc n,t;

- N-i ^Ræ ^RÉt th[¶]i (khi ^RÉt b^P « nhi^Öm);

- N-ic th[¶]i t^o hè m^ang (ph^bng « nhi^Öm ngu^an n-ic m^AEt);

- B^oi b^Èn / bⁱn ^RÉt khi v^Èn chuy^Ön.

M^ét s^e ti^au chu^Èn c^a li^an quan c^an tham kh[¶]o :

- TCVN 5949 : 1998 [¶]m h^ac. Ti^Öng [¶]n khu v^uc c^ong c^eng v^µ d^Cn c-. M^oc [¶]n t^ei ^Ra cho ph^Dp.
- TCVN 5942, 5944, 5525-1995. Ch^Èt l-^cng n-ic. Nh^cng y^u c^au v^Ö b[¶]o v^Ö ngu^an n-ic.
- GOST 12.1.012.78; CH 245-71; N^o1304-75 (Li^an X^cc c^o) qui ^RPh^h v^Ö m^oc ^Ré giao ^Réng c^a h^li ^RÖn s^oc k^ho^l con ng-^ci (c^a th^Öxem trong [2]).
- SNiP 3.02.01-87. C^ong tr^xnh ^RÉt. N^on v^µ m^ang (Li^an X^cc c^o) [3].

1.4. KⁱÓm tra vi^Öc thi c^ong hè m^ang s^cu

T^Ép trung v^µo c,c vi^Öc ch^Ynh sau ^RØy :

- KⁱÓm tra ph-^cng ,n thi c^ong hè m^ang t^o vi^Öc ^Ruo, ch^{3/4}n gi^c, chèng, neo;

- Ph-^cng ,n thi^Öt k^Ö (c^a khi do nh^u th^uc th^uc hi^Ön) g^am k^Öt c^Êu ch^{3/4}n gi^c, h^Ö th^èng chèng b^an trong ho^Ac neo b^an ngo^ui;

- Bi^Ön ph,p b[¶]o v^Ö c^ong tr^xnh [¶] g^cn v^µ c^ong tr^xnh ng^Cm (èng c^Êp v^µ tho,t n-ic, ^R-^cng d^Cy th^cng tin, c,p ^Ri^Ön vv....);

- H^l n-ic ng^Cm, h^Ö th^èng b^cm hót, hi^Ön t-^cng c,t ch[¶]y;

- Quan tr^{3/4}c hè ^Ruo v^µ c^ong tr^xnh l^on c^Ên l^u mét n^ei dung quan tr^ang khi thi c^ong hè ^Ruo. Tuú theo t^Cm quan tr^ang v^Ö k^u thu^Èt kinh t^Ö v^µ mⁱ tr-^cng m^u ng-^ci thi^Öt k^Ö ch^Ø ^RPh^h c,c h^lng m^oc c^an quan tr^{3/4}c th^Ych h^{ip}. C^a th^o tham kh[¶]o theo b[¶]ng 7.3.

C_héng t_uc thi c_héng n_ón m_ăng

B_{ài}ng 7.3. Lùa chän h^{áng} m_ôc quan tr^¾c hè m_ăng (kinh nghi_{êm} n-íc ngo_{ại})

STT	H ^{áng} m _ô c c _h án quan tr ^¾ c è hi _{ết} tr-êng	C _h ép an to _{àn} c _h éng tr _x nh hè m _ă ng		
		C _h ép I	C _h ép II	C _h ép III
1.	§i _{êu} ki _{ết} tù nh _i ^{nh} (n-íc m-a, l ^o , n-íc óng vv...)	Δ	Δ	Δ
2.	Chuy _{ển} v _p ngang è ®Ønh c _h án m _i ® _{ết} d _è c	Δ	Δ	Δ
3.	Chuy _{ển} v _p ®øng è ®Ønh c _h án m _i ® _{ết} d _è c	Δ	O	X
4.	Chuy _{ển} v _p ngang c _h án k _{ết} c _h éu chèng ® _i	Δ	Δ	Δ
5.	Chuy _{ển} v _p ®øng c _h án k _{ết} c _h éu chèng ® _i	Δ	O	X
6.	L _{ón} m _æ t ® _{ết} xung quanh hè m _ă ng	Δ	O	X
7.	N _ó t m _æ t ® _{ết} xung quanh hè m _ă ng	Δ	Δ	O
8.	Úng su _{ết} bi _{ết} d ^í ng c _h án k _{ết} c _h éu chèng ® _i	Δ	O	X
9.	N _ó t k _{ết} c _h éu chèng ® _i	Δ	Δ	O
10.	Úng su _{ết} v _p l _{úc} tr _ô c c _h án thanh chèng v _p neo	Δ	O	X
11.	§,y hè m _ă ng l _{ón} xu _è ng v _p tr _a i l ^a n	O	X	X
12.	M _ù c n-íc ng _ç m	Δ	O	O
13.	Áp l _{úc} b ^a n c _h án ® _{ết} l ^a n l- _{ng} t-êng	O	O	X
14.	Áp l _{úc} n-íc l _c r _ç ng c _h án ® _{ết} è l- _{ng} t-êng	O	X	X
15.	L _{ón} c _h án c _c c _h éng tr _x nh è xung quanh	Δ	Δ	Δ
16.	Chuy _{ển} v _p ngang c _c c _h éng tr _x nh è xung quanh	Δ	X	X
17.	Nghi ^a ng l _ö ch c _h án c _c c _h éng tr _x nh è xung quanh	Δ	O	X
18.	V _õ t n _ó t c _c c _h éng tr _x nh è xung quanh	Δ	Δ	O
19.	Chuy _{ển} v _p v _p h- h ^í i c _c thi _{ết} b _p tr _ä ng y _{êu} è xung quanh	Δ	Δ	Δ
20.	T _x nh tr ^í ng qu _p , t _í c _h án m _æ t ® _{ết} è xung quanh hè m _ă ng	Δ	Δ	Δ
21.	T _x nh h _x nh th _{ém} , d _b n-íc c _h án hè m _ă ng	Δ	Δ	Δ

Chó th_ých :

Δ - h^{áng} m_ôc b^¾t bu_{éc} ph_í quan tr^¾c; O - h^{áng} m_ôc n^an quan tr^¾c;

X - h^{áng} m_ôc c_a th_ó kh_xng quan tr^¾c.

Theo ti_ú chu_ὲn thi_{ết} k_{ết} c_hán Trung Qu_{éc} :

- An to_{àn} c_hép 1 : Khi h_éu qu_p ph, ho^li (ng-_éi, c_hán c_pi) l_ú r_{ết} nghi^am tr_äng;
- An to_{àn} c_hép 2 : ... Nghi^am tr_äng;
- An to_{àn} c_hép 3 : ... H_éu qu_p kh_xng nghi^am tr_äng.

Khi c_hán chi ti_{ết} h_xn c_a th_ó tham kh_po t_ui li_{êu} [4].

1.5. Ki_{êm} tra thi c_héng m_ăng.

- §_Þnh v_p tr^an m_æt b_png k_Ých th-íc v_p kho_png c_cch, tr_ôc m_ăng.
- K_Ých th-íc h_xnh h_{ac} c_hán v_n khu_ n (®_{ei} v_ii m_ăng BTCT);
- L^íng, lo^li v_p v_p tr_Ý c_ t th_ p trong m_ăng;
- B_ò d_p y líp b_po v_ Ö c_ t th_ p trong m_ăng;
- C_c l_c ch_e k_  thu_ t (®Ó ®Æt ®-êng êng ®i_ n, n-íc ho_ c thi_ t b_p c_héng ngh_  ...) trong th_ n m_ăng;

C_hu_{ng} t_c thi c_hu_{ng} n_{òn} m_ᾶng

- C_hu_{ng} b_p th_Dp chê @Et s_{1/2}n @Ó li_n k_Ôt v_i ph_Cn k_Ôt c_Êu kh_{,c};
- Líp chèng th_Êm, c_{,ch} thi c_hu_{ng} v_μ v_Êt li_Ôu chèng th_Êm;
- Bi_Ôn ph_{,p} chèng 'n m_Bn k_Ôt c_Êu m_ᾶng do n-ic ng_Cm;
- L_Ey m_Êu th_o, ph-_{ng} ph_{,p} b_p d-ing b^a t_{ng}.

N_Ôu m_ᾶng BTCT @ó c_s_{1/2}n ho_Ac m_ᾶng x_Cy b_png g¹ch @, ph_p i kiÓm tra theo ti_u chu_Ên k_Ôt c_Êu BTCT ho_Ac k_Ôt c_Êu g¹ch @.

Mét s_e sai s_{ât} th-êng x_py ra trong giai @o¹n @_μo h_e m_ᾶng c_a thÓ d_En @_Ôn l_{um} c_hu_{ng} tr_xnh b_P l_{on} l_{in} ho_Ac l_{on} kh_{ng} @_Ôu @-ic tr_xnh b_μy trong b_png 7.4 v_μ c_Cn gi_{,m}s_{,t} c_Èn th_Ên.

B_png 7.4. Mét s_e sai s_{ât} th-êng g_Ap trong thi c_hu_{ng} @_μo m_ᾶng n-i tr_{ng} tr_pi v_μ n-i ch_Êt h_Np.

No	Nguy _a n nh _C n v _μ c _{,ch} ph _B ng tr _x nh khi @ _μ o n-i tr _{ng} tr _p i	Nguy _a n nh _C n v _μ c _{,ch} ph _B ng tr _x nh khi @ _μ o g _C n c _h u _{ng} tr _x nh l _C n c _È n
1	§ _Ê t @,y h _e m _ᾶ ng b _P nh _o do n-ic m-a ho _A c n-ic tr _{un} v _μ o @ _ä ng l _C u. B _p o v _Ô @,y h _e m _ᾶ ng b _p ng h _Ö th _{eng} thu v _μ b _m n-ic ho _A c ch-a n ¹ n @ _μ o @ _Ô n c _{et} thi _Ô t k _Ô khi ch-a chu _Ê n b _P @ _ñ v _Ê t li _Ô u l _{um} l _{ip} l _{at} ho _A c l _{um} m _ᾶ ng	Bi _Ô n d _{ng} nh _u do @ _μ o h _e m _ᾶ ng ho _A c h _μ o ë g _C n: Trái @ _Ê t ë @,y h _e m _ᾶ ng m _i hay chuy _Ô n d _P ch ngang m _ᾶ ng c _o do @ _Ê t ë @,y h _e m _ᾶ ng c _o b _P tr- _{it} . § _Ó @ _Ø ph _B ng th-êng ph _p @ _Ê t m _ᾶ ng m _ü cao h _m n m _ᾶ ng c _o 0,5m ho _A c chèng @ _i c _È n th _Ê n th _{un} h h _e m _ᾶ ng b _p ng c _a c b _p n th _D p hay c _a c @ _Ê t xim _{ng} .
2	§ _Ê t ë @,y m _ᾶ ng b _P kh _o v _μ n _{öt} n _î do n ^{3/4} ng hanh s _i l _{um} háng c _Ê u tr _{oc} t _u nhi _a n c _n a @ _Ê t, @ _é b _Ô n c _n a @ _Ê t s _i g _p m v _μ c _h u _{ng} tr _x nh s _i b _P l _{on} . C _C n che ph _n ho _A c ch-a n ¹ n @ _μ o @ _Ô n c _{et} thi _Ô t k _Ô , d _{ng} ë l _{ip} @ _Ê t c _{,ch} @,y m _ᾶ ng 15-20cm tu _ú theo lo _i @ _Ê t.	Bi _Ô n d _{ng} nh _u ë g _C n do t _c @ _é ng @ _é ng l _{uc} c _n a m _{,y} thi c _h u _{ng} : (c) Do m _{,y} @ _μ o; (d) Do @ _å ng c _a c. § _Ó ng _i n ng _ô a c _a thÓ d _{ng} bi _Ô n ph _{,p} g _p m ch _Ê n @ _é ng ho _A c c _a c D _p hay c _a c nh _{ai} thay cho c _a c @ _å ng.
3	Bi _Ô n d _{ng} l _{ip} @ _Ê t s _D t ë @,y m _ᾶ ng do ,p l _{uc} thu _û t _Ü nh. C _C n c _a h _Ö th _{eng} b _m ch _C m kim @ _Ó h ¹ th _Ê p mùc n-ic ng _C m quanh m _ᾶ ng.	Bi _Ô n d _{ng} nh _u do hót n-ic ng _C m ë h _e m _ᾶ ng c _h u _{ng} tr _x nh m _i i, s _i x _È y ra hi _Ô n t _å ng r _{oa} tr _{<i} @ _Ê t ë @,y m _ᾶ ng c _o ho _A c l _{um} t _{ng} , ,p l _{uc} c _n a @ _Ê t t _u nhi _a n (do kh _{ng} c _b n ,p l _{uc} @ _È y n _a ei c _n a n-ic) v _μ d _E n @ _Ô n l _{on} th _m . § _Ó ph _B ng tr _x nh, n ¹ n d _{ng} c _{,c} bi _Ô n ph _{,p} @ _Ó g _p m gradient thu _û l _{uc} i <0,6.
4	§,y m _ᾶ ng b _P b _i ng ë c _{,c} l _{ip} s _D t ho _A c , s _D t do b _P g _p m ,p l _{uc} b _p n th _C n c _n a @ _Ê t ho _A c do ,p l _{uc} thu _û t _Ü nh c _n a n-ic. Ph _p i t _Ý nh to _n @ _Ó g _i ÷ l _{ip} @ _Ê t c _a chi _Ô u d _{uy} g _C y ra ,p l _{uc} l _{in} h _m n ,p l _{uc} tr- _{ng} n _e . § _{ei} v _i i n-ic th _x ph _B ng tr _x nh gi _ê ng nh- n _ü ë @ _i Óm 3.	Bi _Ô n d _{ng} c _n a nh _u c _o tr _a n c _a c ma s _{,t} khi x _C y d _{ng} g _C n n _a nh _u m _i tr _a n m _ᾶ ng b _l . V _i ng ti _Ö p g _i p nh _u m _i c _a c ch _P u ma s _{,t} C _m n _Ò n @ _Ê t b _P l _{on} v _μ s _{oc} ch _P u t _p i c _n a c _a c ë @ _ä b _P g _p m @ _i . N ¹ n l _{um} h _{ung} t-êng ng _i n c _{,ch} g _i ÷ a hai c _h u _{ng} tr _x nh c _o m _ü .
5	R _{oa} tr _{<i} @ _Ê t trong n _Ò n nh _Ê t l _u n _Ò n c _{,t} m _B n ho _A c @ _Ê t y _Ô u. C _{,ch} ph _B ng tr _x nh: d _{ng} t-êng v _C y ho _A c c _C n b _m h ¹ mùc n-ic ng _C m, ph _p i x _{,c} @ _P nh c _È n th _Ê n t _c @ _é b _m hót c _a k _Ô @ _Ô n hi _Ô n t _å ng r _{oa} tr _{<i} @ _Ó @ _p m b _p o an to _u n n _Ò n c _n a c _h u _{ng} tr _x nh.	Bi _Ô n d _{ng} c _n a nh _u c _o do @ _æ v _Ê t li _Ô ë g _C n nh _u ho _A c san n _Ò n b _p ng @ _Ê t @ _{3/4} p nh _C n t ₁ o l _{um} háng c _Ê u tr _{oc} t _u nhi _a n c _n a @ _Ê t, nh _Ê t l _u khi g _A p @ _Ê t s _D t y _Ô u ë g _C n @,y m _ᾶ ng. § _Ó tr _x nh ¶ _{nh} h-êng x _È u ph _p i quy @ _P nh n-i @ _æ v _Ê t li _Ô v _μ ti _Ô n @ _é ch _Ê t t _p i (thi c _h u _{ng} nh _u m _ü theo @ _é c _e k _Ô t t _{ng} d _C n v _ü th _{ei} gian).
6	B _i ng n _Ò n do t _{ng} ,p l _{uc} thu _û @ _é ng trong @ _Ê t th _Ê m n-ic. G _p m @ _é d _{ec} (gradient) thu _û l _{uc} (th-êng i<0,6) b _p ng c _{,ch} k _{Do} s _C u t-êng v _C y ho _A c gia c-êng @,y m _ᾶ ng b _p ng b _m D _p xim _{ng} tr-ic khi @ _μ o nh- n _a i ë @ _i Óm 3.	H _x nh th _{un} h ph _Ô u l _{on} c _n a m _Æ t @ _Ê t do @ _μ o @ _é ng h _C m trong l _B ng @ _Ê t. Nh _÷ ng c _h u _{ng} tr _x nh ngay ë ph _Y a tr _a n ho _A c ë c ₁ nh @-êng h _C m s _i b _P bi _Ô n d _{ng} l _{on} ho _A c n _{öt} . Ph _B ng tr _x nh b _p ng c _{,ch} D _p @ _È y c _{,c} @ _o ¹ n èng (thD _p /b ^a t _{ng} c _e t thD _p) ch _Ô t _o s _{1/2} n ho _A c gia c-êng v _i ng ph _Y a tr _a n n _a c h _C m b _p ng c _a c r _Ô c _C y ho _A c b _p ng tr _o xim _{ng} @ _Ê t.

III. Nòn gia cè

C_{on} x_c ®_{ph}nh râ c_c c th_{on} sè kiÓm tra sau:

- 5) §é s_o v_u ph^lm vi gia cè (®_{cm} nòn bò mÆt hoÆc nĐn chÆt s_o b»ng cäc c_t, cäc xi m^{ng} ®_{Et}... hoÆc b»ng ph-_{ng} ph,p ho, h_ac);
- 6) ChØ sè ®_é chÆt, ®_é bÒn, m« ®_{un} biÒn d^lng ®_é thÊm xuy^an n-ic so v_ii y^au c_{Cu} thiÓt k_o;
- 7) C_{on} nghÖ d_{ing} trong kiÓm tra chÆt l-_{ng} ®_é t_un sau khi c_{¶i} t^lo/gia cè (l_{Ey} m_{Éu}, ®_{ång} v_P phäng x¹, nĐn tÙnh t_i hiÒn tr-_{ng}, xuy^an tÙnh/®_{éng} vv...);
- 8) C_{on} t,c nghiÖm thu k_ot qu_¶ c_{¶i} t^lo ®_é t_un c_{on} quy ®_{ph}nh t-_{ng} øng v_ii c,c y^au c_{Cu} cña thiÓt k_o v_O k_{Ych} th-ic kh_ei ®_ét v_u c,c ®_{Æc} tr-_{ng} cña ®_ét ®_· gia cè nh- c,c sè liÒu sau ®_oy:
 - MÆt b»ng v_u l,t c³/t kh_ei ®_ét ®_· c_{¶i} t^lo;
 - Lý l_pch k_u thuÆt cña v_Et liÒu ®_· d_{ing} trong gia cè;
 - L-_{ng} v_Et liÒu chÆt gia cè trong 1 m³ ®_ét gia cè (kg/m³);
 - NhÆt k_y kiÓm tra c_{on}ng viÖc;
 - C,c sè liÒu v_O c-_{ng} ®_é, m« ®_{un} biÒn d^lng t_Ynh thÊm n-ic, ®_é æn ®_{ph}nh n-ic cña ®_ét ®_· c_{¶i} t^lo.

1. BÊc thÊm, v_¶i hoÆc l-ii ®_{pa} k_u thuÆt

Hiện nay ở nước ta đang áp dụng rộng rãi phương pháp bắc thám (băng thoát nước) hoặc vải /lưới địa kỹ thuật để cải tạo và ổn định đất yếu. Đây là những t_iôn bé k_u thuÆt trong x^oy dùng đường vành đai ít tầng. Vì vậy cần nắm vững nh÷ng hiÒu biÓt c_¬ b_¶n sau ®_oy:

- Ph'm vi ,p d^ong cña ph-_{ng} ph,p (b_¶ng 7.5 v_u b_¶ng 7.6);
- Lùa chän ®_{óng} ph-_{ng} ph,p;
- ThiÓt k_o b_e tr_Y theo nh÷ng t_iu chuÈn t-_{ng} øng;
- N^¾m ®_{ic} nh÷ng y^au c_{Cu} c_¬ b_¶n cña t_ong ph-_{ng} ph,p khi lùa chän c, ch tho,t n-ic;
- KiÓm tra chÆt l-_{ng} v_Et liÒu bÊc thÊm theo c,c t_iu chuÈn;
 - + Thi c_{on}ng bÊc thÊm (theo TCXD 245 : 2000);
 - + §é xèp mao d_{Én} (theo ASTM - D4751);
 - + §é thÊm cña líp läc (theo ASTM - D4491 hoÆc NEN 5167);
 - + Kh_¶ n^{ng} tho,t n-ic (theo ASTM - D4716);
 - + §é bÒn k_{Do} (theo ASTM - D4595 v_u ASTM - D4632);
 - + KiÓm tra k_ot qu_¶ xò lý : hÖ thèng quan tr^¾c l_{on} theo thêi gian v_u sù t_iu t,n ,p lùc n-ic l_c r_{ng}, chuyÓn v_P ngang (xem h_xnh 7.1) ; (c,c h_xnh v_I ®_{ic} tr_xnh b_¶y ë cuèi ch-_{ng} n_¶y);
- §èi v_ii v_¶i ®_{pa} k_u thuÆt theo c,c t_iu chuÈn :
 - + L_{Ey} m_{Éu} v_u xò lý thèng k^a (theo T_{CN}-1);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é d_¶y t_iu chuÈn (theo T_{CN}-2);
 - + X,c ®_{ph}nh kh_ei l-_{ng} ®_¬n v_P diÒn t_Ych (theo T_{CN}-3);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é bÒn ch_¶u lùc k_{Do} v_u d-n d_{ui} (theo T_{CN}-4);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é bÒn chäc thñng (theo T_{CN}-5);
 - + X,c ®_{ph}nh k_Ych th-ic l_c v_¶i (theo T_{CN}-6);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é thÊm xuy^an (theo T_{CN}-7);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é d_{Én} n-ic bÒ mÆt (theo T_{CN}-8);
 - + X,c ®_{ph}nh ®_é bÒn ch_¶u tia cùc t_Ym (theo T_{CN}-9).

C_«ng t_oc thi c_«ng n_on m_ang

B_¶ng 7.5. Kh_¶n_ong s_pd_ong bi_on ph_sp k_u thu_¶t c_¶i t_on_on cho c_sc lo₁i _®Et kh_sc nhau

C _¬ ch _O c _¶ it _o	Cèt	H _¶ n h _¶ p tr _{en} hay ph _o t v _o a	§Cm ch _A t	Tho _t n-ic
Th _¶ i gian c _¶ i t _o	Phô thu _e c s _u t _o n c _{ña} th _O vi _i	T _¬ ng _® èi ng _{3/4} n	L _o u dui	L _o u dui
§Et h _o u c _¬		↑		↑
§Et s _D t c _a ngu _a n g _e c n _o i l _o a		↑		
§Et s _D t _® é d _o cao				
§Et s _D t _® é d _o th _E p				
§Et b _i n			↑	↓
§Et c _{,t}		↓	↓	
§Et s _i			↓	
Tr _o ng th _{,i} c _¶ i t _o c _{ña} _® Et	T _¬ ng t _{,c} gi _÷ a _® Et v _u th _O vi _i (Kh _« ng thay _® æi tr _o ng th _{,i} _® Et)	Xi m _o ng ho _, (Thay _® æi tr _o ng th _{,i} _® Et)	Dung træng cao do h _O s _e r _c ng gi _¶ m	

B_¶ng 7.6. L_Ünh v_uc _ong d_ong v_u ch_oc n_ong c_{ña} v_¶i/l-ii _®Pa k_u thu_¶t

L _Ü nh v _u c _® iÓn h _x nh	Ch _o c n _o ng				
	Ph _o n c _{,ch}	Ti _o u	Läc	Gia c _e	B _¶ o v _Ö
§-êng _® Et v _u s _o n kho	•	O	O	O	
§-êng _® Et v _u b _{,i} _® ç xe	•	O	O	O	
§ ^a v _u c _{,c} c _« ng tr _x nh ng _o n n-ic	•	O	O	*	
Gia c _e t-êng v _u m _{,i} d _e c		•	O	•	
Ti _o u ngCm	O	O	•		
Läc d-ii rä _{®,}	O	O	•		
Läc qua _® Ep _® Et	O	•	•		
Läc qua k _l s _o ng, biÓn	•		•		
C _{,c} c _« ng tr _x nh c _¶ i t _o _® Et b _» ng thu _u l _i	O		•		
	•				
Kh _D p k _Y n c _{,c} v _{ing} _® Et ch _o a ch _{Et} th _¶ i	O			O	•
Ng _o n ch _A n c _{,c} v _{ing} _® Et ch _o a ch _{Et} th _¶ i	O			O	•
§-êng hCm kh _« ng th _{Em} n-ic				O	•
Ng _o n ch _A n c _{,c} ho _, ch _{Et} t _æ ng h _{ip}		•			
Tr _o m b _¶ o d-ing _® -êng s _{3/4} t			•	•	•

Sòn vòn @éng vù sòn gi i trÝ		•	O	•	
HÖ thèng c,c s n phÈm cã híp chÈt ho, hac					

• - Choc nòng chÝnh; O - Choc nòng phô; * - Úng dông tuú thuéc lo|i @Et
Kh|n ng chuyÓn n-ic cña bÈc thÈm hoÆc v|i @Pa kù thuÈt lµ thng sè cÇn thiÕt dìng trong thiÕt kÕ, th-êng khnhá h-n 100m³/n·m e, p suÈt khng nè hng lµ 276 KPa (40psi).

Hệ số thâm của vải địa kỹ thuật thường bắt buộc lớn hơn hoặc bằng 10 lần hệ số thÈm cña @Et.

Ngoài những yêu cầu về vật liệu lọc, phương ph,p nøy cÇn ph|i dìng è nh-ng @pa tÇng thÍch hî p cña lí p @Et yÙu trong cÈu tróc @pa tÇng nãi chung, trong @ä quan träng là áp lực gia tải trước (để tạo ra sự thoát nước) được truyền đầy đù lên lớp đất yếu và khng lí n qu, @Ó g°y mÈt æn @Þnh nãi chung. Chi tiÕt vØ vÈn @Ó nøy cã thØ tñm hiÓu trong tñi liÓu tham kh|lo [5] vù [6].

2. B-nm Đp v÷a

Công nghệ b-nm Đp v÷a (grouting technology), vñi ,p lùc 20-40 MPa hiÖn @ang dìng trong xÇy dùng nòn mäng vù cng trxnh ngÇm nh»m:

- Nhái lÈp c,c lç rçng;
- Lµm chuyÓn vP vù dñn chÆt @Et;
- Gi|m @é hót n-ic, tc-êng @é.

Vñi nhiÒu môt tia sau:

- 10) R½n ho, vù æn @Þnh @Et @Ó truyÒn t|i träng xuèng s°u trong thi cng đường tàu điện ngầm, đường cao tốc và nền móng;
- 11) C,ch chÈn cho mäng m,y;
- 12) Lµm hÖ thèng neo cã phun v÷a @Ó gi÷ æn @Þnh, chÞu lùc kDo;
- 13) BÝt lÈp c,c vÕt nöt trong cng trxnh b^a tvµ thÓ xÇy;
- 14) Lµm líp phñ mÆt k^anh @uo;
- 15) Phun khng b^a t lµm líp ,o cho cng trxnh ngÇm;
- 16) Lµm giÖng dÇu b^ang xim^ang giÖng khoan;
- 17) Phun v÷a øng suÈt tr-ic tr^an @-êng sng;
- 18) Phun v÷a t^ao cäc hoÆc b|lo vÖ vù xô lý cäc bP khuyÕt tËt.

Tr^an hñnh 7.2 trxnh bøy c,ch gia cè nòn mäng, tr^an hñnh 7.2b gia cè m,i dèc vù thi cng cng trxnh ngÇm, vù tr^an hñnh 7.2c - b-nm t^ao m^ang chèng thÈm.

Tr^an hñnh 7.3 trxnh bøy cng nghØ b-nm Đp gia cè nòn. Néi dung kiÔm tra như đã nêu tõ @iÒm 1 @Ón @iÒm 4 cÇn chi tiÕt h-n xem è b|lñg 7.7.

3. Gia cè nòn b^ang ph-nng ph,p ho, hac (xim^ang, thuû tinh láng hoÆc c,c chÈt tæng híp kh,c..)

Ở n-ic ta @. lµm thùc nghiÖm kh, lÇu nh-ng dìng nhiÒu nhÈt lµ ph-nng ph,p b-nm v÷a xim^ang.

Môt @Ých của phương pháp này thường dùng để:

- N@ng cao c-êng @é cña nòn nhu @. sö dông;
- Phßng ngôa nh-ng biÔn dìng cã tÝnh ph, háng cña kÕt cÈu;
- Thi cng sña ch-a mäng hoÆc chèng thÈm cng trxnh ngÇm.

Tuú theo cng nghØ gia cè vù c,c qu, trxnh xÈy ra trong @Et mµ chia phương pháp gia cố nền làm 3 nhóm chính: hoá học, nhiệt và hoá lý. Ưu việt của phương pháp gia cè nøy lµ khng lµm gi,n @o1n sö dông nhµ vù cng trxnh, nhanh, tin cÈy cao vù

trong nhiều trường hợp là phương pháp duy nhất để tăng độ bền của đất có sức chèn t_oi kh_ong [®]ñ.

C_c ph-_ong ph,p th-_ong d_ong l_u: silicat ho_s, @iÖn - silicat ho_s, silicat kh_Y, amoni_c ho_s, th_{Em} nh_{Ep} nh_{ua}... v_u c_a th_o t_xm hiÖu chi tiÖt trong nhiÖu t_ui liÖu tham kh_o kh_c.

Phương pháp gia cố hóa học cũng dùng để gia cường móng và tường ch_{vn}, t_ong s_{oc} chèn t_oi c_na c_ac, b_olo v_om móng chèn c_ct_c n_h[®]n m_bn, gia c_e m_i h_e [®]ho v_u c_«ng tr_xnh [®]Et. V_{Et} liÖu c_n b_on [®]Ó gia c_e b_»ng silicat l_u thu_u tinh láng - dung d_och keo c_na silicat natri ($Na_2O \cdot nSiO_2 + mH_2O$). Tuú theo lo¹i, thunh ph_Cn v_u tr_ong th_i c_na [®]Et c_Cn gia c_e m_u d_ong mét hay hai dung d_och silicat ho_s.

Lo¹i mét dung dịch được dựa trên dung dịch tạo keo bơm vào trong đất gồm 2 hoặc 3 cấu tử. Phổ biến nhất là ôxit phosphosilicat, ôxit lưu huỳnh-nh_m-silicat, ôxit lưu huúnh-fluo-silicat, hydro-fluo-silicat v.v.. Phương pháp một dung dịch thích hợp cho [®]Et c_ct_c h_O s_e th_{Em} 0,5-5m/ng_{uy} [®]a_m.

Ph-_ong ph,p 2 dung d_och d_ong [®]Ó gia c_e [®]Et c_ct_c h_O s_e th_{Em} [®]Ön 0,5m/ng_{uy} [®]a_m v_u g_{am} 2 l_Cn b_om l_Cn l-_{it} v_uo [®]Et 2 dung d_och silicat Na v_u clorua Ca. K_ot qu_¶ c_na ph_¶n _ong ho_s, h_ac l_u t_o ra _oxit keo silic l_um cho [®]Et t_ong [®]É b_on ([®]Ön 2-6Mpa) v_u kh_ong th_{Em} n-ic.

Ph-_ong ph,p [®]iÖn ho, silicat l_u dùa tr_an sù t_c [®]éng tæ h_{ip} l_n [®]Et c_na hai ph-_ong ph,p: silicat ho_s, v_u d_ong [®]iÖn 1 chiÖu nh_»m gia c_e c_ct_c h_O s_e th_{Em} [®]Öu 0,2 m/ng_{uy} [®]a_m.

Phương pháp amoniac hóa l_u dùa tr_an viÖc b_om v_uo trong [®]Et ho_ung thæ ([®]Ó lo¹i tr_o tính lún s_ p) khí amoniac dưới áp lực không lớn l_am.

Silicat ho_s, b_»ng kh_Y gas dùng để làm cứng silicat Na. Phương pháp này dùng [®]Ó gia c_e [®]Et c_ct_c (k_o c_¶ [®]Et cacbonat) c_a h_O s_e th_{Em} 0,1-0,2 m/ngày đêm cũng như đất có hàm lượng hữu cơ cao (đến 0,2). Độ bền của đất gia cố có thể đến 0,5-2MPa trong thời gian ng_{vn}.

Phương pháp thâm nhập nhựa d_ong [®]Ó gia c_e [®]Et c_ct_c h_O s_e th_{Em} 0,5-5m/ng_{uy} [®]a_m b_»ng c_cch b_om v_uo trong [®]Et dung d_och nh_{ua} tæng h_{ip} (cacbonic, phenol, epoxy..). T_cd_ong c_na nh_{ua} ho_s, s_  t_ong l_an khi bæ sung v_uo dung d_och mét _l axit clohydric (đối với đất cát). Thời gian keo tụ rất dễ điều chỉnh bằng lượng chất đông cứng. S_ Et được gia cố bằng nhựa hoá s_  không thấm nước với cường độ chịu nén 1-5Mpa. Ngoài việc gia cố nền, phương pháp này còn dùng để gia cố vùng s_  đào xuyên của công tr_xnh ng_{cm}. Tuú theo c_cch [®]Et èng b_om, c_a th_o gia c_e [®]Et è c_cc v_o tr_y kh_c nhau: th_ung [®]øng, nghi^ang, n_ m ngang v_u k_ot h_{ip} (h_xnh 7.4) c_Bn s_  [®]å tr_an m_  t_bng c_a th_o theo dạng băng dài, dưới toàn bộ móng, gia cố cục bộ không nối kết hoặc theo chu vi vành móng. Việc chọn phương pháp và sơ đồ gia cố phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của n_on, h_xnh d_ ng và kích thước của móng cũng như tải trọng tác dụng lên móng.

Kiểm tra chất lượng nền đất gia cố có thể tham khảo bảng 7.7.

Bảng 7.7. Kiểm tra chất lượng nền đất gia cố (theo SNiP 3.02.01.87)

Nhóm yêu cầu kỹ thuật	Sai lôch giấy in	Kiểm tra (phương pháp và khối lượng)
1	2	3
1. Kiểm tra sự đồng nhất của các thang sèding trong thiết kế (tính toán) vụn rời kiềm kìm kỹ thuật thi công bàng cách gia cát thô nghiền.	Chất lượng của khối đất được gia cố (như sự toàn khẽ, đồng nhết, hình dáng và kích thước khẽ đất, đặc trưng bền và biến dạng) phải tương ứng với yêu cầu thiết kế. Sai lôch các đại lượng đo không được lớn hơn - 10%. Theo chì dến cña thiết kế. Khi khung cát chì dến thay sai lệch không được quá 3%.	Kiểm tra bằng máy vụn bàng đồng bộ theo chì dến thiết kế. Khối lượng và danh mục các chì tiêu kiểm tra do thiết kế chì phanh. Khi khung cát chì dến thay khoan lỗ mực 3% sè lỗ khoan bùm vụn 1 lỗ phao 0 xem bàng máy. So lường theo chỉ dẫn của thiết kế
2. Các đặc trưng của vật liệu rời (mực đồng, nâng đồng, nhiệt đồng,..., do thiết kế qui định)	Như trên, không lớn hơn 5%	Như trên
3. Áp lực và lưu lượng cát vét liệu khi bùm ĐP cũng như các thông số công nghệ khác ... được kiểm tra bàng gia cát thô nghiền.		
4. Các chỉ số chất lượng của đất được gia cố (sự toàn khẽ, đồng đồng nhết, hình dáng và kích thước khẽ đồng gia cát, các đặc trưng bền và biến dạng cát đồng vv....)	Còn phi hợp ví i thiết kế	Như trên. Khi không có chì dến thay khoan kiểm tra ví i 3% sè lỗ khoan/lỗ các lỗ thi công vụn 1 lỗ phao cho 3 ngọn m ³ đồng gia cát nhưng không ít hơn 2 lỗ phao cho 1 công trình; Sesi ví i công trình đồng biết quan trọng và khối lượng đồng gia cát hòn 50 ngọn m ³ thay cát phai xuyễn tinh hoặc đồng vụn nghiên cứu

		bằng các phương pháp địa vật lý. Khi già cè nón măng cần công trình hiện hữu cần quan trọng lòn vụ các biến dạng khác trước vụ sau khi già cè.
5. Sai lỗ chốt phông theo chiều dài khi bê trộn c, c, èng ®ết èng b-m Đp.	Theo chỗ đén cần thiết k0. Khi khung cát chỗ đén thay không được lệch hơn 3% khoảng c, ch, giã, c, c ®iom ®ết èng.	Như trên, không يت h-n 10 ®iom ®ết èng kiểm tra 1 èng.
6. Sai lỗ chốt phông cần c, c, èng b-m so với hướng thiết kế: a) Khi ®é s-u lç ®ết èng b-m ®õn 5m b) Khi ®é s-u lín h-n	1% ®é s-u 0,5% ®é s-u	So ®é thang ®øng cần lç cho tổng 5m mét
7. Nhiệt ®é cần chết già cè khi b-m	Không được thấp hơn 5°C	So ®ønh kú (cho tổng ca lum viõc)
8. Chỗ ®é b-m thiết k0 (áp lực và lưu lượng)	Cần phải đáp ứng thiết k0. Sử thay ®æi chỗ ®é b-m chỉ được phép nếu thiết kế chết nhẽn	Như trên (theo thiết kế). Áp lực b-m nhanh giã khung ®æi.
9. Sai lỗ vòi thiêu gian tùy keo (tùy gen) ®èi ví i lo i 1 dung dñch cát 2 thunh phcn lµ Silicat vụ keo	Không được quá ± 20%. Khi sai lỗ lín phai ®iom chñnh tú lõ c, c chết hiph thunh	So tổng nguy
10. Chỉ tiêu chất lượng dung dñch b-m xi măng	Theo thiết k0	Như trên
11. Chỉ tiêu chất lượng khi b-m xi măng vụn ®ết ®,	Cần phải đáp ứng tiêu chết lượng thiết kế	So vụ quan sát b»ng mắt (theo chỗ đén thiết k0)
12. Sù lín tóc khi b-m dung dñch xi măng	Theo yêu cầu công nghệ	Ghi lín è tết cù lç b-m sù lín khèi
13. Thoát tñnh các xi măng ®ết vòi sọc chñu tñi	Ung ví i thiết k0	Khung sít h-n 28 ngày sau khi lumen xong các 1% số lượng coc nhưng

		kh«ng lít h-n 2 cäc, hoæc khoan lEy lâi ®Ó nĐn 0,5% số cọc nhưng không ít h-n 2 cho mét c«ng tr»nh, hoæc theo phương pháp kh«ng ph, ho¹i ví i sè lượng xác định bởi độ chÝnh x,c vµ ®é tin cËy của phương pháp. Só, quan s,t b»ng m¾t, ghi chðp.
14. ChØ ®é c«ng nghÖ khi gia cè bïn b»ng phương pháp khoan trộn (tÇn sè quay, tèc ®é dÞch chuyØn th½ng, sè hµnh tr»nh cña c¬ cÊu c«ng t_c, sù liªn tôc khi bơm, tổng lưu lượng cña dung dÞch xi m»ng vµ mËt ®é dung dÞch)	CÇn theo thiÕt kÔ vµ theo kÕt qu¶ gia cè thö nghiÖm.	
15. NhiÖt ®é vµ p lùc khÝ ga trong lç khoan khi gia cè b»ng nhiÖt	Không được thấp hơn qui ®Þnh cña thiÕt kÔ	Só liªn tôc
16. Cường độ, biến dạng và độ bền nước cña ®Et gia cè b»ng phương pháp nhiệt	Không được thấp hơn qui ®Þnh cña thiÕt kÔ	Só cho mci khèi ®Et gia cè

4. Lµm chÆt ®Et b»ng ®Çm/lu lÌn trªn mÆt hoÆc chiÒu s©u

Cã c,c ph¬ng ph,p sau:

- Lu lÌn, ®Çm nÆng r¬i tõ cao xuèng;
- LÌn chÆt ®Et qua lç khoan (cäc c,t, cäc ®, d¬m, cäc ®Et v«i xim¬ng, næ m¬n..);
- Cè kÖt ®éng (dynamic consolidation).

C,c c«ng nghÖ thi c«ng nãi trªn hiÖn ®. ph,t triÓn rEt cao nhê thiÕt b» thi c«ng ngày càng hoàn thiện và phương pháp kiểm tra ngày càng cung cã ®é tin cËy cao. Nh¬ng thông số kiểm tra chính như đã trình bày ở đầu mục III và chi tiết thì theo nh¬ng tiêu chuẩn thi công cụ thể của từng phương pháp.

VÒ nguy^n l¾c : ®èi víi c«ng tr»nh quan träng cÇn tiÖn hµnh thÝ nghiÖm nĐn vµ c¾t cho ®Et ®é ®Çm chÆt kh,c nhau, trªn c¬ së ®å xÝ dùng biÖu ®å quan hÖ gi÷a:

- Lùc dÝnh vµ ®é chÆt (th«ng qua γ_{kh} hay hÖ sè ®Çm chÆt k_c);
- Gäc ma s,t vµ ®é chÆt;
- M« ®un biÖn d'ng/c-êng ®é vµ ®é chÆt.

Công thức thi công nón măng

Khi chưa có số liệu thí nghiệm có thể dùng các số liệu tham khảo ở c, c bìng sau ^{®©y} trong thiết kế sơ bộ để khống chế chất lượng.

Bảng 7.8. Sé chÆt y^au cÇu cña ®Êt ®¾p

Choc n ^o ng cña ®Êt l ^l n chÆt	HÖ sè ®Çm chÆt k _c
Cho nòn măng cña nhµ vµ c ^a ng tr ^x nh hoÆc nòn cña thiÓt bP nÆng còng nh- nòn cã t ^l i træng ph ^o n b ^e ®Òu lín h ⁻ⁿ 0,15 MPa.	
Nh- tr ^a n, thi ^t bP nÆng v ^o a, mÆt nòn cã t ^l i træng 0,05-0,15 MPa.	0,98-0,95
Nh- tr ^a n, thiÓt bP nhÑ, mÆt nòn cã t ^l i træng nhá h ⁻ⁿ 0,05 MPa.	0,95-0,92
Víng kh ^a ng cã c ^a ng tr ^x nh	0,92-0,90 0,9-0,88

Bảng 7.9. TrP ti^au chuÈn cña m«dun biÕn d^lng E mét sè loⁱ ®Êt ®Çm chÆt

§Êt	E, MPa			
	Ô ®é Ëm ®Çm chÆt tèi -u		Ô tr ^l ng th,i b ^o ho ^u n-ic	
	k _c =0,92	k _c =0,95	k _c =0,92	k _c =0,95
Á c,t ho ^u ng thæ (lít)	20	25	15	20
Á sDt vµ sDt lít	25	30	20	25
C,t th«	30	40	-	-
C,t trung	25	30	-	-
C,t mPn	15	20	-	-

Bảng 7.10. C-êng ®é tÝnh to,n R_o cña nòn ®Êt ®Çm chÆt

§Êt	R _o , MPa è hÖ sè k _c		
	0,92	0,95	0,97
Á c,t	0,2	0,25	0,28
Á sDt	0,25	0,3	0,32
SDt	0,3	0,35	0,4
C,t th«	0,3	0,4	0,5
C,t trung	0,25	0,3	0,4
C,t mPn	0,2	0,25	0,3

Bảng 7.11. TrP khèng chÖ vØ chÆt l^lng tCng ®Êt ®Çm chÆt (kinh nghiÖm Trung Quèc)

Lo ⁱ h ^x nh k ^l t c ^l u	V ^b tr ^l l ^l p l ^l n chÆt	k _c	sé Ëm W _{op} %
K ^l t c ^l u x ^o y, nÆng vµ	Trong ph ^l m vi tCng ch ^l u l ^l c	>0,96	W _{op} ± 2
K ^l t c ^l u khung	D-ii ph ^l m vi tCng ch ^l u l ^l c	0,93-0,96	
K ^l t c ^l u chèng ®ì vµ	Trong ph ^l m vi tCng ch ^l u l ^l c	0,94-0,97	
kh ^a ng ph ^l i k ^l t c ^l u khung	D-ii ph ^l m vi tCng ch ^l u l ^l c	0,91-0,93	

Bảng 7.12. TrP tham kh^lo vØ ®é Ëm tèi -u vµ ®é chÆt (kh^a) lín nhÆt

C ng t c thi c ng n n m ng

Lo <i>ī</i> @Êt	§é Èm tēi -u (%)	§é chÆt (kh«) lín nhÊt(g/cm ³)
§Êt c,t	8-12	1,8-1,88
§Êt sÐt	19-23	1,58-1,70
§Êt sÐt bôî	12-15	1,85-1,95
§Êt bôî	16-22	1,61-1,80

Bài 7.13. Trong tham khảo vở Ôn tập Emтели -u Wop %

ChØ sè dño cña ®Êt I _p	§é chÆt kh« lín nhÊt γ_{dmax} (g/cm ³)	§é Èm tèi -u W _{op} (%)
<0	1,85	<13
0-14	1,75-1,85	13-15
14-17	1,70-1,75	15-17
17-20	1,65-1,70	17-19
20-22	1,60-1,75	19-21

Chó thÝch :

- 1) Khi dึง ph-nгng ph,p ®éng ®Ó lln chÆt th× kh«ng chÕ sai kh,c gi÷a ®é Èm vµ ®é Èm tèi -u thay ®æi trong ±2%;
 - 2) Khi thi c«ng ®¾p ®Èt l“n vñng ®Èt rÈt yÕu (c-êng ®é bD h-n 0,3 MPa) th× ph¶i lµm c,c ®-êng t'm ®Ó m,y mäc ®i l'i. Lóc nøy cÇn ph¶i cä biÖn ph,p æn ®Pnh ®-éng (®¾p líp ®Èt tho,t ®-ic n-ic nh- c,t, ®, d'm hoÆc vËt liÕu v¶i / l-ii ®Pa kii thuÈt);
 - 3) ChÕ ®é ®¾p (bÒ døy vµ tèc ®é ®¾p) do thiÖt kÕ qui ®Pnh ®Ó tr,nh nÒn mÈt æn ®Pnh do v-ít t¶i. Cä khi ph¶i ®Æt mèc quan tr¾c lòn theo ®é sÇu vµ tr“n mÆt ®Èt yÕu ®Ó khëng chÕ tèc ®é gia t¶i lóc thi c«ng.

IV. Thi c

Măng cääc (cääc chõ t¹o s¹hn r⁴ai h¹ v⁴uo ⁵Êt b⁴ng ⁵ăng, rung Đp, Đp, khoan th⁴ ho⁴c c¹c ch⁴ t¹o trong lõi t¹o s¹hn bằng cách nhồi bê tông, thường gọi chung l⁴u cääc nh⁴ai) l⁴u giải pháp ưa dùng trong xây dựng công trình có tải trọng lớn trên nền đất yếu.

ViÖc lùa chän cäc chÖ t'lo s½n (cäc gç, b^a t«ng cét thĐp hoÆc thĐp) hay cäc nhái lµ c„n cø vµo c,c ®iÒu kiÖn cö thÓ chñ yÖu sau ®@y ®Ó quyÖt ®@phn:

- §Æc ®iÓm c<ng tr×nh;
 - §é lín cña c,c lo'i t¶i träng;
 - §iÒu kiÖn ®Pa chÊt c<ng tr×nh vµ ®Pa chÊt thuû v"n;
 - Y^au cÇu cña mki tr-êng (rung ®éng vµ tiÖng ån, ®Êt n-íc th¶i);
 - Ånh h-ëng ®Ön c<ng tr×nh l©n cËn vµ c<ng tr×nh ngÇm;
 - Kh¶ n"ng thi c<ng cña nhµ thÇu;
 - TiÖn ®é thi c<ng vµ théi gian hoµn thµnh cña chñ ®Çu t-;
 - Kh¶ n"ng kinh tÖ cña chñ ®Çu t-;
 - V..v..

Cá thó tham kh o theo kinh nghi m tr nh b y   b ng 7.14.

BHQng 7.14. Lùa chän lo¹i cäc

Tính chất	Loại cắc	Cắc ĐP	Cắc Răng		Cắc nhai
			B ^a t ^{ng}	ThDP	
Kých thước cắc vuông	§-êng kýnh (cm)	20-30	30-55	50-80	80-120
tỷ lệ trang cho	§é sô (m)	15-20	20-40	25-150	40-60

Công thức thi công nón mảng

phĐp	Tí trang cho phĐp (tÊn)	20-40	50-120	100-170	150-700
Ph-nóng thọc chPu lùc cña các	Chèng mồi Mồi + ma s,t Ma s,t	0 0 0	0 0 Δ	0 0 Δ	0 0 x
§é s@u líp ®Et chPu lùc	§On 10 m 10-20 m 20-30 m 30-60 m	0 0 Δ x	0 0 0 Δ	Δ Δ 0 0	Δ 0 0 0
Líp ®Et xen kÑp dµ y h-n 5 m	SĐt N = 4-10 N = 10-20 C,t pha N = 15-30 N = 30-50 N > 50 C,t rêu Cuéi sái: d < 10 cm 10-30 cm d > 30 cm	Δ x 0 Δ x 0 x x x	0 x 0 Δ x 0 Δ x x	0 0 0 0 Δ 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
N-íc ngÇm	Kh <ng>ng h¹ ®-íc mùc n-íc Téc ®é > 0,3m/s</ng>	0 0	0 0	0 0	0 x
Ánh h-êng ®Ön m <i>ii</i> tr-êng	Ôn vµ rung ®éng X®y dùng tr ^a n n-íc GÇn c <ng>ng tr^xnh l©n cËn DiÖn tÝch chEt hÑp</ng>	0 0 0 0	x 0 Δ x	x 0 Δ Δ	Δ 0 0 0

Chó thÝch:

0 - ThÝch híp trong sô dōng; Δ - CÇn nghi'n cøu tr-íc khi sô dōng;
x - Nãi chung lµ khng thÝch híp; N - ChØ sè xuy^an ti'u chuÈn.

1. Các chØ t'o s/zn

C,c cng ®o¹n cÇn gi,m s,t kü ®èi vñi các chØ t'o s/zn (ë ®®y chñ yÖu nãi vÒ các BTCT) gồm cã:

- Giai ®o¹n s/ln xuÊt các (vEt liÖu vµ kÝch th-íc h^xnh hác);
- Giai ®o¹n th,o khu«n, xÖp kho, vËn chuyÓn;
- Chän bóá ®ång cäc/h¹ cäc;
- Tr^xnh tù ®ång/h¹ cäc;
- Tiau chuÈn dōng ®ång/h¹;
- ChÈn ®éng vµ tiÖng ån;
- NghiÖm thu cng t,c ®ång/h¹ cäc.

Dưới đây sẽ trình bày ngắn gọn một số yêu cầu chính trong các giai đoạn nói trên.

1.1. Giai ®o¹n s/ln xuÊt -

- Trong s/ln xuÊt các BTCT, cÇn chó ý:
- Khèng chØ ®-êng kÝnh d_{max} cña cète liÖu ($d_{max} = 1:3$ ®Ön 1:2,5 a_{thĐp});
- Cète liÖu (c,t+sái) khng cä tÝnh x®m thùc vµ ph¶n øng kiÒm silic;
- L-êng díng xim^{ing} $\geq 300\text{kg/m}^3$, nh-ng khng v-ít qu, 500kg/m^3 ;
- §é sôt cña b^a t^xng 8-18 cm (cè g^{3/4}ng díng b^a t^xng khng);
- Díng phô gia víi liÖu l-êng thÝch híp.

Chó thÝch :

1) Lượng dùng xi mảng (theo tiêu chuẩn Mỹ ACI, 543, 1980)

Công thức thi công nón măng

- Trọng lượng bình thường 335 kg/m^3 ;
 - Trọng lượng nước biển 390 kg/m^3 ;
 - Độ bê tông dưới nước (cọc nhồi) $335 - 446 \text{ kg/m}^3$;
- 2) Sết cña hcn h̄p b^a t^ang (theo tiêu chuẩn võa n^au)
- Độ tại chỗ (cọc nhồi) không có nước: $75 - 100\text{mm}$;
 - Sóng s^½n: $0 - 75 \text{ mm}$;
 - Sæ bê tông dưới nước: $150 - 200 \text{ mm}$.

Các kiểm tra cốt liệu và ximăng theo tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép.

Sai sè vò trang l^ang c^a th^anh ph^acn cña hcn h̄p b^a t^ang kh^ang v-^at qu, c^ac gi, tr^ab sau R^aC^ay:

- Xim^ang : $\pm 2\%$;
- C^at li^au th^a : $\pm 3\%$;
- N-ic+dung d^ach ph^agia : $\pm 2\%$;

Hà s^au nghi^am thu cho các BTCT gồm:

- B^anh vĩ k^aot c^au c^ac;
- Phi^au ki^am tra v^aEt li^au c^ac;
- Phi^au nghi^am thu c^at th^ap;
- C-^ang R^ae Đ^ap m^au b^a t^ang;
- Ph-^ang ph^a, p d^aing hé;
- Phi^au ki^am tra k^aYch th-ic c^ac (tham kh^ao b^ang 7.15).

Chất lượng mặt ngoài cọc ph^ali phi^a h̄p y^au c^au:

- M^aEt c^ac b^ang ph^ang, ch^ang R^aEc, R^ae s^au b^aP s^at \ddot{e} g^ac kh^ang qu, 10 mm ;
- S^au v^aot n^at cña b^a t^ang do co ng^at kh^ang qu, 20mm , réng kh^ang qu, $0,5\text{mm}$;
- Tæng di^aOn t^aYch m^at do l^aNm/s^at g^ac v^au r^ac tæ ong kh^ang R^a-ic qu, 5% tæng di^aOn t^aYch b^aO m^aEt c^ac v^au kh^ang qu, t^aEp trung;
- S^au v^au m^ao c^ac kh^ang R^a-ic r^ac, gh^a gh^aØ, n^at/s^at.

Chất lượng cọc trước khi đóng cần kiểm tra gồm có việc xác định độ đồng nhất và cường độ bê tông (siêu âm + súng bút nẩy theo một số tiêu chuẩn hiện hành như 20TCN: 87, TCXD171: 1987, v^au TCXD 225: 1998), v^au tr^ay c^at th^ap trong các (c^am øng điện tử); kích thước cọc ở đầu và mũi.

Tù l^a % s^ae c^ac c^an ki^am tra do t- v^aEn gi, m s, t v^au thi^aot k^aØ quy^aot R^aPh^anh tr^an c^an s^ae c^ang ngh^aØ ch^aØ t^ao v^au tr^axn R^ae th^anh th^ao ngh^aØ cña nh^au th^au.

B^ang 7.15. Sai l^aoch cho ph^aD^ap v^aØ k^aYch th-ic cña c^ac b^a t^ang R^aoc s^½n

Lo ^a i c ^a c	H ^a ng m ^a oc ki ^a m tra	Sai s ^a e cho ph ^a D ^a p (mm)
C ^a c b ^a t ^a ng c ^a t th ^a p R ^a oc s ^½ n	§é d ^a ui c ^a nh m ^a Et c ^¾ t ngang cña c ^a c §-êng ch ^a Do m ^a Et R ^a C ^a u c ^a c §é d ^a uy t ^a C ^a ng b ^a ø v ^a Ø §é v ^a ng cña c ^a c T ^a Øm \ddot{e} m ^a o c ^a c §é xi ^a n m ^a Et R ^a C ^a u c ^a c so víi R ^a -êng tim c ^a c V ^a P tr ^a Y l ^a c ch ^a oa cho tai m ^a ac R ^a Ø c ^a u c ^a c	± 5 10 ± 5 $<1\%$ chi ^a ot d ^a ui c ^a c, ≤ 20 10 < 3 5

Công t_c thi c_cng n_{òn}m_{ang}

Các b ^a t _c ng c _c t thĐp @ócs _½ n, r _c ng	§-êng kÝnh §é d _u y thunh l _c V _b trÝ l _c tr _b n ruét c _c c so v _i i @-êng tim c _c c §-êng tim m _{oi} c _c c §é xi ^a n c _n a mÆt bÝch @®Cu tr _a n hoÆc d-ii c _n a @o ¹ n c _c c so v _i i @-êng tim c _c c Tæng @é xi ^a n c _n a 2 mÆt bÝch c _n a @o ¹ n c _c c gi _÷ a	± 5 -5 5 10 2 3
Khung c _c t thĐp c _n a c _c c	Kho _¶ ng c _{,ch} gi _÷ a c _{,c} c _c t chñ Tim m _{oi} c _c c Kho _¶ ng c _{,ch} gi _÷ a c _{,c} c _c t @ai d ¹ ng v _b ng hoÆc d ¹ ng xo ^¾ n l _b xo L-ii thĐp @®Cu c _c c §é nh _« c _n a tai m _{ac} khái mÆt c _c c	± 5 10 ± 20 ± 10 + 10

1.2. - Giai @o¹n th_{,o} khu_«n, xÖp kho, vÈn chuyÓn

Nh_ung h_u h_ong c_ó th_ex_áy ra _o g_iai đ_oan n_{ày} th_uờng g_ p l_a:

- VÈn chuyÓn, xÖp kho khi c-êng @é b^a t_cng ch-a @¹t 70% c-êng @é thiÔt kÕ;
- CÈu m_{ac} kh_ung nhÑ nh_ung, v_b trÝ vu s_e l-îng c_{,c} m_{ac} thĐp @Ó cÈu l_um kh_ung @óng theo thiÔt kÕ quy @Pnh.

Đ_e tránh h_ong g_ y c_ c, th_ong th_uờng d_ ng 2 m_{oc} cho c_ c d_ ài d_ ưới 20 m v_a 3 m_{ac} cho c_cc d_ ui 20 - 30m.

Tuú thuéc vu_o c_{,ch} @Æt m_{ac} cÈu m_u néi l_uc s_  @-ic tÝnh to_n t-_cng øng theo nguy^an t^¾c sau: Khi s_e m_{ac} tr_an c_cc Ýt h-n hoÆc b»ng 3 th_x v_b trÝ c_na m_{ac} x_{,c} @Pnh theo s_ù c_on b»ng c_na m_  men @m (h_xnh 7.5) c_bn nÕu s_e m_{ac} lín h-n 3 th_x v_b trÝ c_na m_{ac} x_{,c} @Pnh theo s_ù c_on b»ng ph_¶n l_uc (h_xnh 7.6).

Nh_ung kiÓm to_n n_ i tr_an ph_¶i @-ic th_ung hiÓu gi_÷a ng- i thiÔt kÕ vu thi c_cng @Ó tr_{,nh} n_ t hoÆc gÉy c_cc tr-ic khi @ ng. §iÓu n_ u y c_ ng @Æc biÔt quan tr ng khi ch ng ta d ng c_cc b^a t_cng c_ct thĐp d_ ui tr_an 30 m hay c_cc BTCT øng su t tr-ic.

1.3. Ch n b a @ ng c_cc

M t s e nguy^an t^¾c chung trong ch n b a:

- B¶lo @¶m c_cc xuy^an qua t ng @ t d_ uy (k0 c¶ t ng c ng xen kÑp) c  m_{oi} vu_o đ_ ng c_cc ch u lực (c_ c ch ng), đ_ at đ_ ến đ  độ s u thiết kế;
-  ng su t do va @ Ep g y ra trong c_cc (øng su t xung kÝch) ph_¶i nh  h-n c-êng @é c_na v t liÓu c_cc, øng su t kĐo do va @ Ep nh  h-n c-êng @é ch ng kĐo c_na b^a t_cng th_ung th- ng, c_bn trong c_cc BTCT øng su t tr-ic - nh  h-n t ng c-êng @  ch ng kĐo c_na b^a t_cng vu tr_b øng su t tr-ic;
- Kh ng ch o tho_¶ @ ng t ng s e nh_{,t} b a + th i gian @ ng (ch ng m i vu gi_¶m hiÓu qu_¶ @ ng);
- §é xuy^an vu_o @ t c_na m t nh_{,t} b a kh_ung n n qu_{,nh}: b a diezen -1÷2 mm/nh_{,t} vu b a h-i 2÷3 mm/nh_{,t} (@  ph_bng h ng b a + m,y @ ng).

C n c  @Ó ch n b a @ ng:

- Theo tr ng l- ng c_cc (tr ng l- ng b a > tr ng l- ng c_cc);
- Theo l c xung kÝch c_na b a (l c xung kÝch > l c ch ng xuy^an);
- Theo ph- ng tr_xnh truy n s ng øng su t;
- Theo c_{,ch} kh ng ch o @  c ng (theo ph- ng tr_xnh viph n b c 3 v t truy n s ng øng su t);
- Theo ph- ng ph,p @  gi_¶i kinh nghi m @Ó ch n b a thu  l c cho thi c ng c_cc èng thĐp;
- Theo ph- ng ph,p kinh nghi m so s_{,nh} t ng h p.

Chi tiết cát thô xem trong "Sách tay công trình móng cát, Bộ Công Kinh, 1995".

1.4. Mèi nèi các vự mói cát

Mèi nèi gián cát có 1 nút cát chốt tay súng (BTCT, gác, tháp..) cát ý nghĩa rõ ràng quyết định khi dùng cọc dài. Về phương diện chịu lực, mèi nèi cát thô chịu lực nền vựt cùng cát khung nén xuôi lực nhau, mìn vựt lực cát. Khi tăng trọng mèi nèi vữa chịu lực nền vữa chịu lực nhau.

Đối với cọc bê tông cốt thép thông thường các liên kết giữa đoạn cọc được thực hiện bằng:

- Hợp qua mặt bích + tháp gác;
- Hợp qua tháp bilon phao kính mặt bích;
- Liên kết bong chét nam tăng;
- Liên kết bằng chốt xỏ kiểu âm dương + đỗ vữa.

Sẽ ví i các BTCT tròn, riêng cát thô liên kết bong mèi nèi hợp hoặc nèi bong bulking.

Tại các nước có nền công nghiệp phát triển cao người ta dùng kiểu nối nối chế tạo cơ khí khá chính xác, rút ngắn việc ngừng chờ lúc hạ cọc và có được cây cọc dài ví i mèi nèi chắc chắn lùm cho các chịu tay ví i tăng tin cậy cao.

Mét sè kêu mèi nèi vữa cát thô tam thay trong nhiều tay lò chay an khung, è tăng chung mét sè lo 1 tay bi kêu (xem hình 7.7 - hình 7.9).

Về mũi cọc (hình 7.10) tuỳ theo điều kiện địa chất công trình và phương thức chịu lực của các mìn mói sét cát cát tay khac nhau. Khi các tăng vựt nền rõ ràng mói thay cát thô đính rõ ràng cát bong phẳng; khi tăng vựt lít p rõ ràng còng, vựt lít p rõ ràng phong hoa, bể rỉa hoặc mói các cát thô chèn vựt lít p rõ ràng, cát thô nam tăng, các cát cát cát lín, để đảm bảo sức chịu tải cũng như ổn định của cọc phải cấu tạo mũi cọc một cách cẩn thận, tăng tay rõ ràng các khung bát lò chay hướng khi đóng/hạ vào trong đất.

Nhưng chi tiết cát tay vựt thiết kế móng cọc nói chung và cũng là những điều kiện dễ bị xem thường của người thiết kế lẫn người thi công.

1.5. Tranh từ tăng cát

Tranh từ tăng/hay các trong công nghệ thi công móng cát cần dựa vựt cát yêu tay sau tăng hay tăng quyết định:

- Sét kêu hiên trêng vựt mói cát cát ý nghĩa kinh tay – kêu thuỷ trong công trình móng cọc nói chung và cũng là những điều kiện dễ bị xem thường của người thiết kế lẫn người thi công.
- Vật trung vựt diên tay chay tăng cát;
- Công tranh lòn cát vựt tuyênh tăng tay eng ngâm;
- Tuyênh chayt tăng tay nòn;
- Kých thayc cát, khoang cát, vật trung, sét l-ting, chiêu dát cát;
- Thiết kế tăng hay tăng cát;
- Sét l-ting tăng cát vựt yêu cát số đông.

C ng t c thi c ng n n m ng

Việc lựa chọn cách đóng nào cần phải có sự phân tích kỹ mỷ trong từng trường híp có thó theo c, c ũu tè n^u tr^a n.

Théng thêng, nguyễn t³/₄c ®Ó x,c ®Pnh tr×nh tù ®äng cäc lu:

(6) C'ñ n cø vuø mËt ®é cña cäc vu ®iÙu kiÖn xung quanh:

- Chia khu ®Ó nghiªn cøu tr¬nh tù ®ång;
 - Chia 2 h-íng ®èi xøeng, tõ gi÷a ®ång ra;
 - Chia 4 h-íng tõ gi÷a ®ång ra;
 - §ång theo 1 h-íng.

(7) C n c  ®  cao thiÔt k  c n  m ng: M ng s u h -n - ® ng tr- c, n ng h -n - ® ng sau;

(8) C'n cø quy c, ch cäc: Cäc lín - ®ăng tr-íc, cäc nhá - ®ăng sau; cäc dui - ®ăng tr-íc, cäc ng^{3/4}n - ®ăng sau;

(9) Cũn cø tñnh hñnh phCñn bë cäc: Cäc trong nhäm - ®ñng tr-íc, cäc ®¬n - ®ñng sau;

(10) C'ìn cø y"u cÇu ®é chÝnh x,c lóç @ång: §é chÝnh x,c thÈp - ®ång tr-ic, ®é chÝnh x,c cao - ®ång sau.

1.6. Ti^au chuÈn dõng ®ãng cäc

X_c ®þnh ti^au chuÈn dōng ®ång cäc theo y^au cÇu thiÔt kÔ lµ vÊn ®Ø quan træng v× nã cä ý nghIa rÈt lÍn vØ kinh tÔ vµ kÙ thuÈt. Hai dÈu hiÖu ®Ø khèng chÔ dōng ®ång lµ: theo ®é s^cu mÙi cäc quy ®þnh trong thiÔt kÔ vµ theo ®é xuy^an cuÈi cÙng cña cäc vµo đất (có khi còn gọi là theo độ chối). Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hai dấu hiệu nói trên vµ cä khi m^cu thuÈn nhau.

Ti^au chu^En kh^Eng ch^O vi^Oc d^Ong ®^Ang c^Ac n^En quy đ^Inh nhu sau:

- (5) Nếu mũi cọc đặt vào tầng đất thông thường thì độ sâu thiết kế làm tiêu chuỗi chính cần \geq xuyan thxding \geq 0 tham khøo;

(6) Nú mòi câc \geq t vuo lìp \geq t cãt tôt chãt vôa trè làn thx lèy \geq xuyan scu l&um;u m tiau chuèn chènh cèn \geq scu câc - tham khøo;

(7) Khi độ xuyên đã đạt yêu cầu nhưng cọc chưa đạt đến độ sâu thiết kế thì nên đóng tiếp 3 đợt, mỗi đợt 10 nhát với độ xuyên của 10 nhát này không được lín h-n \geq xuyan quy \geq phn c&aaacute;a thi&ot kòo;

(8) Khi cân thi&ot dìng cã, ch \geq ∠ thè \geq 0 xã, c \geq phn \geq xuyan khèng chò. Tham khøo kinh nghiòm c&aaacute;a Trung Quèc è bòng 7.16.

BÀNG 7.16. Kinh nghiệm vò tiáu chuẩn khéng chõ dõng ®ång cäc (kinh nghiệm Trung Quốc)

Loại cääc	Cääc BTCT rçng				Cääc BTCT ®Æc			
Kích thước cääc (cm)	Mỗi kÿn	Mỗi hë	Mỗi kÿn	Mỗi hë	40x40	45x45	50x50	50x50
ŞÊt è mօi cääc (trø sè N)	ŞÊt c,t (30-50)	ŞÊt sđt cõng (20-25)	ŞÊt c,t (30-50)	ŞÊt sđt cõng (20-25)	ŞÊt sđt cõng (20-25)		ŞÊt c,t (30-50)	ŞÊt c,t (30-50)

Loại báo	Sizen	20-25 cEp	30-40 cEp	30 cEp	30-35 cEp	35-45 cEp	40-45 cEp
	H-i	4-7 T	7-10 T	7 T	7-10 T	10 T	10 T
Trở sè kheng chõ tæng sè nh,t ®ang		$\leq 2000 - 2500$		$\leq 1500 - 2000$			
Sè nh,t ®ang kheng chõ è 5 m cuèi cing		$\leq 700 - 800$		$\leq 500 - 600$			
Trở sè ®é xuy^n cuèi cing	Siezen	2 - 3mm/nh,t		2 - 3mm/nh,t			
	H-i	3 - 4mm/nh,t		3 - 4mm/nh,t			

1.7. Các vụ mệt nòn bỗnEy trái.

Vì òc mệt ®ét bị nâng lên cũng như bị chuyển vị ngang khi hạ cọc có khoảng cách giữa chúng quá gần hoặc bố trí quá dày là nguy cơ thường xảy ra trong thi công. Điều đó sẽ gây ra những hư hỏng cho cọc như là bị nứt hoặc gãy do lực kéo và do áp lực ngang cña ®ét lún các qu, lí n; mời các khung tiõp xóc tèt ví i líp ch u lùc do b n c ng l n khi h nh v ng các sau ®  g n n n s c ch u t li khung ®,p  ng v i thi t k o vụn độ l n công trình s  lớn. Hiện tượng nói trên trở nên nghiêm trọng hơn khi hạ cọc có m t ®  d y trong ® t y n no nước vì loại đất này không có khả năng bị ép chặt.

Độ nâng cao mặt đất và chuyển vị ngang trong đất sét no nước chẳng những có quan hệ với khoảng cách giữa các cọc, đường kính và độ dài của cọc mà còn có quan h n ® n m t ®  b  tr  c c. Theo k t qu l theo dài vụn th ng k  trong thi công cho th y n n $W_s < 5\%$ thì độ nguy hiểm về chất lượng cọc b , với W_s t nh b ng c ng th c :

$$W_s = \frac{\Sigma f}{F}$$

Trong ®  :

f - di n t ch ti t di n ngang (m^2) c n  c c ® n;

Σf - t ng di n t ch ti t di n ngang c n  c c c c ® n;

F - di n t ch hiện trường (m^2) bao b ng h ng c c ngoai c ng;

W_s - m t độ di n t ch c c được hạ vào đất.

Nếu dùng m t độ th  t ch c c được hạ vào đất W_v ®  bi u th , khi $W_v < 0,6$ th y t c có nguy hiểm về chất lượng c c với W_v t nh b ng c ng th c :

$$W_v = \frac{\Sigma V_i}{F}$$

Trong \hat{v} :

V_i - thể tích của phần các \hat{v} . h^1 vuông \hat{v} Et của các \hat{v} -n;

ΣV_i - tổng thể tích của phần các \hat{v} . h^1 vuông \hat{v} Et của các \hat{v} các;

F - như trên.

Khi $M_{\hat{v}}$ \hat{v} è bù tròn các \hat{v} $W_s > 5\%$, $W_v > 0,6$ thì khả năng gãy cọc tương đối \hat{v} nhau.

Cách xử lý khi gặp hiện tượng nói trên là phải thực hiện việc kiểm tra đo đạc cẩn thận, chọn thiết phái bù tròn lõi các, \hat{v} ng các qua lõi khoan mài \hat{v} giòn thô \hat{v} ch bù \hat{v} Ey trồi, thực hiện trình tự đóng cọc hợp lí và phải đóng vỗ lại những cọc chưa bị gãy, chỏ bù \hat{v} ng lõi cho \hat{v} on \hat{v} é sù thiết kế yêu cầu.

Quá trình đóng lại này có thể tới khi cọc đạt được độ chối như cũ hoặc theo độ cao đầu cọc. Việc đóng lại cọc chỉ nên được bắt đầu khi quá trình đóng cọc đã vượt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng để nó không gây ra hiện tượng trồi nào nữa cho những cọc \hat{v} . \hat{v} ng.

Vấn đề này cũng xuất hiện ở lớp cát mìn chặt bão hòa nước và lớp phù sa vô cơ, khi quá trình hạ cọc ngừng lại, áp lực nước lỗ rỗng âm sẽ biến mất do đó làm giảm độ bùn cát theo thời gian n^a n lõi giòn sọc chìu tìi cña các theo thời gian vụn gai lõi hiòn tượng chùng. Vỗ nhẹ lên các cọc đã đóng cũng phải tiến hành trong các điều kiện đất như vậy. Nếu sau khi vỗ lại mà phát hiện thấy sức kháng cũ đã giảm thì những cọc này cần phải đóng thêm cho đến khi đạt được sọc khung danh \hat{v} nh.

1.8. Chén \hat{v} ng vụn tiõng ảm.

Vấn đề ảnh hưởng của chấn động cũng như tiếng ồn (xem hình 7.11a) đối với công trình và con người do thi công đóng cọc gây ra cần phải được xem xét vì nó có thể dẫn \hat{v} on \hat{v} nh \hat{v} ng hieu quí \hat{v} ng tiõc, nhết lõi khi thi công \hat{v} ng các gõn còng tròn \hat{v} . x^y hoặc gần khu dân cư.

Tiêu chuẩn để khống chế dao động và tiếng ồn do chấn động gây ra đối với người vụn còng tròn cần tham khảo:

- Tiêu chuẩn Liênn Xô (cò): Nr. 1304 – 75 hay CH 2.2.4/2.1.8.562-96;
- Tiêu chuẩn CHLB Séc: DIN 4150 – 1986;
- Tiêu chuẩn Thụy Sĩ: SN 640312 – 1978;
- Tiêu chuẩn Anh : BS 5228, Part 4 - 1992a (bảng 7.17).
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5949-1998 (bảng 7.18).

Về độ ồn thường khống chế $70 - 75$ dB \hat{v} i ví i khu \hat{v} i vụn 70 – 85 dB \hat{v} i ví i khu thương mại; Khi ồn quá giới hạn trên phải tìm cách giảm ồn. Cách phòng chống ảnh hưởng chấn động và ồn:

- Xéc định khoanh cách an toàn khi tăng (hình 7.11b);
- Chọn cách đóng (trọng lượng + độ cao rơi búa), loại búa hợp lý;
- Khoan đén, tăng vút, Đp;
- Lùm hào cách chén;
- Đặt vật liệu tường tiêu âm, giảm thanh, đệm lót đầu mõ cọc;
- V.v..

Bảng 7.17. Tần số hưởng của dao động đối với các đối tượng khác nhau
(theo tiêu chuẩn Anh BS 5228 Part 4 1992a)

Ví dụ	Đối tượng quan tâm	Tần số tần số phản ứng		
		Chuyển đổi (mm)	Vận tốc (mm/s)	Gia tốc (g)
Phương tiện thí nghiệm	Thiết bị vụn vỡ	$(0,25-1) \times 10^{-3}$ (0,1Hz-30Hz)		$(0,1-5) \times 10^{-3}$ (30Hz-200Hz)
Cơ sê vi động	Thiết bị vụn vỡ		$(6-400) \times 10^{-3}$ (3Hz-100Hz)	$(0,5-8) \times 10^{-3}$ (5Hz-200Hz)
Máy móc chính xác	Thiết bị vụn vỡ	$(0,1-1) \times 10^{-3}$		
Máy tính	Thiết bị vụn vỡ	$(3-250) \times 10^{-3}$		0,1-0,25 sai số trung phương (SSTP) (tại 50Hz)
Vị xô lý	Thiết bị vụn vỡ			0,1-1
Bệnh viện nơi cư trú	Con người		0,15-15 (hướng ^đ óng) (8Hz-80Hz) 0,4-40 (hướng ngang) (2Hz-80Hz)	0,5-50 (SSTP hướng đứng) (4Hz-8Hz)
Vận phong	Con người		0,5-20 (hướng ^đ óng) (8Hz-80Hz) 1-50 (hướng ngang) (2Hz-80Hz)	

Xưởng máy	Con người		1-20 (hướng øng) (8Hz-80Hz) 3,2-52(hướng ngang) (2Hz-80Hz)	(4-650)x10 ⁻³ (SSTPhuong øng) (4Hz-8Hz)
Khu dân cư hoặc thương mại	Công trnh		1-50	
Ống dEn khÝ hoặc nước	Dch vô ngcm dưới đất	(10-400) x10 ⁻³	1-50	

Bpng 7.18. Giới hạn tối đa cho phép tiếng ôn khu vực công cộng và dân cư
(tính theo mdc âm tương đương dBA TCVN 5949-1998)

Khu vực	Thời gian		
	tô 6h-18h	tô 18h-22h	tô 22h-6h
4. Khu vực cchn ®Æc biÔt y�n t�nh: b�nh vi�n, thư viện, nh� điều dưỡng, nh� trẻ, trường h�c, nh� th�, ch� a chi�n.	50	45	40
5. Khu dân cư, khách sạn, nh� nghỉ, cơ quan h�nh ch�nh.	60	55	50
6. Khu d�n cư xen k� trong khu vực thương m�i, d�ch v�, s�n xu�t	75	70	50

1.9. Một số sự cố thường gặp

- Khó xuyên và không đạt được độ sâu thiết kế quy định;
- C c b  xoay v  nghi ng qu , l n;
- C c đóng đến độ sâu thiết kế nhưng sức chịu tải kh ng ®n;
- S  khác biệt d  thường về tài liệu địa chất lúc đóng so với ban đầu;
- Th n hoặc mối nối c c bị hỏng/g y ảnh hưởng đến việc tiếp tục  p/đóng;
- C c đóng trước bị trồi lên khi đóng các c c sau;
- Không đóng tiếp được nữa do thời gian đóng kéo dài hoặc t m ng ng;
- Bi n dạng nền lớn dẫn đến trượt cả khối đất;
- C c b  l ch ho c sai v  tr ;
- V..v..

Những nguyên nhân trên phải được phân tích, tìm cách khắc phục, xử lý.. mới có thể ^④ang ti^⑤p, cã khi ph^⑥i ^⑦ang thô ^⑧Ó t^⑨m ra c^⑩ng ngh^⑪ v^⑫ tr^⑬nh t^⑭ ^⑮ang các h^⑯p lý.

Ví dụ nguyên nhân gây trượt nền có thể là:

- (6) Tài liệu điều tra ĐCCT không giống thực tế hoặc sai, làm người thiết kế không thùc hi^①n ho^②c thùc hi^③n sai trong ki^④m to^⑤n æn ^⑥ph^⑦nh;
- (7) Phương pháp và công nghệ thi công không đúng làm tăng áp lực nước lõi rỗng, dưới tác dụng của ép chặt + chấn động dẫn đến mái đất bị trượt;
- (8) Kh^⑨ng cã bi^⑩n ph^⑪p khèng ch^⑫tèc ^⑬é ^⑭ang cäc;
- (9) X^⑮p cäc è tr^⑯n m^⑰i dèc ho^⑱c b^⑲ø ^⑳mo è ch^㉑n dèc....,
- (10) Trong thời gian đóng cọc, mực nước của sông gần đó bị đột ngột hạ thấp.

C^①ch ph^②ng ng^③o v^④ xo^⑤ lý:

- (10) Si^⑥u tra k^⑦u ^⑧Êt n^⑨on, gi^⑩m kho^⑪ng c^⑫ch gi^⑬a c^⑭c l^⑮c khoan th^⑯m d^⑰b;
- (11) C^⑱n ki^⑲m to^⑳n æn ^㉑ph^㉒nh trong thi^㉓t k^㉔ thi c^㉕ng cäc è v^㉖ng b^㉗e dèc;
- (12) Giảm ảnh hưởng chấn động (khoan dẫn – Đp – h^㉘ cäc);
- (13) D^㉙ng tr^㉚nh t^㉛ ^㉜ang t^㉝ g^㉞n ^㉟On xa;
- (14) Ti^㉟n ^㉟é thi c^㉟ng ch^㉟em;
- (15) Gi^㉟m thi^㉟u t^㉟i træng thi c^㉟ng, ^㉟xnh ch^㉟gia t^㉟ng t^㉟i è m^㉟i dèc;
- (16) Theo dõi kỹ môi trường xây dựng: điều kiện thuỷ văn sóng biển, chú ý sự thay đổi mực nước, phòng ngừa việc hạ thấp đột ngột mực nước;
- (17) Nghi^㉟n c^㉟u vi^㉟c ^㉟mo hè m^㉟ang s^㉟u trong khi ^㉟ang cäc, ki^㉟m to^㉟n æn ^㉟ph^㉟nh c^㉟na đất sau khi đóng cọc trước khi đào móng sâu;
- (18) Theo dõi đo đạc áp lực nước lõi rỗng và chuyển vị để không chế tiến độ ^㉟ang cäc.

1.10. Nghi^㉟m thu c^㉟ng t^㉟c ^㉟ang cäc

Chất lượng h^㉟a c^㉟c cần phải được thể hiện ở các điểm chính sau:

- (6) Chất lượng mối nối giữa các đ^㉟in cäc (n^㉟u c^㉟a);
- (7) Sai l^㉟ch v^㉟ tr^㉟y cäc so v^㉟ i quy ^㉟ph^㉟nh c^㉟na thi^㉟t k^㉟;
- (8) Sai lệch về độ cao đầu cọc: thường không quá 50 – 100mm;
- (9) Độ nghiêng của cọc không vượt quá 1% đối với cọc thẳng đứng và không vượt quá 1,5% góc nghiêng giữa trục cọc và đường nghiêng của b^㉟oa;
- (10) B^㉟o m^㉟et cäc: n^㉟t, m^㉟Đo m^㉟a, kh^㉟ng b^㉟ng ph^㉟ng.

T^㉟ang h^㉟p nh^㉟ng ^㉟i^㉟u tr^㉟n trong b^㉟ng 7.19 (ho^㉟c b^㉟ng 10 c^㉟na TCXD 79: 1980)

Bảng 7.19. Sai lỗ cho phép với về trục các chõ tõo sòn tròn mặt bông
(kinh nghiệm của Trung Quốc)

Loại các	Hình mô hình kiểm tra	Sai lỗ cho phép (mm)
Các BTCT [®] óc sòn, các èng thđp, các gç	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các phia tròn cõ dcm mäng: 3. Hướng vuông góc với trục đâm 4. Hướng song song với trục đâm ▪ Các trong nhãm 1-2 chiõc hoæc các trong hùng các ▪ Các trong mäng cõ 3-20 các ▪ Các trong mäng cõ tròn 20 các: 3. Các è mđp ngoipi 4. Các trung gian 	100 150 100 ≤1/2 đường kính cọc (hoặc cõnh các) ≤1/2 đường kính cọc (hoặc cõnh các) 1 đường kính (hoặc cạnh các)
Các b¶n (barett) bông BTCT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Võ trý ▪ Sé thòng [®]øng ▪ Khe hẽ gi÷a cõc các - Sô chèng thÊm - Sô ch¾n [®]Et 	100 1% ≤ 20 ≤ 25

2. Các thđp

Loại cọc thép thường dùng hiện nay là cọc ống tròn, cọc thép hình chữ I, chữ H.

2.1. Kiểm tra chất lượng chế tạo.

Theo chêng chõ cõa nhõ chõ tõo, khi cõn cõa thõ lÊy mÉu kiểm tra. Cõc h1ng mõc chýnh cõn kiểm tra, gồm :

- Chêng chõ võ các thđp, thõnh phõn kim lo1i chýnh;
- Độ bền chống ăn mòn của thép (mm/năm) trong các môi trường ăn mòn khác nhau (“n mõn yõu, trung bõnh, m1nh);
- Dung sai kích thước của cọc (tham khảo bảng 7.20 và bảng 7.21) do người [®]Et hùng yõu cõu.

Bảng 7.20. Sai sè chõ t¹o cho phđp cña các èng thđp (theo [7])

H ¹ ng môc		Sai sè cho phđp	
Đường kính ngoài	Phçn [®] Çu èng	± 0,5%	
	Phçn th [®] n èng	± 1%	
Sé dñy	< 16mm	Φ ngoçi < 500mm Φ ngoçi > 500mm	
		Φ ngoçi < 800mm Φ ngoçi > 800mm	
	> 16mm	Φ ngoçi < 800mm Φ ngoçi > 800mm	
		+ kh [®] ng quy [®] Þnh - 0,6 mm + kh [®] ng quy [®] Þnh - 0,7mm + kh [®] ng quy [®] Þnh - 0,8 mm	
Sé dñi		+ kh [®] ng quy [®] Þnh - 0mm	
Sé cong v ^a nh		< 0,1% [®] é dñi	
Sé ph ^½ ng [®] Çu nèi		< 2mm	
Sé vu [®] ng g ^½ c [®] Çu nèi		< 0,5 % Φ ngoçi, t ^e i [®] a 4mm	

Các thép chữ H được chế tạo bằng phương pháp cán thép một lần tại nhà máy thép, chất thép có thép cacbon phổ thông, thép cường độ cao Mn16. Ngoài ra trong nhũ m^y thđp c[®]b[®]n c[®]a thô chõ t¹o lo¹i thđp [®]Æc bi[®]t chèng r[®]b[®]ng c[®]ch cho th^am [®]ång, k[®]n, cali v[®]o khi luy[®]n thđp, c[®]a thô d[®]i ng[®] e c[®]c c[®]ng tr^xnh tr^an bi[®]n.

Sé ch[®]nh x[®]c chõ t¹o các ch[®]H theo b[®]ng 7.21.

Bảng 7.21. Sai sè cho phđp cña các thđp ch[®]H (theo [7])

H ¹ ng môc	Sai sè cho phđp	C [®] ch x [®] c [®] Þnh
Sé cao (h)	+ 4mm - 3mm	Đo thước thép
Sé réng (b)	+ 6mm - 5mm	Đo thước thép
Sé dñi (l)	+ 100mm - 0mm	Đo thước thép
Sé cong v ^a nh	< 0,1% [®] é dñi	C [®] ng d [®] y
B [®] n bung l [®] ch t [®] m (E)	< 5mm	Đo thước thép
Sé vu [®] ng m [®] et [®] Çu	h < 300 < 6mm (T+ T')	T' - [®] é l [®] ch c [®] nh tr ^a n
	h > 300 < 8mm (T+ T')	T - độ lệch cánh dưới

Các thđp ngoài việc kiểm tra kích thước ngoại hình ra còn phải có :

1. Chất lượng hợp chuẩn chất lượng thép;
2. Nếu là thép nhập khẩu phải có kiểm nghiệm hợp chuẩn của cơ quan thương kiểm địa phương.

Ngoài yêu cầu độ chính xác về kích thước hình học như trên, ,trong thiđt kō lóc x,c ®nh diÖn tÝch tiÖt diÖn ch‰u t¶i cña các thđp cßn c”n cø vµo ®é ”n mßn vµ phßng chèng ”n mßn.

Trong b¶ng 7.22 tr»nh bµy sè liÖu tham kh¶o vØ tèc ®é ”n mßn cña thđp. Xö lý vµ phòng chống ăn mòn có thể dùng các phương pháp sơn phủ hay bảo vØ b»ng cùc dương, tăng thêm chất chống ăn mòn khi chế tạo vv.... Có thể tham khảo ở bảng 7.23 lÊy tó tui liÖu [8].

B¶ng 7.22. Tèc ®é ”n mßn các thđp trong 1 n”m
(theo tiªu chuÈn JGJ-94, Trung Quèc)

Môi trường của cọc thép	Tèc ®é ”n mßn mm/n”m	
Tr»n mÆt ®Et	Trong môi trường ít ăn mòn	0,05 - 0,1
Dưới mặt đất	Trên mức nước ngầm	0,05
	Dưới mức nước ngầm	0,03
	Khu vực cã säng	0,1 - 0,3

B¶ng 7.23. Hướng dẫn bảo vệ cọc chống ăn mòn (theo [8])

Môi trường hạ cọc	Kh¶i n”ng ”n mßn	KhuyÖn ngh¢ c,s ch b¶lo vØ
Trong ®Et kh«ng thÊm ^{a)}	RÊt Ýt	Kh«ng yªu c¢u b¶lo vØ
Trong ®Et dÔ thÊm ^{a)}	Khoảng 0,5m dưới mặt ®Et	Vá bắc bØ mÆt
Nh« ra ngoai kh«ng khÝ	½ n mßn kh«ng khÝ ½ n mßn do ®Et chung quanh	S¬n phÝa tr»n mÆt ®Et nÒn Bắc bª t«ng hoÆc hÝc Ýn 0,5mm ª phÝa trên và dưới ®Et
Trong nước ngọt	Kh«ng ”n mon	Kh«ng yªu c¢u b¶lo vØ
Trong nước biển	½ n mßn do kh«ng khÝ trên mức nước thuỷ triều Bị ăn mòn giữa mức nước triÙu cao vµ mÆt bÙn	S¬n Bắc bª t«ng hoÆc bét hÝc Ýn

a) Quyết định cuộn cát phô thuộc vào kinh nghiệm đặc biệt riêng.

Nếu đất không thuộc loại gây ăn mòn như những trường hợp nêu ở đây thì phải xem xét ôn cát biến phô bùi vô thích hợp.

2.2. Chất lượng hàn và cấu tạo mũi cọc

Chất lượng hàn là một phần quan trọng trong việc đánh giá tổng thể chất lượng thi công cọc thép, khi thi công phải chọn những công nhân có tư chất tốt, kỹ thuật thợ mỏn thợ, vụ cao nhạy kinh nghiệm ô thi công hàn. Thiết bị hàn cùng phong cách tinh nang tốt và tăng cường quản lý, bảo đảm tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng công trình, chất lượng mối hàn (xem bảng 7.24). Trong bảng từ điểm 1 - 7 ô kiểm tra bao gồm nội dung quan trọng khi nén bao gồm kiểm tra viền đĩa cát đồng có ô chuyen động ô ô thúc tố tống ô chia mèi hàn, ô ang thei phong trung thúc ghi vào biển bao (xem bảng 7.25)

Bảng 7.24. Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng hàn cọc thép (theo [7])

TT	Hàng mục	Tiêu chuẩn	Ghi chú
1	Khe hở giữa đoạn cọc trên và dưới	2-4mm	Mức ô chia mèi hàn kiểm tra khungйт h-n 4 ô kiểm
2	Lệch miếng đoạn cọc trên dưới cọc ống thôp $\Phi < 700\text{mm}$	< 2mm	nt
3	Lỗi miếng đoạn cọc trên dưới cọc ống thôp $\Phi > 700\text{mm}$	< 3mm	nt
4	Lệch miếng đoạn cọc trên dưới cọc thép chia H	< 3mm	nt
5	Sé sôu ngoại vào thịt	< 0,5mm	
6	Sé sôu mách hàn chia m qua vết liêu gèc	< 3mm	
7	Chênh cao cát mách hàn	< 2-3mm	
8	X quang dB khuyết tết	cấp III trê lanh hàn lõi	Cơ 20 các chêp 1 linh rót mèu kiểm tra

Bảng 7.25. Kiểm tra ngoại quan mèi hàn nén các thôp

Tên công trình Ngày tháng năm

Số cọc	Loại cọc	Qui cách	Vị trí đầu nối	Chất lượng mối hàn								
				Khe hở giữa cọc trên dưới mm				Lệch miếng đoạn cọc mm				Ngoại thất mm
			Đầu nối 1									

Công thức thi công nonlinear

			Đầu nối 2											
			Đầu nối 3											
			Đầu nối 4											

Người phụ trách

.....

Người kiểm tra

.....

Thí hụn

.....

Phương pháp kiểm tra chất lượng bên trong của mối hàn có dò khuyết tật bằng tia X, b»ng sâng si^au ©m, b»ng nhuém mpu ... Ti^au chuÈn xem xĐt phim chôp Xquang xem b¶ng 7.26.

Bài 7.26. Tiết chuỗi xem xét phim chopper X quang (theo [7])

(A) Phân công khuyễn tết đính kèm

$\S \neg n \vee \phi : mm$

Khuyết định	10 x 10		10 x 20		10 x 30
	< 10	10-25	25-50	50-100	> 100
Cách ly					
Cách 1	1	2	4	5	6
Cách 2	3	6	12	15	18
Cách 3	6	12	24	30	36
Cách 4	Số lượng khuyết định này bao gồm cả cách 3				

(B) Sé dui khuy່t tີ່t vູ tິ່nh ຮັບເຂົ້າ ສະ ຮຶອມ

Sé dpu khuyōt tēt mm	< 10	10-20	20-30	30-40	40-60	60-80	> 80
Sè ®iōm	1	2	3	6	10	15	25

(C) Ph^{©n} cÊp khuyÕt tËt d¹ng dui

$\frac{\text{Sé d�y v}^{\circ}\text{Et li}^{\circ}\text{u mm}}{\text{C}^{\circ}\text{Ep lo}^1\text{i}}$	< 12	12 - 48	> 48
C [°] Ep 1	< 3	nhá h-n 1/4 $\frac{\text{Sé d�y v}^{\circ}\text{Et li}^{\circ}\text{u}}{\text{C}^{\circ}\text{Ep 1}}$	< 12
C [°] Ep 2	< 4	nhá h-n 1/3 $\frac{\text{Sé d�y v}^{\circ}\text{Et li}^{\circ}\text{u}}{\text{C}^{\circ}\text{Ep 2}}$	< 16
C [°] Ep 3	< 6	nhá h-n 1/2 $\frac{\text{Sé d�y v}^{\circ}\text{Et li}^{\circ}\text{u}}{\text{C}^{\circ}\text{Ep 3}}$	< 24
C [°] Ep 4		Sé d�i khuy $\ddot{\text{o}}$ t t $\ddot{\text{E}}$ t d�i h-n c [°] Ep 3	

Giống như các bài tango cết thompson, tuú theo ®iòu kiòn ®Êt nòn mù các thompson cã cêu t'ò mỏi kh'c nhau. | u ®iòm nãi bÊt cña các thompson trBn hë mỏi hoÆc các thompson h*xnh ch÷ H lụy chóng cã thÓ ®âng vpu c,c lÍp ®Êt chpù lùc cõng vpu è ®é s®u kh,lí n vpu Ýt bþ ðp ®Èy ®Êt, ®iòu nuy cã lÍ i khi ®âng qçn c«ng trxnh cò.

Tranh hình 7.12 trình bày mét sê hính thõc mòn các thđp trbn vu thđp hính chđ H.

2.3. Ti^au chuÈn dõng ®ãng.

Cọc thép phải được đóng với búa nặng thích đáng, có thể tham khảo các khống chế sau ^{®©y}:

(1) Sét xuy^n s^u v^uo ^{®Êt} è nh^ng m^t cu^i c^ng 3-4mm/nh^t ^{®Ep}, ho^c 12-15 nh^t b^oa/in;

(2) Số lần đánh búa ở mét cuối cùng phải lớn hơn 250 lần, ở 10 m cuối cùng dưới 1500 lần, số búa đánh khống chế dưới 3000 lần.

3. Các khoan nhồi

Cọc khoan nhồi trong những năm gần đây đã đư^c ,p d^ong n^hi^u trong x^y dùng nh^p cao t^ng, c^u l^i n^p nh^p c^ng nghi^p c^t^li träng l^i n. So v^i i c^c ch^t o s^ln, vi^c thi công cọc nhồi có nhiều phức tạp hơn, do đó phương pháp và cách giám sát, kiểm tra chất lượng phải làm hết sức chu đáo, t^y m^y với những thi^t b^p ki^m tra hi^n ^{®1i..}

Dưới đây trình bày tóm tắt những nội dung chính mà người kỹ sư giám sát phải nắm vững để nâng cao hơn nữa trách nhiệm cũng như chất lượng giám sát.

3.1. Yêu cầu chung

Vi^c gi^m s^t ph^li dùa v^uo c^ng ngh^ thi c^ng v^p chương trình đảm bảo chất lượng đã duyệt. Trong chương trình đảm bảo chất lượng thi công của nhà thầu cần thể hiện chi ti^t è 3 kh^u quan träng sau:

- C^ng ngh^ t^o l^ç (^{®uo}, ^{®ang}, khoan, Đp), c^ch gi^t th^nh l^ç c^c (èng chèng su^t chi^u d^ui c^c ho^c dung d^ch) và chất lượng l^ô (đúng vị trí, không nghiêng quá trị số cho phép, cẩn l^ang ở đáy l^ô được thổi rửa sạch đúng yêu c^u);
- Ch^t t^o, l^ç p l^ang c^t th^p v^p gi^t l^ang th^p æn ^{®ph^nh} trong qu^, tr^nh ^{®æ} b^a t^ng;
- Khối lượng bê tông, chất lượng và công nghệ đổ bê tông.

Về mặt quản lý và kiểm tra chất lượng cọc thì chia làm 2 giai đoạn: trước khi thành h^nh c^c v^p sau khi ^{®.} thi c^ng xong c^c.

Ch^t ti^u c^u ph^li ki^m tra v^p [®], nh^gi^, g^m c^:

- Chất lượng l^ô cọc trước khi đổ bê tông;
- Chất lượng và khối lượng bê tông đæ v^uo c^c;
- L^ang c^t th^p trong l^ç c^c (sù li^an t^c, nghi^ng l^ch, tr^ai...);
- Chất lượng sản phẩm (tình trạng, kích thước thân cọc và sức chịu tải của c^c).

N^u d^ng dung d^ch s^t (ho^c ho^, ph^Em kh^c) ^{®Ó} æn ^{®ph^nh} th^nh l^ç c^c th^x c^u ph^li quản lý chất lượng dung d^ch n^p v^o c^c m^t:

- Ch^t t^o dung d^ch ^{®1t} ti^u chu^En ^{®.} ^{®Ø} ra;

C^héng t_uc thi c^héng n^hìn m^{ang}

- Sⁱêu ch^ungh dung d^{anh} (m^{at} ^{re} v^u ^{re} nhí t.. .) theo ^{re}i^{eu} ki^{eu}n ^{re}pa ch^{et} c^héng tr^{anh} - ^{re}pa ch^{et} thu^u vⁱn v^u c^héng ngh^o khoan c^o th^u;
- Thu h^ai, l^{um} g^{ip}u v^u s^o d^{ong} l^ui dung d^{anh};
- H^o th^{eng} thi^{eu}t bⁱ đ^e kiểm tra chất lượng dung dịch tại hiện trường.

3.2. Khối lượng kiểm tra và cách xử lý

Vô nguyễn tặc, công trình cũng quan trọng (vô ý nghĩa kinh tế, lạm só, x. héi.. .), chịu tần trang lính, thi công trong ®iòu kiòn ®pa chêt phoc t¹p, công nghệ thi công có độ tin cậy thấp, người thi công (và thiết kế) có trình độ và kinh nghiệm ít thì cần tiến hành quản lý và kiểm tra chất lượng có mật độ (tỷ lệ %) cao hơn, tức là nếu độ rủi ro càng nhiều thì mức độ yêu cầu về quản lý và đánh giá chất lượng cần phải nghiêm ngặt ví i mết ®é dùy h-n.

Mặt khác, như sẽ được trình bày chi tiết hơn ở mục này, cách kiểm tra bằng phương pháp không phá hỏng (NDT) nhờ những thiết bị khá hiện đại đã có ở nước ta, cho phép thực hiện việc kiểm tra chất lượng cọc hết sức nhanh chóng ví i gi, cù chêp nhén được. Vì vậy trong tiêu chuẩn TCXD 206: 1998 “Cọc khoan nhồi - yêu cầu và chêt lượng thi công” đã đưa ra khối lượng kiểm tra tối thiểu (bảng 7.27).

Bảng 7.27. Khối lượng kiểm tra chất lượng bê tông thân cọc
(theo TCXD 206: 1998)

Thìng sè kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu, %
Sử dụng vịnh cát thon cắc	<ul style="list-style-type: none"> - So sánh thô túch b² t²ng ®æ vµo lç các ví i thô túch hñh hæc cña các - Khoan lÊy lâi - Si²u °m, t²n x¹ gama cã ®æt èng trước - Phương pháp biến dạng nhá (PIT, MIM), quan sát khuyõt tÊt qua èng lÊy lâi b»ng camera v« tuyõn - Phương pháp biến dạng lớn PDA 	<ul style="list-style-type: none"> 100 1-2% + phương pháp kh²c 10-25% + phương pháp kh²c ≥ 50 4% và không dưới 5 cọc
Sé më réng hoæc ®é ngum cát mòi cắc vµo ®,	Khoan đường kính nhỏ (36mm) è ví ng më réng ®, y hoæc xuyän qua mòi cắc	2-3 các lòc lµm thö hoæc theo b¶ng 7.28
Cường độ bê t²ng thon cắc	<ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm m£u lòc ®æ b² t²ng - Thí nghiệm trªn lâi b² t²ng lòc khoan - Theo tèc ®é khoan (khoan thæi khæng lÊy lâi) - Sóng bÆt nÊy hoæc si²u °m ®èi 	Theo yêu cầu cña gi, m s, t

Chó thíc:

- 3) Thông thường cần kết hợp từ 2 phương pháp khác nhau trở lên để tiến hành so s_{nh} cho mét th^cng sè kiÓm tra n^au è b^cng n^{hy}. Khi cäc cä L/D>30 th^x phương pháp kiểm tra qua ống đ^ct s^hn s^h l^p chñ y^u (L-chiÓu d^ui, D-đường kính);
- 4) Líp b^a t^cng b^clo v^o c^et th^dp cäc v^u h^xnh d^ung b^o ngo^ui cña c^et th^dp cä thó kiÓm tra è chç ®Çu cäc, khi ®. Io¹i bá líp b^a t^cng c^hen è ph^la tr^an c^et ®Çu cäc.

Đối với những công trình có số lượng cọc trong m^ci m^ang l^p v^u t^pi træng truy^Øn lên móng lớn, kết cấu có độ nhạy cao khi lún không đều xảy ra, người ta yêu cầu tỷ lệ đặt ống để kiểm tra khá nhiều như trình bày ở bảng 7.28 dưới đây.

B^cng 7.28. Quy ®ph^lnh t^u l^o % cäc c^hn ®Æt s^hn èng v^u kiÓm tra ®èi ví i c^cng tr^xnh giao th^cng (DTU 13.2, P1 - 212, 9-1992, Ph_sp)


(N - tæng sè cäc thi c^cng, n - sè cäc trong mét m^ang trô)

C _s ch thor ^c tiÓp nh ^{en} l ^c cña cäc	N	n ≤ 4				n >4			
		Số lượng ống ®Æt s ^h n		Số lượng cọc kiÓm tra		Số lượng ống ®Æt s ^h n		Số lượng cọc kiÓm tra	
		C _c èng 50/60	Ống 102/114	Th ^m dB th ^ø n cäc NDT	Khoan l ^p y lâi t ^h i mòi cäc	C _c èng 60/60	Ống 102/114	Th ^m dB th ^ø n cäc NDT	Khoan l ^p y lâi t ^h i mòi cäc
Ch ^u cä ma s _s t _c C ^c bé	≤ 50	100	0	100	0	100	0	50-100	0
	>50	100	0	100	1	50-100	0	50-100	0
Ma s _s t _c c ^c bé v ^u mòi cäc	≤ 50	100	≥ 50	100	30	100	≥ 30	50-100	≥ 20
	>50	100	≥ 30	50-100	20	50-100	≥ 20	50-100	≥ 10
Ch ^u cä mòi cäc	≤ 50	100	100	100	50-100	100	50-100	50-100	≥ 30
	>50	100	50-100	50-100	≥ 30	50-100	≥ 30	50-100	≥ 20

Ống th^m dBNDT ®Æt suét chiÓu d^ui cäc c^hn èng khoan l^py lâi ph^li ®Æt c_s ch ®_sy cäc t^o 3 ÷ 4m.

Không nhất thiết phải kiểm tra tất cả các cọc có đặt sẵn ống. Thông thường người ta ch^u tiÓn h^unh kiÓm tra theo mét t^u l^o n^ho ®^a so ví i c_s cäc ®. ®Æt èng, n^hu th^Ey ch^het lượng tốt và đạt kết quả ổn ®ph^lnh th^x cä thó d^ong. N^hu cä nghi v^En th^x ph^li tiÓp t^cc kiÓm tra cho h^ot sè cäc ®. ®Æt èng.

Ngo^pi ra c^héng c^a th^o d^ua v^uo s^o [®]å tr^xnh b^py tr^an h^xnh 7.13 [®]Ó th^uc hi[®]nh tr^xnh t^u ki[®]m tra t^o [®]n gi^pln [®]Ôn ph^oc t¹p theo m^oc [®]é khai th^{,c} ^ong su[®]t cho ph^op v^u [®]é r^ñi ro c^a th^o x^Ey ra trong qu[,] tr^xnh thi c^héng c^ac.



Hình 7.13. Sơ đồ ngõ dính giếng xò lý các khoan nhai (Cục đường bộ Liên bang Mü, 1993)

3.3. Kiểm tra chất lượng lỗ cọc

Yêu cầu về chất lượng

Chất lượng lỗ cọc là một trong các yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng cọc. Công việc khoan và dẫn lõi các, sau đó lõi cọc giết thịnh vượng lõi các lõi nhai công đoạn quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng lỗ cọc tốt hay xấu. Các chỉ tiêu về chất lượng lỗ cọc gồm vị trí, kích thước hình học, độ nghiêng lệch, tình trạng thành vách và lớp cặn lắng ở đáy lỗ. Trong bảng 7.29 trình bày các thông số để đánh giá chất lượng và phương pháp kiểm tra chúng.

Bảng 7.29. Các thông số kiểm tra lỗ cọc (theo TCXD 206 : 1998)

Thông số kiểm tra	Phương pháp kiểm tra
Tính trung lõi các	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bằng mắt thường - Dùng phương pháp siêu âm hoặc camera ghi chụp thịnh lõi các
Vị trí, độ thẳng đứng và độ sâu	<ul style="list-style-type: none"> - So sánh so với mèc vụ tuy ôn chuẩn - So sánh khối lượng đất lấy lên với thể tích hành xác của các - Theo lượng dung dịch giữ thành - Theo chiều dài tெi khoan - Quá dài - Máy đo độ nghiêng, phương pháp siêu âm
Kích thước lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu, calip, thước xếp mở và tự ghi độ lớn nhỏ đường kính - Theo đường kính, thước xếp mở và tự ghi độ lõi nhỏ đường kính - Theo đường kính ống giữ thành - Theo độ méo của lõi khoan khi méo riêng
Tính trung tâm lõi vụt và độ sâu của lõi khoan	<ul style="list-style-type: none"> - Lấy mẫu vụt so sánh với lõi khoan, độ sâu trước và sau thời gian giết thịnh không ít hơn 4

Công thức thi công nón măng

[®] Et+ [®] , [®] é d�y lí p c�n l�ng	giờ (trước lúc đổ bê tông) - Độ sạch của nước thổi rửa - Phương pháp quả tạ rơi hoặc xuyên động - Phương pháp điện (điện trở, điện dung..) - Phương pháp âm.
---	--

Bảng 7.30. Sai sè cho phép vuông lõi cọc

Tiêu chuẩn	Số thông thường	Vi tri phu nhon cac
ADSC	2% tròn suét chiêu dùi cọc	7,5 cm
FHWA (1998)	2% tròn suét chiêu dùi cọc	1/24 của đường kính cọc hoặc 7,5 cm
FHWA (1990)	1/48	7,5 cm
ACI	+ Sải ví i cắc khung cã cết thđp 1,5% tròn suét chiêu dùi c酢. + Sải ví i cắc cã cết thđp 2% tròn suét chiêu dùi c酢.	4% của đường kính cọc hoặc 7,5cm
ICE	1/75	7,5 cm
CGS	2% tròn suét chiêu dùi c酢.	+ 7,5 cm + 15 cm @ei ví i c, c công trnh biôn

Chó thíc:

ADSC : Hiop héi c,c Nhụ thÇu cắc khoan nhai Mü;
 FHWA : Cục đường bộ Liên bang Mỹ;
 ACI : ViÔn b'a tñng Mü;
 ICE : ViÔn X'y dùng dñn dñng Anh;
 CGS : Hiop héi Sba kù thuËt Canada.

Vị trí của lỗ cọc trên mặt bằng, độ nghiêng cũng như kích thước hình học của nó thường không đúng với thiết kế quy định, nhưng không được sai lệch quá giới hạn nào @. Các ph'm vi sai sè nay do thiêt kô quy @phn theo ti'aу chuÈn thiêt kô vñ thi cñng cọc nhồi. Nhưng ngay tiêu chuẩn của các nước khác nhau cũng có những quy định cho phép sai sè kh,c nhau (xem bñng 7.30).

Theo ti'aу chuÈn cña Trung Quèc thx y'a cÇu sai sè vò @é nghi@ng cao h-n nhîØu so với bảng 7.30 như sau: Phải nhỏ hơn 1/500 đối với những công trình đòi hỏi cao và thÊp nhât lµ khung qu, 1/100.

Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn nhiều nước và tình hình thi công thực tế ở Viêt Nam, TCXD 206 : 1998 quy @phn sai sè cho phép về lỗ cọc nhồi như trong bảng 1 cña ti'aу chuÈn nay.

Khi sò dông bñng tròn n'a n chó ý r»ng: @ei ví i nhñng cñng trnh @Bi hái cao, sè lượng cọc ít hoặc có những yêu cầu đặc biệt khác thì cần phải thay đổi các trị số cho phép n'a tròn, @Æc biØt lµ @ô thñng đñng. Ví dụ như công trình cầu khẩu độ lớn, nhịp

bê tông cốt thép ứng suất trước liên tục, số lượng cọc là 10 cho mỗi trụ thì có thể phải quy định độ nghiêng cho lỗ cọc không được quá 1/200.

Ngoài kích thước và vị trí hình học như đã nói ở trên còn phải đảm bảo lượng cặn lăng ở đáy lỗ không được dày quá các giá trị sau:

- Các chèng $\leq 50\text{mm}$;
- Các ma sát + chèng $\leq 100\text{mm}$;
- Các ma sát $\leq 200\text{mm}$.

Phương pháp kiểm tra

(1). Kiểm tra kích thước và tình trạng thành vách lỗ cọc

- Đo đường kính lỗ cọc

Thiết kế đường kính lỗ cọc gồm 3 bộ phận cấu thành: đầu đo, bộ phận phóng đại và bộ phận ghi (hình 7.14) có thể đo lỗ cọc đường kính lên đến 1,2m. Nguyên tắc hoạt động của thiết kế lỗ cọc có dạng "điểm tên" với thiết kế mực lùm thay đổi trê, tò thay đổi điện áp, kết quả của sự thay đổi được hiển thị bằng số hoặc máy ghi lưu giữ. Trị điện áp biểu thị và đường kính cọc có quan hệ:

$$\phi = \phi_0 + k \frac{\Delta V}{I}$$

Trong đó: ϕ - đường kính lỗ cọc đo được, m;

ϕ_0 - đường kính lỗ cọc lúc đầu m;

ΔV - biến đổi điện áp, volt;

k - hysteresis m /Ω;

I - cường độ dòng điện, Ampe.

- Sóng âm và tính trạng thành vách lỗ cọc

Khi thi công cọc trong điều kiện có nước ngầm và có dùng dung dịch sét để giữ thành thách tinh trung thành vách, thường không có dụng cụ lấp kín lỗ cọc mà mới kiểm tra được.

Phương pháp sóng âm: Nguyên lý là dựa vào hiệu ứng điện áp của tinh thể mà phát sinh ra sóng siêu âm, thông qua bộ chuyển đổi năng lượng sóng âm đặt ở đầu dò (phát và thu), ta đo được các đại lượng:

$$t = L/C$$

Trong đó:

t - thời gian sóng âm qua môi trường, giây;

L - đoạn đường của sóng truyền qua (âm trinh), m;

C - vận tốc cõi sắng m , $m/giây$.

Tr^an h_xnh 7.15 l_u thi₀t b_b [®]o th_un_h l_c khoan DM - 686II c_na Nh_Et theo nguy^an t_ac s_ong _am n_oi tr_en v_oi d_o s_au d_o đ_en 100m v_a đ_uòng k_hnh l_o đ_en 4m v_a tr_en h_{in}h 7.16 l_u c_{,ch} l_%p [®]A_t v_uk_ot qu_¶ [®]o.

(2). Số bù duy líp czeń lóng è ®, y lç các

Phương pháp chuú r-i: Dึง chuú hnh cén b»ng ®ảng nòng khoóng 1kg, cã tai ®0 buéc d®y vµ th¶ chcm chém vµo lç khoan. Ph»n ®o,n mÆt líp czeń lóng b»ng c¶m gi,c tay cầm dây, độ dày lớp cặn là hiệu số giữa độ sâu đo được lúc khoan xong với độ sâu đo được bằng chuỳ này.

Phương pháp điện trở: Dựa vào tính chất dẫn điện khác nhau của môi trường không đồng nhất (gồm nước +dung dịch giữ thành và các hạt cặn lắng) mà phán đoán chiều duy líp czeń lóng nøy b»ng tr¢ sè biÕn ®æi cña ®iÖn tr¢.

Theo ®phnh IuËt Ohm:

$$V_2 = V_1 \frac{R}{R_x + R}$$

Trong ®ã: V_1 - ®iÖn ,p æn ®phnh cña dßng xoay chiÒu (V);

V_2 - điện áp đo được (V);

R - ®iÖn tr¢ ®iÒu chñnh (Ω);

R_x - tr¢ ®iÖn tr¢ cña ®Et è ®, y lç (Ω).

R_x phụ thuộc vào môi trường, R_x kh,c nhau s¢i øng ví i tr¢ ®iÖn ,p V_2 kh,c nhau, s¢i đọc được V_2 ở máy phóng đại. Cách đo như sau: Thả chậm đầu dò vào lỗ khoan, theo dài sù thay ®æi V_2 , khi kim ch¢ V₂ biÕn ®æi ®ét ngét, ghi l¹i ®é s°u h₁, tiØp tóc th¶ ®çu dß, kim ch¢ V₂, ghi l¹i ®é s°u h₂..., cho đến khi đầu dò không chìm được nữa, ghi lại độ s°u h₃. Sé s°u cña các khoan ®. biÕt lµ H nªn cã thØ tÝnh chiÒu duy líp czeń lóng lµ:

$(H - h_1)$ hoÆc $(H - h_2)$ hoÆc $(H - h_3)$...

Trên hình 7.17a trình bày nguyên lý xác định chiều dày lớp cặn lắng bằng phương pháp ®iÖn tr¢.

Phương pháp điện dung: Dùa vµo nguyªn lý khoóng c, ch gi÷a hai cùc b¶n kim lo¹i và kích thước giữa chúng không thay đổi thì điện dung và suất điện giải của môi trường tỷ lệ thuận với nhau, suất điện giải của môi trường nước + dung dịch giữ thành + czeń lóng.. cã sù kh,c biÕt, do ®ã tõ sù thay ®æi của suất điện giải ta suy được chiều dày lớp cặn lắng. Trên hình 7.17b trình bày sơ đồ bộ đo cặn lắng bằng phương pháp ®iÖn dung.

Phương pháp âm (sonic) : Dùa vµo nguyªn lý ph¶n x¹ cña säng °m khi gÆp c,c giao diện khác nhau trên đường truyền sóng. Đầu đo lµm hai ch¢c n»ng ph,t vµ thu. Khi sóng gặp mặt lớp cặn lắng phản xạ lại, ghi được thời gian này là t₁, khi gÆp ®, y líp cặn (đất đá nguyên dạng) phản xạ lại, ghi được t₂, chiÒu duy líp czeń lóng s¢i lµ :

$$h = \left(\frac{t_1 - t_2}{2} \right) C$$

Trong ®ã:

h - $\frac{1}{2}$ d₁ + d₂ + t₁ + t₂ - thời gian phết vữa thu khi súng gắp met vữa $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây;

C - tèc $\frac{1}{2}$ súng $\frac{1}{2}$ m trong cén lõng, m/giây.

Thết ra cén lõng hính thịnh trong thời gian tõ lóc lõi $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây, trung thết i cña lõi vữa tõ trán xuèng è thõ láng \rightarrow $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây. Do vậy, thõ vữa cén lõng còng khung cã $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây vữa còng khung cã mét bõ met cén lõng xéc $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây có thõ vữa chẽn yêu dùa vữa kính nghiêm.

(3). **Sử dụng chõ vữa quan lý dung dịch giốt thịnh**

Trừ trường hợp lớp đất ở hiện trường thi công cọc khoan nhồi có thể tự tạo thành dung dịch sét ra hoặc tạo lỗ và giữ thành bằng phương pháp có ống chống đều phải dùng dung dịch chõ tõ sét $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây thịnh lõi các. Chõ tõ dung dịch phèn được thiết kế cấp phối tuỳ theo thiết bị, công nghệ thi công, phương pháp khoan lỗ và điều kiện địa chết cõng tròn vữa $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây dùng $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây dùng $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây.

Trong bảng 7.31 trình bày các yêu cầu về chất lượng của dung dịch sét lúc chõ tõ ban $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây khi số đông cã thõ tham khõ bõng 7.32 $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây chõ, quản lý vữa kiểm tra.

Bảng 7.31. Chõ ti^au tĩnh n^cng ban $\frac{1}{2}$ h₁ + h₂ + giây cña dung dịch sét (nõu d^bng)

H ^b ng m ^c c	Chõ ti ^a u tĩnh n ^c ng	Phương pháp kiểm tra
1. Khối lượng riêng	1,05 – 1,15	Tù trang kõ dung dịch sét ho ^a ec Bom ^a kõ
2. S ^b nhít	18 – 45 s	Phương pháp phễu 500/700cc
3. Hàm lượng cát	< 6%	
4. Tù lõi chết keo	> 95%	Phương pháp đong cốc
5. Lượng mất nước	< 30ml/30 phót	Dụng cụ đo lượng mất nước
6. S ^b nhít cña sét	1- 3/mm/30 phót	Dụng cụ đo lượng m ^c t nước
7. Lực c ^b t tĩnh	1 phót: 20-30 mg/cm ² 10 phót: 50 - 100 mg/cm ²	Lực kõ c ^b t tĩnh
8. Tính æn $\frac{1}{2}$ h ₁ + h ₂ + giây	< 0,03 g/cm ²	
9. Tr ^b s ^b e pH	7 - 9	Gi ^a y thõ pH

Bảng 7.32. Chỗ tiếu kù thuỷ cát dung dịch sét bentonite trong số đông
(kinh nghiệm cát Nhết)

Phương pháp khoan	Sila tảng	Chỗ tiếu kù thuỷ cát dung dịch sét					
		Khối lượng riêng	Sé nhít (Pa.S)	Hàm lượng cát, %	Tú lõi chết keo, %	Mất nước (ml/30 min)	Sé pH
Tucson hàn thuỷ, khoan đập	Sét sét	1,05-1,20	16-22	< 8-4	> 90-95	< 25	8 - 10
	Sét cát, Sét sét Quế, đầm	1,2-1,45	19-28	< 8-4	> 90-95	< 15	8 - 10
Khoan Eye, khoan ngoi'm	Sét sét	1,1-1,2	18-24	< 4	> 95	< 30	8-11
	Sét cát sai sét	1,2-1,4	22-30	< 4	> 95	< 20	8-11
Khoan tuân hàn nghịch	Sét sét	1,02-1,06	16-20	< 4	> 95	< 20	8-10
	Sét cát	1,0-1,10	19-28	< 4	> 95	< 20	8-10
	Sét sét	1,1-1,15	20-25	< 4	> 95	< 20	8-10

3.4. Kiểm tra lồng thép vụn lấp đất èng ®o

Lồng cốt thép ngoài việc phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế như quy cách, chủng loại, phém cát que hàn, quy cách mèi hàn, ®é dui ®ường hàn, ngoại quan và chất lượng đường hàn.. còn phải phù hợp yêu cầu sau đây:

- Sai sè cho phđp trong chõ t'ò lồng cèt thđp:
 - Cù ly gi÷a cát cèt chñ ± 10mm;
 - Cù ly cèt ®ai hoéc cèt lß xo ± 20mm;
 - Đường kính lồng cốt thép ± 10mm;
 - Sé dui lồng cèt thđp ± 50mm;
 - Sé thòng cát lồng thđp < 1/100;
- Sai sè cho phđp cát lít béo vò cèt thđp chñ cát lồng thđp:
 - Cọc đổ bê tông dưới nước ± 20mm;
 - Cọc không đổ bê tông dưới nước ± 10mm.

Các ống đo được làm bằng thép hoặc nhựa PVC (có khả năng giữ đúng vị trí khi vén chuyền và đổ bê tông) được nối với nhau bằng măng xông (không hàn) đảm bảo không lọt nước vào trong ống và trong ống đổ đầy nước sạch. Các ống này phải đặt song song và đưa xuống tới đáy lồng thép (hình 7.18b), được cố định cứng vào lồng thép và được bịt kín ở hai đầu. Nút dưới vừa đảm bảo cho đầu dưới kín nước tuy vẫn cho phép sau này khoan thủng được khi cần thiết. Dùng một đường dưỡng kiểm tra sự

thông suét cña èng ≥ 0 nh»m b»lo ≥ 1 m viÖc di chuyÓn c,c \geq 0,5m trong èng s»i dô dụng. Đầu ống phía trên được chuẩn bị sao cho cao h-n mít b»ng cña \geq các Ít nh»t b»ng 0,2 m. Đường kính trong tối thiểu của ống đo là 40mm, khoảng cách giữa các ống đo \geq 1 m i mäi c»u kiÖn mäng n»m trong kho»ng 0,30m - 1,50m (h»nh 7.18a).

Đối với cọc có tiết diện ngang hình tròn, đường kính D (hình 7.18b) số lượng ống dự tính như sau:

- Hai èng n»u $D < 0,60m$;
- Ba èng n»u $0,60m < D \leq 1,20m$;
- Ít nh»t 4 èng n»u $D > 1,20m$.

3.5. Kiểm tra chất lượng bê tông và công nghệ đổ bê tông

Thi công bê tông cho cọc khoan nhồi trong đất có nước ngầm phải tuân theo quy định về đổ bê tông dưới nước và phải có sự quản lý chất lượng bê tông khi đổ bằng các th»ng sè sau \geq y:

- S»é sot (cho t»ng xe \geq 8t);
- C»t liÖu th» trong b»ng kh»ng lín h-n cì h»t theo y»u c»u cña c»ng ngh»;
- Chất lượng ximäng;
- M»c hcn h»p b»ng trong hè khoan;
- S»é s»u ng»p èng d»n b»ng trong hcn h»p b»ng;
- Khối lượng bê tông đã đổ trong lô cọc;
- Cường độ bê tông sau 7 và 28 ngày.

Cần thiết lập cho từng cọc một đường cong đổ bê tông quan hệ giữa lượng thực tế cña b»ng v»o các vụ thô t»ch h»nh häc (lý thuysi) cña các qua t»ng \geq s»u kh»c nhau. Đường cong nói trên phải có ít nhất 5 điểm phân bố trên toàn bộ chiều dài cọc. Trường hợp bê tông sai lệch không bình thường so với tính toán (ít quá hoặc nhiều quá 30%) th» ph»i d»ng c,c biÖn pháp đặc biệt để thẩm định tìm nguyên nhân và phương ph»p \geq th»ch h»p.

Ngoài điều kiện về cường độ, bê tông cho cọc khoan nhồi phải có độ sụt lớn để đảm bảo sự liên tục của cọc (bảng 7.33) và phải kiểm tra chặt chẽ trước khi đổ, và lượng ximäng thường kh»ng nhá h-n $350kg/m^3$ b»ng.

B»ng 7.33. S»é sot cña b»ng các nhái (theo TCXD 205-1998)

S»iùu kiÖn sô d»ng	S»é sot (mm)
Đổ tự do trong nước, cốt thép có khoảng cách lớn cho phép bê t»ng d»ch chuyÓn dô dụng	7,5 – 12,5
Kho»ng c,c ch c»t th»p kh»ng \geq lín \geq 0 cho ph»p b»ng d»ch chuyÓn dô dụng, khi c»t \geq các n»m trong v»ng v»ch t»m. Khi đường kính cọc nhỏ hơn 600 mm	10 – 17,5

Khi bê tông được đổ dưới nước hoặc trong môi trường dung dịch sút ben-to-nít qua èng ®æ (tremie)	> 15
--	------

Vì òc thi còng ®æ b^a t^{ng} cho cọc thường tiến hành cùng lúc với việc khoan tạo lỗ cho các cọc khác. Những chấn động rung sẽ có ảnh hưởng không tốt đến quá trình đóng cứng của bê tông tươi.

Do vậy cần phải hạn chế tác hại chấn động trong môi trường đất bằng thông số vận tốc chuyển động cực đại của chất điểm như trình bày trong bảng 7.34.

Bảng 7.34. Mức v^{EN} tốc độ chấn động cho phép ^{RE}i ví i b^a t^{ng}

Tuổi cõa b ^a t ^{ng}	V ^{EN} tốc độ cùc ^{RE} i cõa chấn ^{RE} i 0m (mm/s)
0-4 giê	Không hạn chế
4 - 24 giê	5, tết nhết lù khung cõa chấn ^{RE} eng
1 - 7 ngày	50

3.6. Kiểm tra chất lượng thân cọc

Chất lượng của cọc sau khi đổ xong bê tông thường thể hiện bằng các chỉ tiêu sau:

- Số lượng ván (số lượng khẽ cõa cõc);
- Số tiếp xúc giữa mói cõa và ^{RE}t nón;
- Số chìu t^{li} cõa cõc.

Một số phương pháp kiểm tra thường dùng gồm có:

(1) Phương pháp siêu âm truyền qua

Việc thăm dò bằng siêu âm một cấu kiện móng bằng bê tông có đặt trước ít nhất hai ống đo, song song, bao gồm các bước (hình 7.19) như sau:

- Cho một đầu dò (đầu phát) vào trong một ống đo đã đầy nước sạch và phết súng si^au ^{RE}m truy^Øn qua b^a t^{ng} cõa cõi^Øn măng;
- Cho một đầu dò thứ hai (đầu thu) vào một ống khác cũng đầy nước và thu súng si^au ^{RE}m nay để cõng mõc ^{RE}s^Øu cõa ^{RE}c^Øu phết súng; khi cõn (vì dõ lõc d^Øe lín lõng) cõa thõ hai ^{RE}c^Øu thu phết khung cõng để mét mõc ^{RE}s^Øu nhưng khoảng cách chéo này phải được xác định.
- Trản suét đặc chiõu cao cõc èng, ^{RE}o thời gian truy^Øn súng si^au ^{RE}m gi^a hai ^{RE}c^Øu d^Ø;
- Ghi lại sự thay đổi biên độ của tín hiệu nhận được.

Mét sè cõch ^{RE}, nh gi^a, kõt qu^Ø ki^Øm tra

Phòng kỹ thuật ^{RE}nh giá kết quả kiểm tra do chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao thực hiện và chịu trách nhiệm trước người đặt yêu cầu.

Để đánh giá chất lượng bê tông của cấu kiện móng thường phải dựa vào các đặc trưng âm đo được (như vận tốc, biên độ, năng lượng, thời gian truyền..) hoặc việc hiển thị của sóng âm được ghi lại trên màn hình.

Trong bảng 7.35 trình bày cách đánh giá chất lượng bê tông theo một số đặc trưng sâng sít sau:

Bảng 7.35. Đánh giá chất lượng bê tông thân cọc khoan nhồi theo đặc trưng sóng cm

Chất lượng	Thời gian truy cập	Bản đồ	Hình dâng sâng
Tèt	Sau 50% khung kết biết	Không bù suy giảm lính	Bình thường
Phân tách	Tổng lính	Cả suy giảm	Biết 50%
Nứt gãy	Tổng kết biết	Suy giảm rõ rệt	Biết 50%

Phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông bằng siêu âm khống cho thking tin vò cường độ (hoặc các đặc trưng cơ học khác như môđun đàn hồi, hệ số Poisson). Muốn có được các thông tin này, ở các công trường lớn (với khối lượng bê tông nhiều) phải tiến hành xây dựng các tương quan giữa đặc trưng cơ học nho 50% (còn đing nã trong kiểm soát chất lượng) với đặc trưng âm.

Trong trường hợp muốn có những số liệu sơ bộ về chất lượng hoặc cường độ bê tông thông qua các đặc trưng sóng âm có thể tham khảo bảng 7.36 và 7.37.

Bảng 7.36. Đánh giá chất lượng bê tông theo các bàng vĩn tèc xung

Tèc ®é xung		S, nh gi, chất lượng
ft/s	m/s	
Trên 15.000	Trên 4570	Rết tèt
12.000 - 15.000	3660 - 4570	Tèt
10.000 - 12.000	3050 - 3660	Nghi ngê
7.000 - 10.000	2135 - 3050	Kđm
Dưới 7.000	Dưới 2135	Rết kđm

Bảng 7.37. Cấp chất lượng bê tông theo các theo vĩn tèc sia cm
(kinh nghiệm Trung Quốc)

Vĩn tèc cm (m/s)	< 2000	2000-3000	3000-3500	3500-4000	>4000
Chất lượng bê tông	Rết kđm	Kđm	Trung bính	Tèt	Rết tèt
Cấp chất lượng của các	V	IV	III	II	I

(2) Phương pháp đồng vị phóng xạ (tia gamma)

Để kiểm tra chất lượng và phát hiện khuyết tật trong bê tông móng, người ta sử dụng nguồn γ của $\text{C}_{\text{s}-137}$ (hoặc $\text{C}_{\text{r}-60}$) để khảo sát đặc trưng cơ bản của vật liệu.

Khi truyền qua bê tông, cường độ bức xạ bị giảm yếu do sự hấp thụ của bê tông. Vô lý thuyết đã chứng minh được: mật độ bê tông thay đổi phụ thuộc tuyến tính với logarit của cường độ bức xạ I thu nhận theo phương trình:

$$\rho = A + B \ln I$$

Trong đó: A, B được xác định trên mẫu chuẩn trong phòng thí nghiệm phụ thuộc vào cường độ bức x¹ ban $\text{^{\circ}C}$ u lõi, chiết lượng c a n a m a ng d, h o s e suy gi m μ v μ m e t s e tham s e kh c .

Khi chiết lượng d kh e ng $\text{^{\circ}C}$ ai th x vi c x c $\text{^{\circ}C}$ nh p ch u ho m to u n phô thu e c v μ o s e l u ng tia phóng x a phát và thu.

Tổ m E t $\text{^{\circ}C}$ e ρ và sự phân bố của nó sẽ xác định được các khuyết tật và độ $\text{^{\circ}A}$ ng nh E t c a n a b a t e ng c a c m a ng.

(3) Phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)

Phương pháp thử bằng biến dạng nhỏ dựa trên nguyên lý phản xạ khi trở kháng thay đổi, của s a ng e ng su E t truy O n đặc theo th e n c a c, g e y ra b e i t , c e ng c a n a l u c xung t i I $\text{^{\circ}C}$ u c a c.

Nguyên lý công tác của thiết bị dùng trong phương pháp này được trình bày về nguyên tắc ở hình 7.20 với trình tự thực hiện chủ yếu như sau:

- Đ i ng b o a tay c a l u p b e c u m bi O n l u c, $\text{^{\circ}A}$ ng l a n $\text{^{\circ}C}$ u c a c;
- Ghi l u i h x nh s a ng l u c xung l u m $\text{^{\circ}i}$ òu ki O n bi a n;

L u c c u n e m a t b a n c a n a c m e ph a ng theo lu E t t u t d e n tuy O n t Y nh, l u c c u n e m o i c a c m e ph a ng theo l B xo v μ b e ph E n t u t d e n.

Dùng các tham số giả định của đất để tính bằng phương pháp lặp và điều chỉnh trở kháng để sao cho hình sóng tính toán tương đối khớp với hình sóng đo được từ thực tế, t o $\text{^{\circ}A}$ ph e n $\text{^{\circ}O}$, n v μ tr y v μ $\text{^{\circ}C}$ e l I n khuy O t t E t.

Ngoài phương pháp biến dạng nhỏ PIT theo trường phái của M E ỹ, ở Viện cơ học Việt Nam c a h o s e ng thi O t b p MIMP-15 kiểm tra chất lượng cọc theo nguyên lý trở kháng cơ học (MIM) của người Pháp theo ti a u chu E n Ph e p NF 160-94.

(4). Phương pháp biến dạng lớn (PDA)

Phương pháp thử bằng biến dạng lớn (theo mô hình E.A. Smith hoặc theo Case) là phương pháp đo sóng của lực ở đầu cọc và sóng vận tốc (tích phân gia tốc) rồi tiến h u nh ph e n t Y ch th e i gian th u c $\text{^{\circ}e}$ i h x nh s a ng (b u ng c a c t Y nh l u p) d u a tr a n l Y thuy O t truy O n s a ng e ng su E t trong thanh c e ng v μ li a n t c do l u c va ch I m d a c tr c t I $\text{^{\circ}C}$ u c a c g e y ra.

Nguyên lý của phương pháp như trình bày trên hình 7.21.

Các đầu đo gia tốc và ứng suất được gắn chặt vào cọc, các tín hiệu từ đầu đo được truyền từ cọc như năng lượng lớn nhất của búa, ứng suất kéo nén lớn nhất của cọc, sức ch u u t Y i Case-Goble, hệ số độ nguyên vẹn.. được quan sát trong quá trình thí nghiệm tr a n h o th e ng m u y ph e n t Y ch v μ hi O n th b .

Các số liệu hiện trường được phân tích bằng chương trình CAPWAP (hoặc Case) nhằm xác định sốc chấn torsi tăng cường của các, sốc chèn ma sát của đất ở mõi cọc cùng một số thông tin khác về công nghệ đóng và chất lượng cọc.

Kết quả kiểm tra chất lượng cọc bằng phương pháp biến dạng lớn được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng và có dạng như hình ảnh trên hình 7.22.

Cả thử nghiệm mục đích khuyếch đại (cả tĩnh chấn định tĩnh) của các theo hồ sơ hoan chỉnh β (theo bảng 7.38).

Bảng 7.38. Phân tích mục đích khuyếch đại cản thay đổi các

Hồ sơ β	1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	< 0,6
Mục đích khuyếch đại	Hoàn chỉnh	Tần số tự nhiên	Phản kháng	Nóp gãy

Như đã lưu ý trên đây, các phương pháp kiểm tra không phá hỏng vừa nêu có những hạn chế của nó. Do đó cần xác định cao hơn trong việc xác định cản khuyếch đại cọc thường phải dùng không ít hơn hai phương pháp khác nhau để cùng kiểm tra và xác nhận, không vội tin vào một phương pháp nào khi có nhiều nghi ngờ về kết quả. Có thể để khẳng định, phải dùng các phương pháp trực tiếp tuy nhiên kham pha không như khoan lấy mẫu hoặc đào khe để điều kiện cho phép.

Trong bảng 7.39 và 7.40 tóm tắt nêu một số ưu và nhược điểm cũng như phạm vi áp dụng của các phương pháp kiểm tra nói trên.

Bảng 7.39. Các phương pháp truyền qua trực tiếp (tia gamma hoặc siêu âm)

P ph. p khuyếch đại	Phương pháp kiểm tra bằng siêu âm truyền qua	Phương pháp kiểm tra bằng gamma truyền qua
Nguồn tia và máy đo kiểm định	-Sử dụng siêu âm truyền qua để xác định độ dày đất. -Các dao động được truyền từ mép đất đến khía cắm cao để xác định thời gian phản ứng với biến đổi dao động	-Sử dụng phanh xung để xác định độ dày đất. -Nguồn phanh xung và thu tín hiệu trong đất để xác định diện tích có độ dày nước. Vùng đất phản ứng sẽ làm tăng photon truyền qua.
Ưu điểm	-Tương đối nhanh -Xác định được khuyết tật gián tiếp bằng khía cắm -Không bị hòn chôn và sỏi -Xem kết quả ngay trên màn hình	-Tương đối nhanh -Xác định được khuyết tật giữa đất và khía cắm -Không bị hòn chôn và sỏi -Xem kết quả ngay trên màn hình

Công thức thi công nón măng

Nhược điểm	<ul style="list-style-type: none"> -Phải đặt trước các ống hoặc phì khoan lõi -Khó xác định được khuyết tật ở gần mặt bùn của các 	<ul style="list-style-type: none"> -Phải đặt trước các ống hoặc phải khoan lõi -Cần thử kỹ nồi màng x 1 -Khoảng cách lõi nhét giừa các lõi 80cm.
Ưng dụng	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra tầng chét cña bùn hoạc xéc pnh bết kú khuyết tết nạo trong các 	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra tầng chét cña bùn tảng hoạc xéc pnh bết kú khuyết tết nạo trong thòn các

Bảng 7.40. Các phương pháp thử động bề mặt (PIT, MIM, PDA)

P ph.p khuyết	Phương pháp thử động biến động nhá (gâ - PIT, MIM)	Phương pháp thử động biến dạng lín (PDA)
Nguyên tắc vụ [®] iòn kiòn động	<ul style="list-style-type: none"> - So thêu gian truyòn sâng đặc trong b^a t^{ng}. - Đóng búa gâ vụo [®]cù các truyòn sâng nđn [®]i xuèng g^{fp} mòi các ho^{fc} b^{Et} kú khuyết t^{Et} nyo s^l ph^{ln} x¹ l¹i b⁰ m^{Et}. - Vi^{lc} ph^{on} t^{ch} s^l tiòn h^{pn} sau 	<ul style="list-style-type: none"> - So v^{En} tèc vụ biòn d¹ng [®]cù cäc. - Đóng búa r-i tù do tr^an [®]cù cäc [®]0 g^{cy} ra chuyòn d^{ch} các vụ trong [®]Et - Dùng lý thuyết phương trình truyòn sâng [®]0 ph^{on} t^{ch}
u [®] ióm	<ul style="list-style-type: none"> - Không cần chôn ống trước - Thiết b^b gän nh^N x^{,ch} tay - Nhanh 	<ul style="list-style-type: none"> - Không cần chôn ống trước - Thiết b^b gän nh^N x^{,ch} tay - Nhanh
Nhược [®] ióm	<ul style="list-style-type: none"> - Không xác định được đường kính các - Không xác định được các khuyết t^{Et} trong ph^{im} vi 30cm [®]cù các ho^{fc} chi^u dài lớn hơn 30 lần đường kính 	<ul style="list-style-type: none"> - Ph^{li} c^a qu[¶] búa r-i [®]n n^{Eng} vụ g^{cy} va [®]Ep tr^an [®]cù cäc khoan nhai - Vi^{lc} chu^{En} b^b thö r^{Et} phoc t¹p vụ [®]Bi hái sù c^{En} th^{En} cao.
Ứng dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Ki^{lm} tra s⁻ bé t^{nh} [®]ång nh^{Et} c^{na} b^a t^{ng} vụ x^{,c} [®]pnh s⁻ bé khuyết t^{Et} trong th^{on} các 	<ul style="list-style-type: none"> - X^{,c} [®]pnh kh[,] ch^{nh} x^{,c} v^b tr^Y vụ m^{oc} [®]é khuyết t^{Et} tr^an th^{on} cäc. - X^{,c} [®]pnh s^{oc} ch^b t^{¶i} c^{na} cäc (ph^{on} b^e ma s^{,t} th^{pn} b^an+s^{oc} chèng [®]mòi) - Xây dựng được biểu đồ quan hệ t^{¶i} træng chuyòn v^b.

3.7. Kiểm tra sọc ch^b t^{¶i} c^{na} cäc

Sọc ch^b t^{¶i} c^{na} cäc l^u th^{ng} s^e quan træng vụ c^a ý ngh^{la} nhất phản ánh chất lượng của cọc đã thi công. Việc thử cọc để xác định sức chịu tải của nó thường là công việc tốn kém và không phải bao giờ cũng có thể thực hiện được cho nhiều loại cọc tại công trường.

Thí nghiệm bằng phương pháp động khi dùng các c^{ng} th^{oc} [®]éng quen bi^{lt} c^{na} Gerxevanov và Hiley là điều mà nhà thầu thường áp dụng lâu nay, chỉ có điều là đối với cọc nhồi đường kính lớn, phương pháp thử động vừa nói tỏ ra không tin cậy.

Thí nghiệm bong bóng lín PDA tuy lụt mét công có kh, hiôn đại và được dùng rộng rãi ở các nước phát triển nhưng cũng chỉ thích hợp cho cọc đóng hoặc cọc nhồi đường kính nhỏ.

(1) **Phương pháp thử cọc bằng nén tĩnh** được xem là phương pháp kinh điển và đáng tin cậy tuy rằng khi so sánh các phương pháp nén tĩnh khác nhau [®]. Chêng tâ rong chúng thường cho các kết quả không giống nhau. Điều đó phụ thuộc vào phương pháp gia tải, quy ước về độ lún ứng với tải trọng giới hạn khác nhau và cách xác định sức chịu lực giái hàn kh,c nhau. Về tr, nh xEy ra nghi ngê vµ tranh chEP cCn ph¶i x,c định quy trình thử tĩnh cọc trong chương trình kiểm tra chất lượng của mình trên cơ sở lựa chọn một trong các tiêu chuẩn như TCXD 88-82 (Việt Nam, sáp số, t xđt l¹i), ASTM D1142-81 (Mỹ) hoặc CP 2004 (Anh).

Dึง [®]èi træng (qu¶i nÆng, vÆt liØu x©y dùng, bao c,t) ví i hØ thèng Kích thuû lùc hoặc dùng phương pháp neo với hệ thống kích thuỷ lực là cách thường dùng hiện nay trong thô tñnh. Træn hñnh 7.23 trænh bøy hØ thèng thiØt bø neo cña h·ng BAUER (CHLB) Đức để thử tĩnh cọc nhồi đường kính 1200mm, dµi 18,50m ví i t¶i træng 1700 tEn è [®]é lón 12,1m t¹i A rÆp X^aut.

(2) Phương pháp thử tĩnh cọc có gắn thiết bị đo lực và chuyển vị

Quanh thân cọc theo chiều sâu, thông tin thu được gồm: Lực Q_i , chuyØn vØ Δ_i è c,c [®]é s[®]u kh,c nhau L_i cña cäc. S[®]y lµ phương pháp do Hiệp hội thí nghiệm vật liệu của Mỹ (ASTM) đề nghị. Sơ đồ cọc có gắn thiết bị đo như trình bày trên hình 7.24 và quan hØ Q_i vµ Δ_i cä thØ biØu diØn:

$$Q_i = \frac{2AE\Delta_i}{L_i} - Q$$

Trong [®]ã:

A, E - lần lượt là diện tích tiêng diện và môđun đàn hồi của cọc;

Δ_i - chuyển vị đo được của cọc ở độ sâu L_i ;

Q - cEP t¶i træng t,c döng l^an [®]Çu cäc.

Cấp tải trọng Q có thể tiến hành như thử tĩnh truyền thống và kết quả thu được kh[®]ng chØ lµ chuyØn vØ vµ lùc t,c döng è [®]Çu cäc mµ chñ yØu lµ ph[®]n bè ma s,t quanh th[®]n cäc theo chiØu s[®]u vµ ph¶n lùc è mòi cäc, [®]iØu nµy cä ý nghIa quan træng trong thuc tØ tñnh to,n vµ kiØm tra sœc chØu t¶i cña cäc.

Đối với cọc đóng, thiết bị đo được gắn trên mặt ngoài của cọc, còn đối với cọc nhồi, gắn thiết bị trước khi đổ bê tông.

Nhờ kết quả đo của phương pháp này cho phép xác định hợp lý chiều dài của cọc cũng như việc tính lún (từ áp lực ở mũi cọc) sẽ chính xác hơn so với các phương pháp thô truyền thòng.

(3). Phương pháp thử hiện đại

Khi cọc nhồi có đường kính và chiều dài lín ví i sọc chèo tì hụng nguy hiểm thay phương pháp thử tĩnh nói trên không thể thực hiện được. Hơn nữa khi những cọc này ở giữa sông hoặc ngoài biển thì việc chất tải hoặc neo là phương pháp không có tính khả thi. Do vậy người ta đã tìm phương pháp khác để thử sọc chèo tì cña cắc.

- **Phương pháp hộp tải trọng OSTERBERG**

- **Nguyên lý:** Dึง mét (hay nút) hép tì trang OSTERBERG (hép sỉ lumen viễn như kích thuỷ lực) đặt ở mũi khoan cọc nhồi hoặc ở 2 vị trí mũi và thân cọc trước khi căng bung tảng thon các (xem hình 7.25). Sau khi bê tông đã đủ cường độ tiến hành thử tì bung bung bung dứt tay, lúc trong hép kinh.

Theo nguyên lý phún lùc, lùc truyòn xuồng ìết è mòn các bung lùc truyòn lán thon cọc, ngược lại với lực này là trọng lượng cọc và ma sát đất chung quanh. Viễn thử sỉ ìết ìết phun hoài khi mét trong hai phun, hoài xép ra è mòn vu quanh thon các. Dùa theo các thiết bị đo chuyển vị và đo lực gắn sẵn trong hộp OSTERBERG sẽ vẽ được các biến ìết quan hổ gián lùc tìc đồng vu chuyòn vù mòn các vu chuyòn vù thon các. Tuú theo trường hợp phá hoại có thể thu được một trong hai dạng biểu đồ quan hệ tải trọng chuyển vị có dạng gần giống như biểu đồ P-S trong thử tĩnh truyền thống. Phương pháp này phù hợp với các cọc có sức chống cho phép ở thành bên và mũi tương đương nhau, nút không, phải ước tính để đặt hộp áp lực tại nhiều tầng trong thân cọc.

- **Phương pháp thử tĩnh động STATNAMIC**

Nguyên lý: Sét mét thiết kế dính ìết phún lùc vu ìết trang lán ìết cắc. Thống qua viễn ìết nhanh lõi rỗn trong buồng, lùc cña ìết cùn sỉ tay nán mét, suét ìết khèi ìết trang lán phia trang ìết thêi sỉ gày ra mét lùc tìc đồng lán ìết cắc theo chiều ngược lại. Đo chuyển vị của cọc dưới tác dụng của lực nổ và các thông số biến dạng + gia tốc đầu cọc sẽ xác định được sức chịu tải của cọc (hình 7.26).

Các sét lõi vu quan hổ tì trang-chuyển vị của cọc được xác định bằng hộp tải trang vu ìết cùn sùn trong thiết kế STATNAMIC. Trong hình 7.27 trang bùn cùu tay cña thiết kế STATNAMIC.

Trong phương pháp STATNAMIC người ta đã xác định được gia tốc a của khèi phún lùc ($F_{12} = ma$) dính chuyòn lán phia trang lín gấp 20 lần giá tèc cña cắc dính chuyền xuống phía dưới ($F_{21} = -F_{12}$). Như vậy trọng lượng của khối phản lực chỉ cần bằng 1/20 đối trọng dự kiến trong thử tĩnh đã tạo nên được một lực lớn gấp 20 lần lực truyòn lán ìết cùn cắc. Nhé ìết viễn thử tì bung STATNAMIC sỉ gùm rết nút vu quy mô và chi phí so với thử tĩnh nhưng kết quả đạt được rất gần với phương pháp tĩnh.

STATNAMIC được phát triển từ năm 1988 với tải trọng đạt đến 0,1MN. Đến 1994 ìết cùn thí nghiệm đến 30MN. Các nước Mỹ, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Đức, Israel và Hàn Quốc đã dùng phương pháp này. Năm 1995 tư vấn Anh ACER đã đề nghị dùng phương pháp này để thử cọc ống thép tại cảng côngtenor Tân Thuận

(thịnh phè Hả Chý Minh) ví i tpi träng 3MN nhưng chưa được phía Việt Nam chấp thuñn.

Tâm líi nh÷ng kiñm tra chính cña các cát thó tham khplo e bpng 7.41.

**Bpng 7.41. Những hạng mục kiểm tra chất lượng chính của cọc
(các chótoshn vµcác nhái) (theo [1])**

STT	C <small>á</small> c th <small>í</small> ng sè ki <small>ñ</small> m tra v <small>µ</small> y <small>a</small> u c <small>ú</small> cña ti <small>ñ</small> u chu <small>ñ</small> n	Sai l <small>ö</small> ch gi <small>í</small> i h <small>í</small> n so ví i th <small>í</small> ng sè v <small>µ</small> y <small>a</small> u c <small>ú</small> cña
1	2	3
1	Đóng cọc thử theo số lượng và vị trí do thi <small>ñ</small> t k <small>ö</small> xem xĐt [®] 0 ch <small>í</small> nh x <small>c</small> c ho <small>, s</small> oc ch <small>p</small> u t <small>p</small> i	Kh <small>é</small> ng ^Ý t h <small>-n</small> qui [®] ph <small>n</small> cña ti <small>ñ</small> u chu <small>ñ</small> n TCXD 205 : 1998 v <small>µ</small> thö theo ti <small>ñ</small> u chu <small>ñ</small> n thö t <small>ñ</small> nh
2	Sai l <small>ö</small> ch v <small>ò</small> chi <small>ñ</small> u s <small>®</small> u h <small>í</small> c <small>á</small> c: - S <small>é</small> i ví i c <small>á</small> c d <small>p</small> u [®] 0n 10 m - S <small>é</small> i ví i c <small>á</small> c d <small>p</small> u h <small>-n</small> 10 m	Không hạ được phải nhỏ hơn 15% chi <small>ñ</small> u d <small>p</small> u Nếu không hạ được vượt quá 10% chi <small>ñ</small> u d <small>p</small> u th <small>x</small> ph <small>p</small> i t <small>x</small> m nguy <small>a</small> n nh <small>®</small> n v <small>µ</small> c <small>á</small> k l <small>ü</small> En cña c <small>¬</small> quan thi <small>ñ</small> t k <small>ö</small> v <small>ò</small> kh <small>p</small> n <small>�</small> ng s <small>�</small> d <small>�</small> ng c <small>á</small> c n <small>�</small> py m <small>�</small> kh <small>�</small> ng c <small>�</small> n [®] ang c <small>á</small> c b <small>�</small> sung So [®] é ch <small>�</small> e i [®] é ch <small>í</small> nh x <small>c</small> c kh <small>�</small> ng ít hơn 0,1 cm bằng phương pháp [®] pm b <small>p</small> lo sù ch <small>í</small> nh x <small>c</small> c E <small>y</small>
3	Tr <small>p</small> sè chèi cña c <small>á</small> c v <small>µ</small> sù ch <small>í</small> nh x <small>c</small> c cña n <small>�</small> khi : - Khi [®] ang b <small>�</small> ng b <small>�</small> oa h <small>-i</small> [®] -n [®] éng ho <small>�</small> c b <small>�</small> oa [®] iezen - Khi [®] ang c <small>á</small> c b <small>�</small> ng b <small>�</small> oa song [®] éng	Tr <small>p</small> trung b <small>�</small> nh cña 10 nh <small>�</small> t b <small>�</small> oa cu <small>�</small> i c <small>�</small> ng I <small>y</small> trong 3 l <small>ç</small> n [®] ang (t <small>�</small> ng céng 30 nh <small>�</small> t) So theo nh <small>�</small> t [®] Ep cu <small>�</small> i c <small>�</small> ng khi k <small>�</small> Đo d <small>p</small> u trong th <small>�</small> i gian kh <small>�</small> ng ^Ý t h <small>-n</small> 3 phöt v <small>µ</small> x <small>c</small> [®] ph <small>n</small> b <small>�</small> ng tr <small>p</small> trung b <small>�</small> nh v <small>ò</small> [®] é s <small>®</small> u h <small>í</small> c <small>á</small> c t <small>�</small> mét nh <small>�</small> t [®] Ep trong phöt cu <small>�</small> i c <small>�</small> ng Sé chèi kh <small>�</small> ng th <small>�</small> l <small>í</small> n h <small>-n</small> [®] é chèi t <small>�</small> nh to <small>�</small> n x <small>c</small> c [®] ph <small>n</small> theo ti <small>ñ</small> u chu <small>ñ</small> n thö c <small>á</small> c.
4	S <small>�</small> ng c <small>á</small> c BTCT ph <small>p</small> i d <small>�</small> ng m <small>�</small> t c <small>á</small> c v <small>µ</small> [®] Om [®] Çu c <small>á</small> c	Kh <small>�</small> ng cho ph <small>�</small> Đp ph <small>, h</small> o <small>�</small> i [®] Çu c <small>á</small> c
5	S <small>�</small> ng c <small>á</small> c ph <small>p</small> i ti <small>ñ</small> n h <small>�</small> nh theo c <small>�</small> t đáy h <small>�</small> o <small>, mó</small> ng và kh <small>�</small> ng đ <small>�</small> ng cao	Khi kh <small>�</small> ng c <small>á</small> qui [®] ph <small>n</small> c <small>�</small> t [®] y v <small>µ</small> b <small>�</small> tr <small>�</small> i cao th <small>x</small> b <small>�</small> t bu <small>�</small> c ph <small>p</small> i [®] iòu ch <small>�</small> nh

1	2	3
6	Khẳng định được mũi cọc đã vào trong lít p <small>®</small> Et chæc theo <small>®</small> é s <small>®</small> u thi <small>t</small> k <small>ō</small>	Kết lu <small>�n</small> chæc chæn b <small>�ng</small> thö nghiÖm r <small>�ng</small> mòi cæc <small>®</small> . v <small>�o</small> lít p <small>®</small> Et chæt như thiết kế qui định
7	Kh <small>�ng</small> cho ph <small>�p</small> sai l <small>�ch</small> <small>®</small> Çu cæc tr <small>�n</small> m <small>�t</small> b <small>�ng</small> so ví i v <small>�</small> tr <small>�</small> thi <small>t</small> k <small>ō</small> lín h-n c <small>,c</small> tr <small>�p</small> sè sau : - Khi cæc bè tr <small>�</small> 1 h <small>�ng</small> - Khi cæc bè tr <small>�</small> th <small>�nh</small> nh <small>�m</small> v <small>�</small> trong m <small>�ng</small> b <small>�ng</small> c <small>�</small> 2 - 3 h <small>�ng</small> - Khi cọc bố trí thành "trường cọc" dưới toàn bộ nhà và công trình - Khi cæc <small>®</small> -n v <small>�</small> cæc cét (ch <small>�</small> c <small>�</small> 1 cæc) - Cæc <small>®</small> ang, cæc khoan nh <small>�i</small> v <small>�</small> cæc nh <small>�i</small>	Cæc có đường kính hoặc cạnh của thi <small>t</small> diÖn <small>®</small> On 0,5m Theo chi <small>�u</small> ngang cña h <small>�ng</small> - 0,2D Theo chi <small>�u</small> dæc cña h <small>�ng</small> - 0,3D Ở ngo <small>�i</small> c <small>�ng</small> theo chi <small>�u</small> ngang - 0,2D Ở v <small>�</small> tr <small>�</small> c <small>�n</small> l <small>�i</small> v <small>�</small> dæc h <small>�ng</small> - 0,3D Cæc ngo <small>�i</small> c <small>�ng</small> - 0,2D Cæc è gi <small>�</small> a - 0,4 D Lần lượt là 5 và 3 cm. "D" đường kính cæc tr <small>�n</small> ho <small>�c</small> c <small>�nh</small> b <small>�</small> D cña cæc thi <small>t</small> diÖn ch <small>�</small> nh <small>�t</small> . Cæc c <small>�</small> "D" lín h-n 0,5m Theo chi <small>�u</small> ngang - 10 cm Theo chi <small>�u</small> dæc - 15 cm Cæc <small>®</small> -n - 8 cm
8	Sai l <small>�ch</small> v <small>�</small> <small>®</small> é cao <small>®</small> Çu cæc: - Trong <small>®</small> ui <small>®</small> æ b <small>�</small> t <small>�ng</small> to <small>�n</small> kh <small>�i</small> - Trong <small>®</small> ui l <small>�</small> p gh <small>�p</small> - Trong m <small>�ng</small> kh <small>�ng</small> <small>®</small> ui c <small>�</small> mò cæc l <small>�</small> p gh <small>�p</small> - Trong cæc cét	Kh <small>�ng</small> lín h-n 3 cm Kh <small>�ng</small> lín h-n 1 cm Kh <small>�ng</small> lín h-n 5 cm Kh <small>�ng</small> lín h-n 3 cm
9	Sé nghi <small>�ng</small> cña cæc so ví i tr <small>�c</small> th <small>�ng</small> <small>®</small> øng (kh <small>�ng</small> k <small>�</small> cæc cét)	Kh <small>�ng</small> vượt quá 1%
10	Sé nghi <small>�ng</small> cña l <small>�</small> c khoan (khi l <small>�m</small> cæc khoan nh <small>�i</small>)	Không được quá 1%
11	Sai l <small>�ch</small> <small>®</small> èi ví i cæc khoan nh <small>�i</small> c <small>�</small> m <small>�</small> réng <small>®</small> , y: - Cæt s <small>®</small> u cña ph <small>�n</small> m <small>�</small> v <small>�</small> cæc	Không được quá 10cm

Công thức thi công nón măng

12	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính lỗ khoan - Đường kính chõ mè reng Sé sai lõch lõi khoan các nhai trán mết bong 	<p>Không được quá 5 cm Không được quá 10 cm Theo § 7</p>
----	---	--

1	2	3
13	<p>Sai lõch so ví i vò trý thiêt kõ § mi các § óc sòn cña mäng nhụ è vò nhụ còng céng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Séi ví i c, c trôc § phnh vò - Séi ví i § é cao mết § mi 	<p>Không được quá 10 mm Không được quá 5mm</p>
14	<p>Sai lõch so ví i vò trý thiêt kõ cña § mi các § óc sòn cho mäng nhụ sòn xuết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Séi ví i trôc § phnh vò - Séi ví i § é cao mết § mi 	<p>Không được quá 20 mm Không được quá 10 mm</p>
15	Sai lõch trôc mò các so ví i trôc các	Không được quá 10mm
16	Bò døy líp v÷a § 0m gi÷a § mi vò mò các	Không được quá 30mm
17	<p>Bò døy líp v÷a § 0m trong mäng các khòng § mi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gi÷a bòn vò mò các - Giữa tấm tường và mõ cọc 	<p>Khòng líp h-n 30mm Khòng líp h-n 20mm</p>
18	Cắt § Çu các sau khi § ãng	Ở chõ đâm bảo được sự ngum cèt thđp cña các vò thòn các vò § mi theo qui § phnh cña thiêt kõ
19	Ngàm cọc BTCT ứng suất trước (thanh hoéc sî i) vò § mi các	Không được cắt đầu cọc hoặc theo qui § phnh cña thiêt kõ
20	Lùm khe theo chu vi các bong c, ch nhai vёт liõu § un hải trong mäng các § mi cao	Khòng lùm bđ h-n 8 cm
21	<p>Sù ngõng gi÷a khi kõt thóc khoan vò § æ b÷a t÷ng trong các khoan nhai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong đất thông thường - Trong § Et lõn sot 	<p>Không được quá 24 giờ Không được quá 8 giờ (Còn theo thý nghiõm lõc khoan thõ)</p>
22	Lùm s÷ch § y lõi khoan vò sù ngõng	Khòng qu, 15cm mi n khoan vò

	tí i lóc chê ®æ b ^a t ^{cng}	kh ^{cng} qu _s 4 giê (do thi ^c t kō qui ®phnh)
23	Gia cường cọc BTCT khi có vết nứt ngang vu ^c ng nghi ^a ng ví i b ^c réng h ^c n 0,3mm	D ⁱ ng t ^c m èp BTCT cã b ^c d ^u y kh ^{cng} b ^c h ^c n 10mm
24	H ^a s ^c nghi ^c m thu c ^a nh ^c th ^c u ph ^{li} ® ^c y ® ^c n ví i c ^c c th ^c ng tin tin c ^c Ey	Nh ^c t ký ® ^c ng cäc, bi ^a n b ^l n ® ^c ng thö, thö cäc, bi ^a n b ^l n ® ^c mo ® ^c t, lý l ^c ch cäc.

Chó thíc^h :

1) Ki^cm tra vu^cng nghi^cm thu c^ang t^cc cäc c^cn theo qui ®phnh c^a thi^ct kō vu^c c^a th^co dựa vào các tiêu chuẩn Việt Nam như :

- TCXD 205 : 1998 - M^ang cäc . Ti^au chu^cn thi^ct kō
- TCXD 206 : 1998 - C^cc khoan nh^ci. Yêu cầu về chất lượng thi công
- 22 TCN - 257 : Các khoan nh^ci . Quy ph¹m thi c^ang vu^cng nghi^cm thu

2) Chi ti^ct h^cn c^a th^co tham kh^{lo} tui li^cu s^ce [9, 10].

3.8. Một số hư hỏng thường gặp trong thi c^ang cäc khoan nh^ci

Các hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nh^ci rất đa dạng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong bảng 7.42 trình bày những dạng hư hỏng chính.

Ở đây cần lưu ý đến một số nguyên nhân chung gây ra cọc kém chất lượng thường x^cEy ra è kh^cu khoan r^ai d^an l^cc vu^c kh^cu ®æ b^a t^{cng}.

Các nguyên nhân bao quát thường là:

- Do k^cm am hi^cu mét ph^cn hay t^cpn bé b^ln ch^ct c^a ®^ct n^con vu^c ®i^cu ki^cn ®^ca ch^ct thu^c v^cn c^a ®^ca ®^ci^cm x^cy dùng;
- Do ki^cm tra kh^{cng} ®^cy ®^cn tr^ca^cng trường của chủ đầu tư hay nhà thầu vì không có hoặc thiếu tư vấn giám sát có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tư ch^ct c^cn thi^ct;
- Do h^cp ®^cng quy ®phnh qu_s eo h^cnp ho^cc kō ho^cch thi c^ang ví i ti^cn ®^cé kh^{cng} thíc^h h^cp cho nh^cng c^ang vi^cc c^cn ph^{li} c^cEn th^cn;
- Do thi^cu kh^l n^cng ho^cc t^cnh c^cEu th^l c^a nh^c th^cu khi thi c^ang nh^cng vi^cc qu_s ph^cc t^cp;
- Sau c^cng l^cu do vi^cc ho^cn th^cnh mét cäc bao gäm mét s^c tho^c t^c, ®^cn gi^cln h^cp thành nhưng những người thực hiện thiếu tinh tế và không có những kỹ xảo cần thi^ct (vì ít kinh nghiệm) mặc dù họ đã được lựa chọn khá kỹ nhưng vẫn không l^cum ch^cn t^ct.

B^lng 7.42. Các hư hỏng có thể gặp ở cọc khoan nh^ci. Phương pháp xác định

Mục	Loại hư hỏng	Nguyên nhân gây thỗ	Hư hỏng một chỗ	Hư hỏng nhiều chỗ
1	Sai vị trí lõi trom	Sinh vự sai vu thịn các khung thẳng	Quan sát vu [®] o [®] 1c	Quan sát vu [®] o [®] 1c
2	Sốt gãy è chén	Thiết bị thi công va phai [®] nh các	Thỗ bỗng siu [®] m hoặc gãy bỗng phương pháp PIT...	Kiểm tra bỗng siu [®] m hoặc gamma trong các èng chén sawn hoặc các lỗ khoan nóm ngoài lỗ thủng
3	Thịn phanh ra hở hoặc thủng lỗ	Si qua vึง [®] ết xèp	Phèi hiph kiểm tra chất lượng bằng quan sát ví mét hở hoặc hiph các phương pháp NDT thường dùng	Như mục 2
4	Cá hang hèc	Do khoan qua cát trong nước không các èng vách hoặc điều dung đứt	Như mục 3	Như mục 2
5	Mòn các xèp	Do vách lề hoặc không lùm sút hở nứt [®] y	Phèi hiph kiểm tra chất lượng bằng quan sát víi kiểm tra siu [®] m hoặc gamma trong các èng qua [®] y các	
6	Thêu kính cát nóm ngang	Do èng bát tưng bát rết khái bát tưng	Như mục 3	Như mục 2
7	Hư ngòi hở lỗ	Do [®] é sốt cña bát tưng thêu hoặc cết thủng quay	Như mục 3	Kiểm tra chết lượng bằng quan sát kết hip bỗng siu [®] m hở hoặc gamma trong các èng hoặc các lỗ khoan nóm ngoài lỗ

				thĐp
8	Rç tæ ong hoÆc mÊt v÷a hoÆc t¹o thunh hang trong bª t«ng	Do lượng nước kh«ng c©n b»ng hoÆc ®æ bª t«ng trực tiếp vào nước	Như mục 3	Như mục 2
9	LÉn c,c m¶nh vôn	Do kh«ng lµm s¹ch mi�n khoan	So cÈn thÈn khèi lượng bê tông cộng với như mục 3	So cÈn thÈn khối lượng bê t«ng céng ví i như mục 2

Ở công đoạn tạo lõi, những hư hỏng có thể là do hậu quả của:

- Kù thuËt thiÕt bþ khoan hoÆc lo¹i cäc ®. lùa chän kh«ng thÝch hî p ví i ®Êt nòn;
- MÊt dung dþch khoan ®ét ngét (khi gÆp hang c,c-t¬ hoÆc th¹ch cao) hoÆc sù trãi l n nhanh ch ng cña ®Êt bþ s t l e vµo thunh l c khoan, 2 s  c  n y dÔ t¹o thunh “ngoại dù ki n thiÕt k ”;
- S  qu¶ln lý k m khi khoan t¹o l c do s  d ng lo¹i dung dþch c  thunh ph n kh ng tương ứng với điều kiện đất nền và công nghệ khoan hoặc kiểm tra kh«ng t t s  bi n ®æi thunh ph n dung dþch (nh t l u m t ®  v  ®  nh  t );
- S  nghi ng l och, b p b nh c a h  th ng m,y khoan l c khi gÆp ®, m  c i hoÆc l p ®, nghi ng. Nh ng sai l och v  tr  ki u n y ph  thu c v o hi u qu l v o s  ki m soát của thiết bị dẫn hướng, điều đó  t t d n đến tình tr ng kh ng t n tr ng độ th ng đứng của c c và vượt quá độ nghi ng dự kiến (cho phép) của thiết kế;
- L m s¹ch mi n khoan trong l c c c kh«ng t t, ®,y l c khoan c  l p c n d y, sinh ra s  ti p x c x u v i l p ®Êt ch u l c t i m i c c, l m nhi m b n v  gi l m chất lượng bê tông;

Ở công đoạn đổ bê tông vào c c thường g p những sai sót do một số nguyên nhân sau:

- ThiÕt bþ ®æ bª t«ng kh«ng thÝch hî p hoÆc t nh tr ng l m vi c x u;
- Ch  ®¹o c ng ngh  ®æ bª t«ng k m: sai s t trong vi c cung c p bª t«ng kh«ng li n t c, gi n ®o n trong khi ®æ, r t  ng ®æ qu , nhanh;
- C p li u kh ng đ u s t d n đến lượng b t t ng chi m ch  ban đầu kh ng đ u do ®æ qu , nhanh;
- S  d ng bª t«ng c  thunh ph n kh«ng thÝch hî p, ®  s t hoÆc t nh d o kh«ng ® n v  dÔ bþ ph n t ng.

M t s  nguy n nh n kh c l m h ng c c hoÆc l m gi l m s c ch u t i c a c c c  th  l u:

- S  lưu thông mạch nước ng m làm tr i c c b t t ng tươi;

- Sù sáp xôp lồi Et nòn do chén Éng sít dến Én sù suy giảm ma sát cña mết bán hoéc sọc chèng è mòi cäc;
- Thêu gian dñ cch kđo dùi qu, quy Phnh gi-a khú khoan t1o lç vµ ãt bá tñng vpho cäc gý ra sù sót lè è vch lç khoan vµ lóng Éng cän qu, dùy è ãy;
- Sử dụng khoan địa chất đối với cọc có đường kính quá bé, lúc đó bê tông khng cä ñ thêu gian Ó chiöm chç trong lç cäc sít gý ra cho cäc bø gi, n Óo¹n è thñn hoéc xèp è mòi.

Như vậy, 3 nhóm nguyên nhân nói trên (quản lý và trình độ, trong lúc tạo lỗ và giai đoạn đổ bê tông) thường chiếm tỷ trọng đáng kể gây ra sự cố chất lượng cho cọc khoan nhồi. Thường người thi công đã dự kiến trước các tình huống, chuẩn bị sẵn biện pháp xử lý hoặc khắc phục, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tiên liệu hết, nên kinh nghiệm trong và ngoài nước đều chỉ ra rằng phải lấy việc giám sát chặt chẽ và ghi chép đầy đủ là cách bảo đảm chất lượng cọc tin cậy nhất.

3.9. Nghiöm thu cäc khoan nhái vµ Úi

Theo TCXD 206: 1998 trong ã cÇn chó ý c,c néi dung chÍnh sau Óc:

PhÇn t1o lç:

- Mực nước ngầm hoặc mực nước sông biển;
- Tèc Úé vµ qu, trñnh thi cng t1o lç;
- Kích thước và vị trí thùc cña lç cäc (mõc lõch tcm vµ Úé thñng Óng);
- Đường kính và độ sâu làm lỗ, đường kính và độ dài của ống chống hoặc ống Phnh vñ è tñng mết; Úé dùi thùc tõ cña cäc, Úé thñng Úong cña cäc;
- Biên bản kiểm tra chất lượng, sự cố và cách xử lý (nếu có).

PhÇn gi÷ thunh vµ cè thđp:

- Lo¹i dung đch gi÷ thunh vµ biòn ph, p quñn lý dung đch;
- Thêu gian thi cng cho mçi cng Óo¹n;
- Bố trí cốt thép, phương pháp nối đầu và độ cao đoạn đầu phần đổ bê tông;
- Biên bản kiểm tra chất lượng cọc;
- Nhñng trôc træc vµ sù cè (nñu cä) vµ cch xö lý;
- Loại thợ và số người tham gia thi công.

Phân kiém tra chất lượng cọc:

- Báo cáo kiểm tra chất lượng cọc và sức chịu tải của cọc đơn;
- Bñn vñ hojn cng mäng cäc khi Úo hè mäng Én cét thiêt kñ vµ bñn vñ cét cao Úcu cäc;

Nghiöm thu Úi cäc gäm c,c tui liòn sau Óc:

- Biñn thi cng vµ kiüm tra cét thđp bá tñng Úi cäc;

- Biän b n v  c t neo gi a ® u c c v  i ® i c c, c  ly m p bi n c n  c c   m p ® i, l p b o v  c t th p ® i c c;
- B n ghi v  ®  d y, b  d i v  b  r ng c n  ® i c c v  t nh h nh ngo i quan c n  ® i c c.

V. X y d ng   v i ng ® i n i

Đ c công trình (g m cả ph n nền móng) có chất lượng xây dựng tốt cần tư vấn gi m s t k    4 kh  :

- Chu n b  thi t k  : giao ® o n kh o s t ® t n n;
- Bi n ph p thi t k  ®  tr nh nguy c n hư hỏng;
- Thi c ng ® ng trong kh u n n m ng;
- Bi n ph p b o v  ® t n n c n  c ng tr nh.

Dưới đây xin trình bày những yêu cầu kỹ thuật chủ yếu liên quan đến 4 vấn đề n i tr n.

1. Y u c u khi thi t k  n n ® t v i ng ® i n i

1) Trong ® i u ki n t u nhi n   v i ng x y dựng có hiện tượng trượt l  d c hay kh ng ?

2) L ng định ảnh hưởng có hại đến ổn định của d c n i trong thi công như đ o, l p, ch t t li   g n h  m ng ®  c  bi n ph p ph ng ngo ;

3) T nh kh ng ® ng ® u c n  n n ® t (nguy n th , san l p, l n ® , cu i, ® , m  c i) v  th  n m c n  c c l p ® t ® , (b ng ph ng hay nghi ng);

4) M c ®  h nh th nh v  ph t tri n c c hang ® t v  x i l  ® t ® , s t n t n , phong ho , ® , ... t o th nh d ng ch ly m nh;

5) Ảnh hưởng của nước mặt (theo mùa khô và mùa mưa) và nước ngầm khi thi c ng v  s  d ng c ng tr nh.

Minh ho  nh ng v n ® u n i tr n b ng 3 v  d  sau :

H nh 7.28 : Nh  x y   ® u d c tr n l p ® t ® p (s  8), tuy c  l m l p ph n m t (s  3) để ngăn sự xâm nhập của nước th i nhưng không có hiệu quả, cuối d c c  d ng s ng/ su i b  (s  7) làm mức nước ngầm thay đổi nhiều (s  5) n n nh  bị hỏng, nứt (s  2).

B i c : s u n d c kh ng  n n d ng, m ng d t n ng tr n d t d p c  chi u d y kh ng ® u.

H nh 7.29 : Nh  x y d e dang n m gi a m i d c tr n l p ® t n m nghi ng v  y u có t c dụng như lớp " b i tr n " l m nh  trượt v  ph a cu i d c.

B i c : ® i u tra n n ® t kh ng t t, th  n m nghi ng qu  qui ® nh v  thi t k  kh ng c  giải ph p gia c tng m ng.

Hình 7.30 : Sóng dèc lín, khung cã biôn ph,p gi÷ æn ®phnh ®Et ngoại ph'm vñ mäng, nhà cuối dốc bị đất trượt đè lên, không thể tiếp tục sử dụng.

Bài học : Cần có biện pháp bảo vệ chống trượt cho đất quanh nhà theo hướng dèc cña ®ái nói.

2. Cơ chế trượt đất vùng đồi dốc

Có 3 dạng mất ổn định (hình 7.31) do trượt chính sau đây :

- Công trình đặt trên đầu dốc gây trượt làm đất dưới móng bị rời ra;
- Công trình đặt ở giữa dốc, mặt trượt hình thành dưới toàn bộ móng;
- Công trình ở cuối dốc nhưng do phần đất (và có thể có cả công trình) nằm ở phía trên bị trượt và đất đè lên nhà ở cuối dốc.

3. Giải pháp quy hoạch để hạn chế hư hỏng

Việt Nam chưa có quy định về tiêu chuẩn qui hoạch xây dựng nhà ở vùng đồi núi, ở đây tham khảo Tiêu chuẩn nước ngoài (chương 5 tiêu chuẩn TJ7-74 Trung Quốc) :

- Không xây dựng ở nơi trượt dốc lớn, bùn đá chảy, sỏi lè mìn, hang ®Et ph,t triòn, ®é nghiêng m£t ®Et ®, qu, gií i hñ cho phđp. Khi cã nhu c¢u ®Ac biÖt bÝt buéc ph¶i sö dông vñng ®Et lo¹i nøy thx ph¶i cã biôn ph,p xo lý ®ñ tin cÝy;
- Quy ho¹ch tæng thÓ ph¶i bè trÝ hñp lý tuú thuéc y^u c¢u sö dông ví i ®iòu kiÖn ®pa hñh ®pa chEt. Công trình nñng, chñnh nñn bè trÝ è chç cã nòn ®Et tét hñ-n, cè gñng t¹o sù phi hñp gi÷a ®iòu kiÖn ®Et nòn ví i y^u c¢u kñt cÈu b^a n træn, khñng t¹o ra sù chñnh lñch lín t¶i træng cña mäng træn ®Et dèc;
- Ph¶i triÖt ®Ó b¶o vñ lñ i dụng hệ thống thoát nước tự nhiên và thảm thực vật ở vùng đồi núi. Khi bắt buộc phải thay đổi hệ thống thoát nước tự nhiên thì phải dẫn nguồn nước ra khỏi địa điểm xây dựng ở những chỗ dẽ nắn dòng hoặc dẽ chặn dòng vñu c,c s«ng/suèi từ nhiên hoac r,nh tho,t tạm thời trong thời gian mưa to lúc thi công;
- Ở những vùng đất chịu ảnh hưởng của nước lũ phải có các biện pháp thoát lũ thñch hñp, kñ gi÷ c,c bê cña dñng chñly ®Ó tr,nh xñi lè (trảng c©y, kñ ®, / b^a t«ng, tường chắn).

Minh ho¹ nh÷ng khuyñn c,o nãi træn b»ng c,c vñ dù n^u è c,c hñh sau ®©y :

Hình 7.32 : Nguy^n t%c ®Et mäng træn m,i dèc theo tû lñ ngang 3, ®øng 2.

Hình 7.33 : Cng trænh è ®Çu vñ ch©n m,i dèc.

- a) Khi cng trænh ®Et è ®Çu m,i dèc ví i m,i gñhiêng nhá hñ-n 45° vñ cao khñng qu, 8m thx khoảng cách mép móng đến mép dốc S không được nhỏ hơn 2,5m và tính theo các công thức đã nêu. Trong trường hợp $\alpha > 45^\circ$ vñ H > 8m ph¶i kiÖm to,n ®é æn ®phnh cña m,i dèc + cng trænh.

b) C, ch bè trý c^ong tr^an h^ong v^u ch^on d^ec

Hình 7.34 : Giⁱ i ph^p h^oac bi^{öt} khi c^on ^oEt c^ong tr^an h^ong v^u gi[÷]a m^oi d^ec : dⁱng c^ac r^o c^oy ho^{ac} neo v^uo ^oEt ^o.

Hình 7.35 : Cách chống trượt và lắp bằng tường ốp và cọc.

Hình 7.36 - Hình 7.37 : Một số biện pháp bảo vệ mái dốc cho đường giao thông v^u bê s^ong ho^{ac} suèi.

Mét sè khuy^on c^o trong thi^ot k^o

Khi lớp đất phủ là mỏng, phía dưới là mặt đá gốc theo bảng 7.43 để thiết kế. Khi san nón c^on ^oEt ^oEt ^oEt l^ong m^oet b^ong x^oy dùng th^x vi^oc thi^ot k^o v^u ki^om tra theo b^ong 7.44 v^u 7.45.

B^ong 7.43. Tr^b ^oé d^ec cho ph^op c^on a b^o m^oet ^o, g^ec n^om d^uo*l* lớp d^ap.

L ^u c ch ^u t ^o i cho ph ^o p c ^o n a t ^o ng ^o Et ph ^o n tr ^a n (R) T/m ²	K ^o t c ^o ng g ^o ch ^o , ch ^u l ^u c 4 t ^o ng v ^u d ^u o <i>l</i> 4 t ^o ng, k ^e t c ^o ng khung 3 t ^o ng v ^u d ^u o <i>l</i> 3 t ^o ng	Kết cấu khung 1 tầng thông thường có cầu trục 15T và dưới 15T	
		Cét bi ^a n mang tường và tường hồi	Cét gi [÷] a kh ^o ng tường
≥ 15	$\leq 15\%$	$\leq 15\%$	$\leq 30\%$
≥ 20	$\leq 25\%$	$\leq 30\%$	$\leq 50\%$
≥ 30	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$	$\leq 70\%$

Chó th^oich : Bi^ou n^uy th^oich h^op cho n^on ^oEt x^oy dùng \leq tr^ong th^x i ^æn ^opn^h, m^oet d^oc^o của đá gốc chỉ nghiêng về 1 hướng và b^ong mặt của đá gốc với mặt đáy của móng n^om tr^an l^op ^oEt c^a ^oé duy l^oi n h^o-n 30cm.

S^ei vⁱ i n^on ^oEt c^a n^hi^ou l^op ^o, v^u c^a l^oe ra, n^ou \leq gi[÷]a c^oc l^op ^o, c^a xen k^ñp l^op ^oEt s^dt h^oang c^ong d^o ho^{ac} c^ong r^on, n^ou l^u nh^u k^ot c^ong g^och ^o, ch^u l^uc 4 t^ong v^u d^uo*l* 4 t^ong, k^et c^ong khung 3 t^ong v^u d^uo*l* 3 t^ong, hoặc k^ot c^ong khung 1 t^ong c^a c^ong trục 15T và dưới 15T, mà áp lực đáy móng nhỏ hơn 20 T/m² th^x c^a th^o kh^ong c^on x^o lý n^on ^oEt.

Khi kh^ong tho^o m^on c^oc qui ^opn^h tr^an c^a th^o dⁱng l^op ^o, ^oÓ l^um m^oe ^oi m^ong, khi l^op ^olé ra c^a th^o dⁱng l^um ^oOm k^a, c^on thi^ot th^x ^oen b^a t^ong ^o, h^oc cho n^on ^opn^h h^o-n. Khi l^op ^oEt xen k^ñp m^ong c^a th^o moi ^omo bá ^oi v^u nh^u v^uo ^oã v^u Et li^ou ^o, d^om, ^oEt l^oen ^o, ho^{ac} v^u Et li^ou ^o t^o co ng^ot nh^u v^uo v^u i h^os^e ^oCM ch^oEt 0,87.

Bảng 7.44. Trị khống chế chất lượng nền đất đắp.

Loại hình kőt cőu	Vật liệu ®Et lốp	Hö sè ®Cm chđt k _c	Hàm lượng nước khèng chđ (%)
Kőt cőu g'ch ® chđu lùc vự kőt cőu khung	Trong ph'm vi tđng chđu lùc chđ yđu cña nòn ®Et	> 0,96	$W_{op} \pm 2$
	Dưới phạm vi tầng chịu lực chđ yđu cña nòn ®Et	0,93 ~ 0,96	
Kőt cőu g' ®-n gi'ln vự kőt cőu khung	Trong ph'm vi tđng chđu lùc chđ yđu cña nòn ®Et	0,94 ~ 0,97	$W_{op} \pm 2$
	Dưới phạm vi tầng chịu lực chđ yđu cña nòn ®Et	0,91 ~ 0,93	

Chó thíc : Hö sè nòn chđt k_c, lự trø cña tñ sè gi÷a dung træng kh« khèng chđ yđ cña ®Et ví i dung træng kh« tèi ®a γ_{dmax} , W_{op} là hàm lượng nước tối ưu, thể hiện bằng %.

Bảng 7.45. Sơc chđu tđi cho phđp vự ®é dèc bi'an cho phđp cña nòn ®Et cđp

Loại ®Et lốp	Hö sè nòn chđt k _c	Lùc chđu tđi cho phđp R T/m ²	Trø dèc bi'an cho phđp (Tø sè cao : réng)	
			Dốc cao dưới 8m	Dèc cao 8 ~ 15m
S, d'm, ®, cuéi	0,94 ~ 0,97	20 ~ 30	1: 1,50 ~ 1: 1,25	1: 1,75 ~ 1: 1,50
C, t lén ®, (trong ®ã ®, d'm ®, cuéi chiõm 30-50% toàn trọng lượng)		20 ~ 25	1: 1,50 ~ 1: 1,25	1: 1,75 ~ 1: 1,50
S, Et lén ®, (trong ®ã ®, d'm ®, cuéi chiõm 30-50% toàn trọng lượng)		15 ~ 20	1: 1,50 ~ 1: 1,25	1: 2,00 ~ 1: 1,50
S, Et sđt (8 < l _p < 14)		13 ~ 18	1: 1,75 ~ 1: 1,50	1: 2,25 ~ 1: 1,75

Trị số dốc cho phép của sườn dốc, phải căn cứ vào kinh nghiệm tại chỗ, xác định theo trø sè ®é dèc æn ®phn cña c,c lo'i ®Et ®, c'ng lo'i. Khi ®iòu kiõn ®pa chđt lự tèt, chất đất đá tương đối đồng đều, có thể xác định theo bảng 7.46 và bảng 7.47

Bảng 7.46. Trị độ dốc cho phép của sườn dốc đá.

Lo <i>i</i> ®, nhám	Sé phong ho,	Trph ®é dèc cho phĐp (t_& sè cao : réng)	
		Dốc cao dưới 8m	Dèc cao 8 ~ 15m
S, cõng	Phong ho, nhñ	1: 1,10 ~ 1: 0,20	1: 0,20 ~ 1: 0,35
	Phong ho, vña	1: 0,20 ~ 1: 0,35	1: 0,35 ~ 1: 0,50
	Phong ho, m ¹ nh	1: 0,35 ~ 1: 0,50	1: 0,50 ~ 1: 0,75
S, m_&m	Phong ho, nhñ	1: 0,35 ~ 1: 0,50	1: 0,50 ~ 1: 0,75
	Phong ho, vña	1: 0,50 ~ 1: 0,75	1: 0,75 ~ 1: 1,00
	Phong ho, m ¹ nh	1: 0,75 ~ 1: 1,00	1: 1,00 ~ 1: 1,25

Bảng 7.47. Trph ®é dèc cho phĐp cña s-ên dèc ®Et.

Lo <i>i</i> ®Et	Sé chÆt häc tr ¹ ng th, i ®Et sDt	Trph ®é dèc cho phĐp (t_& sè cao : réng)	
		Dốc cao dưới 8m	Dèc cao 8 ~ 15m
SÆt ®, vôn	ThÆt chÆt	1: 0,35 ~ 1: 0,50	1: 0,50 ~ 1: 0,75
	ChÆt vña	1: 0,50 ~ 1: 0,75	1: 0,75 ~ 1: 1,00
	H-i chÆt	1: 0,75 ~ 1: 1,00	1: 1,00 ~ 1: 1,25
SÆt sDt cõng	Cõng r ³ n	1: 0,33 ~ 1: 0,50	1: 0,50 ~ 1: 0,75
	Cõng d ¹ o	1: 0,50 ~ 1: 0,75	1: 0,75 ~ 1: 1,00
SÆt sDt thường	Cõng r ³ n	1: 0,75 ~ 1: 1,00	1: 1,00 ~ 1: 1,25
	Cõng d ¹ o	1: 1,00 ~ 1: 1,25	1: 1,25 ~ 1: 1,50

Chó thÝch :

1. Trong b¶ng, chÆt bæ sung vµo vii ®Et ®, vôn lµ ®Et tÝnh sDt ë tr¹ng th, i cõng r³n hoÆc cõng d¹o.

2. Víi ®Et ®, vôn mµ bæ sung b»ng ®Et c,t hoÆc lµ vii ®Et c,t th x trph sè dèc cho phĐp cña s-ên dèc ®Øu x,c ®Pnh theo gäc dèc tù nhi^un.

Khi gÆp mét trong c,c t×nh huèng sau ®Cy, trph ®é dèc cho phĐp cña s-ên dèc ph¶i ®-íc thiØt kÕ riëng :

1. §é cao cña s-ên dèc lín h-n qui ®Pnh trong b¶ng 7.46 vµ 7.47;

2. N-íc ngCm t-~ng ®èi ph,t triÓn hoÆc cã tÇng ®Et nghi^ung vii bÒ mÆt yØu

(®Ø phßng bP tr*ei* tr-ít).

3. ChiØu dèc nghi^ung cña mÆt líp ®, hoÆc mÆt san nÒn chñ yØu cã cing ®é dèc nghi^ung cña thunh hè ®uo, nh-nг gäc kÑp gi-÷ a h-ing ®i cña 2 mÆt nøy l'i nhá h-n 45°.

§èi vii s-ên dèc b»ng ®Et hoÆc s-ên dèc lµ ®, dÔ ho, mÒm khi ®uo mäng ph¶i cã c,c biÖn ph,p thÝch hîp ®Ó tho,t n-íc, b¶o vÖ ch©n dèc, b¶o vÖ mÆt dèc, kh«ng ®-íc ®Ó n-íc ®äng trong ph'm vi cã thÓ ¶nh h-ëng ®Ón æn ®Pnh cña s-ên dèc.

Khi ®uo ®Et ®, n³n ®uo tõ tr³n xuèng d-ii. §uo, lÊp ®Et ph¶i tÝnh ®Ón viÖc cÇn b»ng. Cè g³/ng xö lý ph©n t,n ®Et th¶i. NÒu b³t buéc ph¶i tÈp trung mét l-ing lín ®Et th¶i e ®Ønh dèc hoÆc e s-ên dèc th x ph¶i thuc hiÖn nghiÖm to,n æn ®Pnh cña th©n dèc.

Trong nhiØu tr-êng hîp ph¶i dïng t-êng ch³n ®Et ®Ó gi-÷ æn ®Pnh m,i dèc. ViÖc thiØt kÕ t-êng ch³n ®Et (lo*i* træng lùc hoÆc lo*i* mÒm) ph¶i tu©n theo c,c tia chuÈn cã lia quan.

MỤC LỤC CHƯƠNG 7

Trang

I. M^e @Cu

1. §Ac @iÓm cñña c^héng t_uc gi_ms_t thi c^héng n^hìn m^{ang}
2. Khèi l-ⁱng kiÓm tra
3. Thùc hiÖn kiÓm tra

II. M^ang tr^an n^hìn @Et tù nhⁱñ

- 1.1. Ti^u chuÈn dⁱng @Ó kiÓm tra thi c^héng n^hìn m^{ang} tù nhⁱñ
- 1.2. C_c th^ung s_ev_u ti^u chÝ kiÓm tra ch^uEt l-ⁱng h_em^{ang} v_un^hìn @Et @3/4p
- 1.3. KiÓm tra viÖc b¶o vÖ m^oi tr-ⁱng trong thi c^héng c^héng t_uc @Et
- 1.4. KiÓm tra viÖc thi c^héng h_em^{ang} s_ou
- 1.5. KiÓm tra thi c^héng m^{ang}

III. N^hìn gia c_e

1. BÊc th^um, v¶i hoAc l-ii @Pa k_u thuEt
2. B¬m Đp v÷a
3. Gia c_e n^hìn b»ng ph-ⁱng ph,p ho, häc
4. L^um chAt @Et b»ng @Cm/lu l^uln tr^an mAt hoAc chiÒu s_ou

IV. Thi c^héng m^{ang} c_ac

1. C_ac chÓ t^lo s^½n₂
 - 1.1. Giai @o^ln s¶n xu^{Et}
 - 1.2. Giai @o^ln th_o khu^un, xÖp kho, vËn chuyÖn
 - 1.3. Chän b_oa @ang c_ac
 - 1.4. M_ei n_ei c_ac v_um_oi c_ac
 - 1.5. Tr^xnh tù @ang c_ac
 - 1.6. Ti^u chuÈn dⁱng @ang c_ac
 - 1.7. C_ac v_um_ot n^hìn @Et b¶ @Ey tr^{ai}
 - 1.8. Ch^un @éng v_utiÖng ån
 - 1.9. M_{et} s_es_u c_e th-ⁱng gAp
 - 1.10. NghiÖm thu c^héng t_uc @ang c_ac
2. C_ac thĐp
 - 2.1. KiÓm tra ch^uEt l-ⁱng chÓ t^lo
 - 2.2. Ch^uEt l-ⁱng hµn v_uc^heu t^lo m_oi c_ac
 - 2.3. Ti^u chuÈn dⁱng @ang
3. C_ac khoan nh^{ai}
 - 3.1. Y^au c_u chung
 - 3.2. Khèi l-ⁱng kiÓm tra v_uc_{,ch}x_o lý
 - 3.3. KiÓm tra ch^uEt l-ⁱng lç c_ac
 - 3.4. KiÓm tra l^ung thĐp v_ul^¾p @At èng @O
 - 3.5. KiÓm tra ch^uEt l-ⁱng b^at^ung v_uc^héng nghÖ @æb^at^ung
 - 3.6. KiÓm tra ch^uEt l-ⁱng th_on c_ac

C^hng t_c thi c^hng n^hon m^{ang}

- 3.7. Ki^hm tra s^oc ch^hp^u t^hi c^hn^a c^{ac}
- 3.8. M^{et} s^e h- h^{ang} th-^{en} g^hEp trong thi c^hng c^{ac} khoan nh^{ai}
- 3.9. Nghi^hm thu c^{ac} khoan nh^{ai} v^u ^hui


V. X^hy d^{ung} e^h v^{ing} ^hai n^{oi}

1. Y^u c^u khi thi^ht k^hO n^hOn ^hEt v^{ing} ^hai n^{oi}
2. C^hn^a ch^hO tru^ut ^hEt v^{ing} ^hai n^{oi}
3. Gi^hi ph^hp quy ho^uch ^hÓ h^un ch^hO h- h^{ang}

H^{ang} v^u v^u ^hnh


T^hui li^hu tham kh^ho

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.1. Cải tạo nền đường bằng phương pháp thoát nước thẳng đứng (bắc thấm, giếng/cọc cát) (a) và lưới địa kỹ thuật để gia cố mái dốc (b)

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.2c. Bom vữa giữa các cọc nhồi để tạo mảng chống thấm cho hố đào



Hình 7.3. Trình tự của công nghệ bom ép vữa


1. Định vị máy khoan;
2. Khoan tạo lỗ và đặt ống;
3. Khi mũi khoan đến đáy thì bắt đầu bơm ép vữa;
4. Bơm vữa từ đáy hố và cao dần lên;
5. Khi bơm đến đỉnh hố thì kết thúc bơm;
6. Dừng máy khoan bơm.

Tài liệu bối cảnh KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.2a. Gia cố nền bằng cọc bơm

- (a) Gia cố nền móng đã xây dựng
- (b) Gia cố nền của cầu vượt
- (c) Gia cố vách hố móng cầu



Hình 7.2b. Gia cường nền bằng neo bơm

- (a) Phòng trượt
- (b) Bơm ngang để đào ngầm
- (c) Mặt cắt đường đào ngầm



Hình 7.4. Sơ đồ bố trí các ống bơm dung dịch khi gia cố nền (a)
và một số ứng dụng (b)


a): 1- Móng; 2- Ống bơm; 3- Vùng gia cố; 4- Công trình trên móng; 5- Hố công tác

b): 1- Đất được gia cố; 2- Ống để bơm dung dịch; 3- Cát; 4- Ống thoát nước;


5- Á sét moren; 6- Sét; 7- Đất bụi; 8- Tầng hầm; 9- Tuy nén giao thông;

I-IV: Trình tự đặt ống bơm.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.5. Vị trí điểm móc và trị số mô men uốn
(W - trọng lượng của 1 m dài cọc)




Hình 7.6. Vị trí điểm móc và vị trí mô men uốn khi phản lực đều nhau cho cọc có từ 3 móc trở lên

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.7. Mối nối cọc bê tông cốt thép đúc sẵn



(a) - Hàn qua thép góc; (b)- Hàn qua thép bản;
c)- Liên kết bằng chốt đóng; (d)- Liên kết bằng chốt xỏ + đổ vữa



Hình 7.8. Mối nối cọc bê tông cốt thép tròn, rỗng

(a) - Mối nối hàn; (b)- Mối nối bu lông.
1- Khung thép; 2- Phần tử hàn.


Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.9. Sơ đồ các loại mồi nồi cọc (BRUCE và HEBERT, 1974)

(a) Mồi nồi Marrier; (b) Mồi nồi Herkules;
(c) Mồi nồi ABB; (d) Mồi nồi NCS.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.10. Cấu tạo mũi cọc bê tông cốt thép khi đóng trong đất đá cứng, phong hoá

- (a)- Mũi có đai thép bảo vệ;
- (b)- Mũi có thép bản bọc kín;
- (c)- Cấu tạo mũi cọc ống.


C^hng t_uc thi c^hng n^on m^ang

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.11. Ảnh hưởng của giao động đến công trình và con người (a) và cách xác định (b)


Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



* Được cấp bằng sáng chế
** Đã được cấp bằng sáng chế và chưa quyết định cấp bằng sáng chế

Hình 7.12. Mũi cọc thép hình ống và hình chữ H

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.14. Thiết bị đo đường kính lỗ cọc


a) Đầu đo;

b) Thiết bị đo đường kính giếng

1- Cáp điện; 2- Ống kính;
3- Chân đỗ; 4- Thiết bị khoá chân;


1- Đầu đo; 2- Giá tam giác; 3- Dây thép;
4- Cáp điện; 5- Bộ khuếch đại; 6- Máy ghi.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.15. Thiết bị đo thành vách lỗ cọc DM-686II


1- Đầu dò; 2- Thiết bị nối chống nước;
3- Cáp thép; 4-Thiết bị khống chế dừng đi
lên; 5- Ống cuộn cáp điện; 6- Thiết bị
khống chế dừng đi xuống; 7,9- Ống cuộn
cáp thép; 8- Nắp đậy động cơ điện;
10- Cáp điện.



Hình 7.16. Sơ đồ làm việc (a) và kết quả đo về thành vách và độ nghiêng lỗ cọc (b) của máy DM-686II.


1- Máy phát điện; 2- Bộ phận khống chế tốc độ của giấy ghi;
3- Máy ghi; 4- Đầu phát; 5- Đầu thu; 6- Dây điện; 7- Dây cáp.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.17. Sơ đồ nguyên lý đo cấn lăng


- a) Phương pháp điện trở: 1- Đầu đo; 2- Bộ khuếch đại; 3- Bộ chỉ thị;
- b) Phương pháp điện dung: 1- Đầu đo; 2- Dây điện; 3- Nguồn điện khởi động; 4- Bộ chỉ thị; 5- Cấn lăng.




Hình 7.18. Cách bố trí ống đo trong cấu kiện móng (a) và trong cọc (b)

- 1- 2- Tường trong đất (từ 1 đến 2 hàng); 3- Cọc chũ nhật (barrette);
- 4- Thân đập hoặc khối móng lớn.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.19. Nguyên lý kiểm tra bằng phương pháp siêu âm
(theo tiêu chuẩn của Pháp NFP 94-160-1)




Hình 7.20. Sơ đồ nguyên lý kiểm tra bằng phương pháp biến dạng nhỏ
(theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM D5882-96)

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.21. Sơ đồ nguyên lý thử động cọc bằng phương pháp biến dạng lớn
(theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM D4945-89)

- 1- Búa; 2- Cọc; 3- Đầu đo gia tốc; 3A- Máy đo gia tốc;
- 4- Đầu đo ứng suất; 4A- Máy đo ứng suất;
- 5- Thiết bị phân tích (máy tính + phần mềm);
- 6- Máy in kết quả.




Hình 7.22. Dạng tổng quát diễn hình của lực và tốc độ phụ thuộc thời gian trong thử nghiệm bằng phương pháp biến dạng lớn

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.23. Thủ nén tĩnh cọc nhồi bằng hệ neo.
(theo hãng BAUER, CHLB Đức)

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.24. Sơ đồ thử tải tĩnh một cọc khoan nhồi có gắn thiết bị

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.25. Sơ đồ bố trí thiết bị và chất tải theo phương pháp thử tĩnh bằng hộp Osterberg

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.26. Sơ đồ thử theo STATNAMIC



Hình 7.27. Cấu tạo của thiết bị STATNAMIC

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.28. Sơ đồ biến dạng nhà nới hơi trên sườn dốc (thành phố Dnepropetrovski)


1- Nhà nới hơi; 2- Vết nứt trên tường; 3- Lớp phủ bề mặt; 4- Mặt trượt; 5- Thay đổi
mực nước ngầm; 6- Mực nước ngầm ổn định; 7- Dòng sông bé; 8- Đất đắp lấp thực
vật; 9- Đất dạng lớp ít ẩm; 10-11- A sét no nước và ẩm.

Nên: Á sét có tính lún ướt đã xử lý trước khi xây dựng

Sử dụng: Tiếp tục làm ướt đất nên gây trượt

Hậu quả: Trên tường bị nứt

Xử lý: Gia cố sườn dốc và móng.



**Hình 7.29. Nhà hành chính tại Altene
(Cộng hoà liên bang Đức)**

Nhà 8 tầng 13,4 x 53 m xây năm 1960;
Móng băng BTCT;
Nền có lớp đất yếu (độ dày?) trên lớp
đất tốt.


Diễn biến:

- . Nhà chuyển dịch (mới 5 tầng) về phía chân dốc, nứt tầng hầm;
- . Đề ngăn trượt: khoan 150 lỗ, d=50cm, sâu 6,1 m;
- . Đặt thép φ 46 và đổ vữa xi măng làm thành cọc, chịu lực cắt;
- . Trên cọc làm giằng và tạo các lớp tường ngang chống trượt.

Nguyên nhân:

Lớp đất yếu không đủ sức chịu và làm trượt.

Tài liệu bối dường KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.30. Sơ đồ giàn cõi sườn dốc tại nhà an dưỡng MELAS ở CRUM


1- Chu vi vùng trượt và mặt sườn dốc; 2- Cọc nhồi chống trượt; 3- Nhà hành chính; 4- Nhà ngủ; 5- Khối đất của lưỡi trượt; 6- A sét + sỏi sạn; 7- Achilit chát.

Đất nền: Á sét ẩm + sỏi sạn + phòng hoá trên bề mặt

Nguyên nhân: Làm con đường ở sườn dốc không tính đến lực trượt


Xử lý: Làm 3 dãy cọc để chống trượt.

Tài liệu bối cảnh KSTVGS chất lượng xây dựng




Hình 7.31. Các dạng mất ổn định của công trình trên sườn dốc

- a) Làm rói đất dưới móng
- b) Chuyển dịch đất dưới nhà
- C) Áp lực của đất trượt lên công trình
 - 1. Nhà đã xây dựng;
 - 2. Bề mặt sườn dốc;
 - 3. Mặt trượt của đất.



Hình 7.32. Nguyên tắc đặt móng khi độ sâu móng khác nhau
(Điều 2.53 của DTU 13-1, Pháp)
Độ dốc lớn nhất: đáy 3, cao 2.

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



Hình 7.33. Một số nguyên tắc đơn giản để phòng trượt đất khi xây ở gần mái dốc

a) Móng ở đầu dốc (theo TJ7-74, Trung Quốc)

Móng băng:

$$S \geq 3,5B - \frac{D}{\operatorname{tg}\alpha}$$

Móng chữ nhật:

$$S \geq 2,5B - \frac{D}{\operatorname{tg}\alpha}$$


$S > 2,5m$

Khi $\alpha > 45^\circ$ và $H > 8m$: kiểm toán ổn định

b) Công trình ở chân và đỉnh dốc (theo UBC, 1997, Mỹ)

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng

a)




Cọc rễ cây trong phòng chống trượt của mái dốc



Cách thi công :

- Khoan lỗ ϕ 10-25cm
- Rửa sạch lỗ (nếu nền đá)
- Đặt thép 1-3 thanh ϕ 12-18
- Bơm vữa xi măng cát.

b)




Hình 7.34. Chống trượt mái dốc bằng cọc rễ cây (a) hoặc neo (b)



Sơ đồ chống trượt bằng tường ốp


- 1- Mặt dốc
- 2- Nhà cản chống giữ
- 3- Tường ốp bằng bê tông
- 4- Mặt trượt ban đầu.



Sơ đồ gia cố mái dốc


- 1-Tường của nhà văn phòng
- 2-Tấm treo, đúc sẵn
- 3-Nhồi bằng xi lò cao
- 4-Đài bê tông cốt thép
- 5-Lớp á sét lấp đầm từng lớp
- 6-Khối phản áp
- 7-Lớp thoát nước
- 8-Ống thu thoát nước
- 9-Mặt trượt
- 10-Cọc bê tông cốt thép.

Hình 7.35. Chống trượt và lắp bằng tường ốp (a) hoặc cọc (b)



a) Mái đất ở trạng thái ban đầu

b) Bảo vệ bằng phương pháp phun bê tông có lớp lưới thép phủ mặt




c) Bảo vệ bằng cách tạo thảm thực vật trên mặt mái dốc

Hình 7.36. Một số biện pháp bảo vệ mái đất chống trượt

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng




d) Đặt cốt trên mặt mái dốc




e) Trồng cỏ trên mái đất có cốt

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng



a) Mái dốc của đường giao thông



b) Mái dốc bờ sông / suối

Hình 7.37. Bảo vệ mái dốc bằng rọ đá

Tài liệu bồi dưỡng KSTVGS chất lượng xây dựng

Tài liệu tham khảo

1. **Chuyên khảo** cho cán bộ giám sát chất lượng công tác xây lắp trong xây dựng (tiếng Nga). 1992
2. **Nguyễn Bá Kế** - Chương 8 "Hư hỏng công trình dưới tác dụng của tải trọng động" trong "Sự cố công trình nền móng, phòng tránh, sửa chữa, gia cường" NXB xây dựng, Hà Nội, 2000
3. **SNiP 3.02.01-87** Công trình đất nền và móng (tiếng Nga)
4. **Nguyễn Bá Kế** - Thiết kế và thi công hố móng sâu. NXB xây dựng, Hà Nội, 2002
5. **Nguyễn Việt Trung và nnk** - Công nghệ mới xử lý nền đất yếu vải địa kỹ thuật và bắc thấm. NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 1998
6. **Bùi Đức Hợp** - Ứng dụng vải và lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình. NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2000
7. **Sổ tay** công trình móng cọc (trung văn) NXB công nghiệp xây dựng Trung Quốc, Bắc Kinh, 1997
8. **Shamsher Prakash - Hari D.Sharma** - Móng cọc trong thực tế xây dựng. NXB xây dựng. Hà Nội, 1999
9. **Cung Nhất Minh** - Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc - Nguyễn Đăng Sơn dịch. NXB xây dựng, Hà Nội, 1999
10. **Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Hữu Đầu** - Chất lượng móng cọc. Quản lý và đánh giá. NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2000.

